

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

| Pos. | Anlagenteil | Lösungsvorschlag | Kosten | Priorität / Jahr | Bemerkung | Bearbeitungsvermerke / erledigt |
|------|---|--|---------|------------------|--|---|
| 1 | Mittelweg zwischen den Gräbern | <i>Wegbefestigung</i> | | | Fremdvergabe | erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel |
| 2 | Stromsäulen f. Schneiden der Hecken | 3 Säulen entsprechend verteilt | 1.500 € | | Fremdvergabe | erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel – gemeinsam mit Pos. 1 |
| 3 | anonyme Grabstellen / Parkplatz Heideweg | <i>Steine entfernen, die Abschlusskante mit winterharter Heide weiß/rot bepflanzen, Granitsteine als Treppe beim Parkplatz Heideweg verbauen</i> | 3.500 € | | Fremdvergabe / Bepflanzung durch den Bauhof | erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel |
| 4 | Einfriedigung am anonymen Urnengrabfeld | <i>Erweiterung Stabmattenzaun</i> | | | Fremdvergabe | Planung |
| 5 | Parkplatz Heideweg | <i>weitere Parkplätze durch Entfernen der Brennesseln schaffen und Regulierung Oberfläche</i> | | | Fremdvergabe | Planung |
| 6 | Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen | <i>automatischer Verschluss der Türen</i> | | - | Raumüberwachung ist lt. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen | Notwendigkeit weiter zu beobachten! |
| 7 | gebrauchte Container als Ersatz für Holzschuppen beschaffen und aufstellen (1 Container als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und 1 Container zur Lagerung von Sargwagen, Grabverbauelementen und Geräten) | <i>Umsetzung planen</i> | | | | - 1 Lagercontainer wurde Frühjahr 2016 aufgestellt - Aufenthaltsraum zurückgestellt |

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

- Stand: 14.08.2018 -

| Pos. | Anlagenteil | Lösungsvorschlag | Kosten | Priorität / Jahr | Bemerkung | Bearbeitungsvermerke / erledigt |
|------|---|---|----------------------|------------------|---|----------------------------------|
| 8 | Kapelle: Umkleideraum für Pastoren | <i>Reparaturstau: Außentür ist verzogen, Fenster einfach verglast und Heizkörper nicht vorhanden</i> | | - | Energetische Maßnahme Antrag auf Förderung stellen | Unterhaltungsmaßnahmen |
| 9 | Fläche hinter dem Glockenturm | Bereich mit alten Grabsteinen und Pflanzen neu gestalten | | - | Ausführung durch Bauhof möglich | Konzept / Gestaltungsideen |
| 10 | Flächen aufgegebener Grabstellen | Rasen säen bzw. Büsche pflanzen | | - | Ausführung durch Bauhof | Ausführung regelmäßig bei Bedarf |
| 11 | Urnen – Rasengräber | geplante Pflasterfläche entfällt Die eingefasste Fläche am Steinkreuz zur Ablage von Blumen und Gestecken nutzen und mit Cotoneaster bepflanzen | | - | Vorteil: jährliche Kosten für die Sommerbepflanzung entfallen Ausführung durch Bauhof | Ausführung durch Bauhof |
| 12 | Grünflächen südlich Abfalllagerung | Fläche aufteilen Südöstlicher Teil: 2 Boxen für Grünabfall und Mutterboden aufstellen und mit Pflanzen als Sichtschutz einrahmen Südwestlicher Teil: Anlegen einer Streuobstwiese | 2.000 € 500 € | | Lösungsvorschlag als Diskussionsgrundlage | tlw. erledigt durch Bauhof |
| 13 | Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg | Bereiche pflastern | 1.000 € | | Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich) | Planung |
| 14 | Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg: | Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung vom Urnenfeld bis zur Kapelle | | | Unterhaltungsarbeit Ausführung durch Bauhof | Ausführung Bauhof |

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

- Stand: 14.08.2018 -

| Pos. | Anlagenteil | Lösungsvorschlag | Kosten | Priorität / Jahr | Bemerkung | Bearbeitungsvermerke / erledigt |
|------|--|--|---------|------------------|---|---------------------------------|
| 15 | Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet | <i>Solarleuchte ca. 3.000,00 €/Stück</i> | | | Sehr teuer. Alternativen wie z.B. LED – Leuchten prüfen | Gesamtkonzept erforderlich |
| 16 | Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren | Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen | | | | Gesamtkonzept erforderlich |
| 17 | Platz vor der Kapelle | Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern | 5.600 € | | Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 18, 19, und 20 erfolgen. | Gesamtkonzept erforderlich |
| 18 | Rundweg um die Kapelle | Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren | | | Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 19, und 20 erfolgen. | Gesamtkonzept erforderlich |
| 19 | Hauptweg von der Straße zur Kapelle | Pflasterung als dauerhafte Lösung Vorschlag des Amtes: Anlage mit Promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine | 3.600 € | | Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 18 und 20 erfolgen. Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden | Gesamtkonzept erforderlich |
| 20 | Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg | Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 – 8 mm versehen | 800 € | | keine Dauerlösung, daher ablehnen Pflasterung wird angestrebt | Gesamtkonzept erforderlich |
| 21 | Eingangspforte Wedeler Chaussee | farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten | 1.000 € | | Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt | Planung |
| 22 | Kapelle | Grabstellen-Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen | | | Frau Heppner bitten, ihre Unterlagen zur Verfügung zu stellen | Aktualisierung |
| 23 | Urnengräber im Rasenfeld | eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten | | | Ausführung Bauhof Heist | Umsetzung bei Bedarf |
| 24 | bei den Reihengräbern | die Kante in einer Flucht bringen, Hecke schneiden | | | Ausführung Bauhof Heist | Ausführung sukzessiv |

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit**- Stand: 14.08.2018 -**

| Pos. | Anlagenteil | Lösungsvorschlag | Kosten | Priorität / Jahr | Bemerkung | Bearbeitungsvermerke / erledigt |
|------|--------------------------|--|--------|------------------|------------------------------|--|
| 25 | Außenbeleuchtung Kapelle | Prüfung, ob LED-Beleuchtung statt Strahler sinnvoll ist | | | Klärung durch Verwaltung | Beleuchtung wurde erst 2014 erneuert |
| 26 | Kapelle | Fernbedienung für Pastor zum Ein- und Ausschalten der Glocken bei Beerdigungen | | | Beschaffung durch Verwaltung | Angebot angefordert, zeitnahe Ausführung |