

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Stand 29.10.2018

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
1	Mittelweg zwischen den Gräbern	Wegbefestigung		Dezember	Fremdvergabe	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel - <i>wird erledigt</i>
2	Stromsäulen f. schneiden der Hecken	3 Säulen entsprechend verteilt	1.500,00 €	47/48 KW	Fremdvergabe	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel - gemeinsam mit Pos. 1 - <i>wird erledigt</i>
3	anonyme Grabstellen / Parkplatz Heideweg	Steine entfernen, die Abschlusskante mit winterharter heide weiß/rot bepflanzen, Granitsteine als Treppe beim Parkplatz Heideweg verbauen	3.500,00 €	Dezember	Fremdvergabe / Bepflanzung durch den Bauhof	erneute Beratung im Fachausschuss unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel - <i>wird erledigt</i>
4	Einfriedigung am anonymen Urnengrabfeld	Erweiterung Stabmattenzaun	3.867,50 €		Fremdvergabe	Planung - <i>wird erledigt</i>
5	Parkplatz Heideweg	weitere Parkplätze durch Entfernen der Brennesseln		46/47 KW	Fremdvergabe	Planung - <i>wird erledigt</i>
6	Flächen aufgegebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen			Ausführung durch Bauhof möglich	Ausführung regelmäßig bei Bedarf
7	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern	1.000,00 €		Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)	Planung
8	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung von Urnenfeld bis zur Kapelle			Unterhaltungsarbeit Ausführung durch Bauhof	Ausführung Bauhof

9	Kapelle	Grabstellen - Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen				Frau Heppner bitten, ihre Unterlagen zur Verfügung zu stellen	Aktualisierung
10	Urnengräber im Rasenfeld	eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten				Ausführung Bauhof Heist	Umsetzung bei Bedarf
11	bei den Reihengräbern	die Kante in eine Flucht bringen, Hecke schneiden				Ausführung Bauhof Heist	Ausführung sukzessiv
12	Außenbeleuchtung Kapelle	Prüfung, ob LED-Beleuchtung statt Strahler sinnvoll ist				Klärung durch Verwaltung	Beleuchtung wurde erst 2014 erneuert
13	Kapelle	Fernbedienung für Pastor zum Ein- und Ausschalten der Glocken bei Beerdigungen				Beschaffung durch Verwaltung	Angebot angefordert, zeitnahe Ausführung
14	Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen	automatischer Verschluss der Türen				Raumüberwachung ist tl. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen	Notwendigkeit weiter zu beobachten!
15	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchte ca. 3.000 € / Stück				Sehr teuer, Alternativen wie z. B. LED - Leuchten prüfen	Gesamtkonzept erforderlich
16	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen					Gesamtkonzept erforderlich
17	Platz zu der Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600,00 €			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 18, 19, und 20 erfolgen	Gesamtkonzept erforderlich

18	Rundweg um die Kapelle	Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren				Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 19 und 20 erfolgen	Gesamtkonzept erforderlich
19	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung - Vorschlag des Amtes: Anlage mit Promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600,00 €			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 18 und 20 erfolgen - Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden	Gesamtkonzept erforderlich
20	Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 - 8 mm versehen	800,00 €			keine Dauerlösung, daher ablehnen - Pflasterung wird angestrebt	Gesamtkonzept erforderlich
21	Eingangspforte Wedeler Chaussee	farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten	1.000,00 €			Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt	Planung