

**Bernhard
Möller**

Sicherheitsingenieur

①
Dachhof 17 Seiten
26/4/10 B.

Protokollanlage 3
zu TOP 2

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen
- Der Bürgermeister-
Über Amt Moorrege
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

24.04.2010

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Eekhoff" in Appen wurde am 21.4.2010, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.


Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

Auflegende Wippe:
Haltegriff defekt.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernh. Möller



Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/32110

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse,
BLZ 200 505 50,
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

2

**Bernhard
Möller** | **Sicherheitsingenieur**

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen
- Der Bürgermeister-
Über Amt Moorrege
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

24.04.2010

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Schulhof" in Appen wurde am 21.4.2010, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

Schaukel:

Teilweise weisen Geräteteile, die der Statik und/oder der Sicherheit dienen, eine beginnende Holzfäule oder Korrosion auf. Ein dringender Handlungsbedarf besteht momentan nicht, eine Überprüfung durch den Betreiber in kürzeren Abständen ist aber erforderlich.

Reck:

Pfosten morsch, ersetzen.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernh. Möller


Ing.-Büro für Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/32110

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse,
BLZ 200 505 50,
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

3

**Bernhard
Möller** | Sicherheitsingenieur

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen
- Der Bürgermeister-
Über Amt Moorrege
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

24.04.2010

Prüfbericht


Der gemeindliche Kinderspielplatz "Sportzentrum Almtweg" in Appen wurde am 21.4.2010, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Wippe:
Abdeckplatte ersetzen.

Selbahn:
Sand auffüllen

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernh. Möller


Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/32110

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse,
BLZ 200 505 50,
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSJ-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen
- Der Bürgermeister-
Über Amt Moorrege
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

24.04.

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Op de Wisch" in Appen wurde am
gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74
Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom
geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

Karussell:

Die Bodenfreiheit (Unterseite des mitdrehenden Karussellbodens zum U
muß mindestens 60 mm betragen. Liegt dieses Maß zwischen 60 mm und 1
sich die Bodenfreiheit mindestens noch 300 mm in Richtung Drehachse f
Die Unterseite des mitdrehenden Bodens muß in diesem Bereich eben se
dürfen keine Verstrebungen und Schrauben vorstehen(DIN EN 1176 Te
6.2).Es sollte zumindest Sand angefüllt werden.

Turm mit Rutsche:

Geländer des Aufstiegs teilw. ersetzen.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten M
inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion gefüh
Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlic
geführt.

Bernh. Möller


Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherh

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/32110

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse,
BLZ 200 505 50,
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitg
Deu
Sich
-VD

5

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen
- Der Bürgermeister-
Über Amt Moorrege
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

24.04.2010

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Pinnaubogen" in Appen wurde am 21.4.2010, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

Sicherheitsmängel an den Spielgeräten wurden nicht festgestellt.

Abfallbehälter:

Abfallbehälter sollten so aufgestellt werden, daß scharfe Kanten und vorstehende Teile tobende Kinder nicht verletzen können.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Die freien Gewindeenden an der Einfriedung müssen verdeckt werden.

Bernh. Möller 

Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/32110

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse,
BLZ 200 505 50,
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

6

**Bernhard
Möller** | Sicherheitsingenieur

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen
- Der Bürgermeister-
Über Amt Moorrege
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

24.04.2010

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Fuchsweg/Schmetterlingsweg" in Appen wurde am 21.4.2010, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

Reck:

Pfosten morsch, ersetzen.


Abfallbehälter:

Abfallbehälter sollten so aufgestellt werden, daß scharfe Kanten und vorstehende Teile tobende Kinder nicht verletzen können.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernh. Möller



Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/32110

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse,
BLZ 200 505 50,
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen
- Der Bürgermeister-
Über Amt Moorrege
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

24.04.2010

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Wisch Bleek" in Appen wurde am 21.4.2010, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

Rutschel:

Laminat instand setzen.

Teilweise weisen Geräteteile, die der Statik und/oder der Sicherheit dienen, eine beginnende Holzfäule oder Korrosion auf. Ein dringender Handlungsbedarf besteht momentan nicht, eine Überprüfung durch den Betreiber in kürzeren Abständen ist aber erforderlich (betrifft den Pfosten).

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.


Bernhard Möller

Ing.-Büro für Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/32110

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse,
BLZ 200 505 50,
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-