

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Seite 1

| Pos. | Anlagenteil                                                                                                                                                                                                     | Lösungsvorschlag                                                                                   | Kosten | Priorität / Jahr | Bemerkung                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kapelle: Deckenvertäfelung hat sich gelöst                                                                                                                                                                      | Unfallgefahr beseitigen                                                                            |        | unverzüglich     | Fremdvergabe                                                                                                                  |
| 2    | Breite Treppe vom Ehrenhain zur Kapelle                                                                                                                                                                         | Unfallgefahren beseitigen<br>(Verkehrssicherungspflicht)<br>Treppe neu konzipieren                 |        | unverzüglich     | Sie wurde am 21.02.2014 nach Besichtigung durch den BGM gesperrt..                                                            |
| 3    | Schmale Treppe vom Ehrenhain zum Friedhof                                                                                                                                                                       | Unfallgefahren beseitigen<br>(Verkehrssicherungspflicht)<br>Treppe entfernen<br>Fläche bepflanzen) |        | 2014             | Aufwand zu hoch<br><br>Treppe wird selten genutzt<br>(Ausführung beider Maßnahmen durch Bauhof möglich)<br>evtl. Fremdvergabe |
| 4    | Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen                                                                                                                                                                      | automatischer Verschluss der Türen                                                                 |        | 2014             | Raumüberwachung ist lt. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen                                      |
| 5    | Beide Holzschuppen als Aufenthaltsraum und Lagerort für Geräte und Grabverbaulemente                                                                                                                            | abbrechen und entsorgen                                                                            |        | 2015 – 2016      | (Ausführung durch Bauhof möglich)                                                                                             |
| 6    | 2 gebrauchte Container als Ersatz für Holzschuppen beschaffen und aufstellen<br><br>(1 Container als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und 1 Container zur Lagerung von Sargwagen, Grabverbaulementen und Geräten | Umsetzung planen                                                                                   |        | 2015 – 2016      | Maßnahme nur zusammen mit Pos. 5 ausführen                                                                                    |
| 7    | Kapelle: Umkleideraum für Pastoren                                                                                                                                                                              | Reparaturstau: Außentür ist verzogen, Fenster einfach verglast und Heizkörper nicht vorhanden      |        | 2015 – 2016      | Energetische Maßnahme<br>Vorschlag:<br>Antrag auf Förderung mit EU- Mitteln stellen                                           |
| 8    | Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet                                                                                                                                                                           | Solarleuchte ca. 3.000,00 €/Stück                                                                  |        | 2015 – 2016      | Sehr teuer. Alternativen wie z.B. LED – Leuchten prüfen                                                                       |

Bereich Unterhaltungspflege

Seite 2

| Pos. | Anlagenteil                                          | Lösungsvorschlag                                                                                           | Kosten | Priorität / Jahr   | Bemerkung                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | Bepflanzung Ehrenhain links am Weg                   | Bewuchs auslichten und Stubben entfernen                                                                   |        | 2014<br>(erledigt) | Unterhaltungsarbeit<br>(Ausführung erfolgte durch Bauhof)                                   |
| 10   | Ehrenhain                                            | Unfallgefahr beseitigen<br>(Verkehrssicherungspflicht)<br>2 große Birken fällen                            |        | 2014<br>(erledigt) | Sie drohten bei Sturm das Dach der Kapelle zu zerstören.<br>Fremdvergabe)                   |
| 11   | Beleuchtung der Kapelle außen                        | Umrüstung auf Zeitschaltuhr                                                                                |        | 2014               | Unterhaltungsarbeit<br>Fremdvergabe<br>keine Budgetmittel, da Stromkosten eingespart werden |
| 12   | Bauminself links hinter der Kapelle                  | Roden von Tannen und ergänzende Bepflanzung mit eigenen Büschen                                            |        | 2014               | Unterhaltungsarbeit<br>(Ausführung durch Bauhof)                                            |
| 13   | Kapelle linker Seiteneingang                         | Roden von Pflanzen, die den Eingang behindern und Stubben entfernen                                        |        | 2014<br>(erledigt) | Unterhaltsarbeit<br>(Ausführung erfolgte durch Bauhof))                                     |
| 14   | Rechte Leuchte a. d. Kapelle; keine Helligkeit       | wird geprüft und ggf. repariert                                                                            |        | 2014               | Unterhaltungsarbeit<br>Fremdvergabe                                                         |
| 15   | Toilettenhaus, Leuchte mit Bewegungsmelder           | wird geprüft und ggf. repariert                                                                            |        | 2014               | Unterhaltungsarbeit<br>Fremdvergabe                                                         |
| 16   | Friedhof ist für Auswärtige schwer auffindbar        | Entsprechende Schilder beschaffen und am Parkplatz aufstellen                                              |        | 2014               | Unterhaltungsarbeit<br>keine Budgetmittel<br>(Ausführung durch Bauhof)                      |
| 17   | Parkplatz vom Heideweg werden durch Mieter blockiert | Entsprechende Schilder beschaffen und am Eingang aufstellen                                                |        | 2014               | Unterhaltungsarbeit<br>keine Budgetmittel<br>(Ausführung durch Bauhof)                      |
| 18   | Fläche für Baumbestattungen                          | Nadelgehölze roden, Fläche reinigen, vorhandenen Findling als Gedenkstein nutzen<br><br>Bäume ausschneiden |        | 1. Quartal 2014    | Unterhaltungsarbeit<br>(Ausführung durch Bauhof)                                            |
|      |                                                      |                                                                                                            |        | Herbst 2014        | Fremdvergabe                                                                                |

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

| Pos. | Anlagenteil                                                                             | Lösungsvorschlag                                                                                                                                                                                  | Kosten                           | Priorität / Jahr | Bemerkung                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | Beschallungsanlage für Kapelle und Außen                                                | Neu konzipieren,                                                                                                                                                                                  | von 0.000,00 €<br>bis 9.500,00 € | 2014             | 2 Angebote liegen vor. Das Amt holt weitere Angebote ein                                            |
| 20   | Bepflanzung Ehrenhain rechts am Weg                                                     | Bewuchs entfernen, Büsche und Bäume pflanzen, Rasen einsäen                                                                                                                                       | von 1.000,00 €<br>bis 3.000,00 € | 2014             | vorhandene Pflanzen umsetzen. (Ausführung durch Bauhof möglich) evtl. Fremdvergabe                  |
| 21   | Überplanung der Fläche am Ehrenhain, Zustand der Gedenksteine                           | Grund: Fällung von 2 Birken und Abbruch der schmalen Treppe                                                                                                                                       |                                  | 2015 – 2016      | Fläche teilweise neu bepflanzen, Steine reinigen und beschriften                                    |
| 22   | Fläche hinter dem Glockenturm                                                           | Abschüssige Fläche mit Erdreich auffüllen<br><br>Bereich mit alten Grabsteinen und Pflanzen neu gestalten                                                                                         |                                  | 2014<br><br>2015 | Die Maßnahmen müssten vor dem Aufstellen des Zaunes erfolgen<br><br>Ausführung durch Bauhof möglich |
| 23   | Flächen aufgegebenen Grabstellen                                                        | Rasen säen bzw. Büsche pflanzen                                                                                                                                                                   | 1.500,00 €                       | 2014             | (Ausführung durch Bauhof)                                                                           |
| 24   | Urnen – Rasengräber                                                                     | Geplante Pflasterfläche entfällt<br><br>Die eingefasste Fläche am Steinkreuz zur Ablage von Blumen und mit Gestecken nutzen und mit Cotoneaster bepflanzen                                        | 100,00 €                         | 2014             | Vorteil: Jährliche Kosten für die Sommerbepflanzung entfallen<br><br>(Ausführung durch Bauhof)      |
| 25   | Fläche für Baumbestattungen                                                             | 4 - 5 Stück Laubgehölze als Solitär pflanzen                                                                                                                                                      | von 800,00 €<br>bis 1.000,00 €   | Herbst 2014      | (Ausführung durch Bauhof)                                                                           |
| 26   | Erweiterung der PKW-Stellflächen am Heideweg um 5 Stellplätze                           | Entfernen der Stubben, Einebnen und mit Recycling befestigen                                                                                                                                      | 2.000,00 €                       | 2014             | (Ausführung durch Bauhof möglich) evtl. Fremdvergabe                                                |
| 27   | Erweiterung der Taxus – Hecke im nördlichen Bereich als Grenze u. Sichtschutz zum Knick | Pflanzen von 150 Stück Taxus-Baccata mit Ballen 100 / 125 cm (3 Stück pro lfd. Meter)                                                                                                             | 3.370,00 €                       | 2014             | Angebot liegt vor                                                                                   |
| 28   | Grünflächen südlich Abfalllagerung                                                      | Fläche aufteilen<br>Südöstlicher Teil:<br>2 Boxen für Grünabfall und Mutterboden aufstellen und mit Pflanzen als Sichtschutz einrahmen<br><br>Südwestlicher Teil:<br>Anlegen einer Streuobstwiese | 2.000,00 €<br><br>500,00 €       | 2015 – 2016      | Lösungsvorschlag als Diskussionsgrundlage                                                           |
| 29   | Stromsäulen zum Schneiden der Hecken                                                    | 3 Säulen entsprechend verteilt                                                                                                                                                                    | 1.500,00 €                       | 2015 – 2016      | Fremdvergabe                                                                                        |

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

| Pos. | Anlagenteil                                                                                                   | Lösungsvorschlag                                                                                                                                       | Kosten     | Priorität / Jahr | Bemerkung                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg                                                     | Bereiche pflastern                                                                                                                                     | 1.000,00 € | 2015 – 2016      | Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)                                                                                                                                      |
| 31   | Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg:                                                                 | Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung vom Urnenfeld bis zur Kapelle                                                             |            | 2015 – 2016      | Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)                                                                                                                                      |
| 32   | Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren                                                    | Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen                                                                                           | von bis    | 2015 – 2016      |                                                                                                                                                                                            |
| 33   | Barrierefreier Zugang vom Parkplatz Heide-<br>weg, Schaffung einer Rampe als Ersatz für die vorhandene Treppe | Gepflasterter Bereich, parallel zum Zaun Richtung Maschmann leicht ansteigend                                                                          |            | 2015 – 2016      |                                                                                                                                                                                            |
| 34   | Platz vor der Kapelle                                                                                         | Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern                                                                       | 5.600,00 € | 2015 – 2016      | Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 35, 36, und 37 erfolgen..                                                                                                             |
| 35   | Rundweg um die Kapelle                                                                                        | Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren                                                            |            | 2015 – 2016      | Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 34, 36, und 37 erfolgen.                                                                                                              |
| 36   | Hauptweg von der Straße zur Kapelle                                                                           | Pflasterung als dauerhafte Lösung<br><br>Vorschlag des Amtes:<br>Anlage mit Promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine | 3.600,00 € | 2015 – 2016      | Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 34, 35 und 37 erfolgen<br><br>Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden |
| 37   | Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg                                                                           | Vorschlag des Amtes:<br>Anlage mit bindigem Material 0 – 8 mm versehen                                                                                 | 800,00 €   | 2015 – 2016      | keine Dauerlösung, daher ablehnen<br>Pflasterung wird angestrebt                                                                                                                           |
| 38   | Wege innerhalb der Ruhestätten                                                                                | Vorschlag des Amtes:<br>Anlage mit bindigem Deckmaterial versehen                                                                                      | 3.500,00 € | 2015 – 2016      | Maßnahme zurückstellen, Wege nur einebnen. Sie müssten komplett saniert werden                                                                                                             |
| 39   | Eingangspforte Wedeler Chaussee                                                                               | farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten                                                                                                 | 1.000,00 € | 2015 – 2016      | Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt                                                                                                                                 |