Fachbereich
Bürgerservice und
Ordnung
2/659.0424

Einteilung der
Schaubezirke in der
Gemeinde Heist

Schaubezirk Nr.	Bereich	Zuständig:
1	Rugenbergen Schulstraße Ulmenweg Am Sportplatz	Hans-Jürgen Voß
2	Erlenstraße Tannenstraße Lärchenstraße Kiefernweg Grauer Esel Buchenweg Eichenstraße Voßkuhl Am Knick Kreuzweg	Ludwig Albrecht
3	Lehmweg Großer Kamp Birkenhorst Rosentwiete	Wilfried Lockemann
4	Hauptstraße (Wedeler Chaussee bis Kleiner Ring) Kälbermoor Wedeler Chaussee	Wolfgang Aschert
5	Hauptstraße (Kleiner Ring bis Landerweg) Kleiner Ring Landerweg Heistmer Weg Wiesenweg Lusbusch	Kirsten Both
6	Große Twiete Kleine Twiete Heideweg	Jörg Schwichow

	Hamburger Straße	
7	Im Grabenputt Weidenstieg Feldstraße Am Melkplatz	Andrea Mrosk
8	Großer Ring Im Dorfe Raiffeisenstraße Haseldorfer Straße	Klaus-Dieter Redweik
9	Gerstenfeld Butendiek Butterhörnsweg Butterhörnstwiete X Boothoopsweg X Hochfeldweg Fladweg Zwischen den Wegen Am Ronden Ost Bültenkoppel Harrhofsweg X Hochmoorweg Weg zum Haseldorfermoor Rotenbaumweg Dowiesenweg Schlackenweg Sandloch Am Windsack Swaten Weg	Hermann Suhl
10	Friedhof	Gemeinsame Begehung

An diesen (x) Wegen wurden im Februar 2017
die Drucks von der Fa. Sahlmann
beidseitig aufgeschnitten.

Herrn d. 29. 11. 2017

Hermann Suhl

Gemeinde Heist	Name: <u>Kirsten Both</u>
Checkliste	Festgestellt am: <u>18.11.2017</u>

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
<p><u>Hauptstraße</u> <u>Kleiner Ring</u> bis <u>Landerweg</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten 	<p><u>Fußgängerweg</u> <u>diverse</u> <u>Absackungen</u> <u>⇒ Unebenheiten</u> <u>ab Ortsgang</u> <u>Asphalt ist an</u> <u>vielen Stellen</u> <u>gerissen</u></p>
<p><u>Landerweg</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐ ☐ 	<p><u>bis Landerweg</u> <u>Spurbahn seitlich</u> <u>weggebrochen</u></p>
<p><u>Ecke</u> <u>Hauptstraße</u> <u>Kleiner</u> <u>Ring</u></p> <p><u>Kleiner Ring</u> →</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ <u>großes Loch im</u> <u>Asphalt</u> ☐ 	<p><u>Grundstück</u> <u>Engelmann</u> <u>Büsche im</u> <u>Kleiner Ring</u> <u>müssen</u> <u>zurück</u> <u>geschnitten</u> <u>werden</u></p>

Gemeinde Heist	Name: <i>Xirsden Bohl</i>
Checkliste	Festgestellt am: <i>18.11.2017</i>

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
<i>Kleiner Ring 10 u. 12</i>	☒ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg	
<i>Kleiner Ring ab Ecke Lusbusch bis Kolombe</i>	☒ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☒ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐	<p><i>Die Hecken müssen auf der gesamten Länge zurück geschnitten werden</i></p> <p><i>Ecke Lusbusch Kleiner Ring muss dringend die Hecke eingekürzt werden -Sichtdreieck!!! -</i></p>
<i>Kleiner Ring 37a</i>	☐ ☐ ☐	<p><i>Büsche müssen zurück geschnitten werden</i></p>
<i>Kleiner Ring 44</i>	☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg	<p><i>Loch am Gully einlauf</i></p>
<i>Wiesenweg Reistmer Weg 58</i>	☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☒ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐	<p><i>nach rechts ist der Reistmer Weg schlecht einsehbar Busch muss dringend zurück geschnitten werden</i></p>
<i>Kleiner Ring 19</i>	☐ ☐	<p><i>Feldsteine am Seitenstreifen bei Jan Kopf</i></p>

Gemeinde Heist	Name: <u>Jürgen Both</u>
Checkliste	Festgestellt am: <u>18.11.2017</u>

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
<u>Lusbusch</u>	☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐ ☐	<p>Randbefestigung ist auf gesamter Länge bis kleiner Ring beschädigt</p> <p>Asphalt ist an vielen Stellen gerissen</p>
<u>Ecke Gr. Ring Haseldorfer Straße</u>	☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden	<p>Heinsohn Hecke schneiden Streukiste bleibt direkt auf Bürgersteig Fußgänger müssen auf der Straße ausweichen</p>
<u>Große Wiede Hauptstraße</u>	☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten	<p>" eben Scharell Haus - Ligusterhecke zurück schneiden Sichtdreieck!!!</p>
<u>Tannenstraße Großer Kamp Großer Kamp Marktman</u>	☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐ ☐	<p>Feldsteine am Seitenstreifen nicht ausgeleuchtet großer Baum verdeckt Straßenlaterne</p>

Gemeinde Heist	Name: Redweik, Klaus-Dieter
Checkliste	Festgestellt am: 28.11.2017

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
Große Ring Raiffeisenstr. Haseldorfer Str.	☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐ ☐	keine Beanstandungen
Im Dorfe	☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐ ☐	einzelne Gehweg- platten abgesetzt

Gemeinde Heist	Name: Wolfgang Archert
Checkliste Nr. 4	Festgestellt am: 08.11.2017

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
<p>Kalbarmoor</p> <p>Nr. 28 a, b, c, d</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☒ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☒ Bankette ☐ ☐ 	<p>Straßenlaterne wie im letzten Jahr</p> <p>Bankette abgesenkt durch Fahrzeuge der Anlieger beschädigt</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Bord -/ Rinnsteinreinigung ☐ Gehwegreinigung ☐ Seitenschnitt Gehölz Fußweg ☐ Heckenrückschnitt ☐ Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden ☐ Spurbahn beschädigt ☐ Sichtdreieck nicht eingehalten ☐ Absenkung Grundstückseinfahrt ☐ ☐ ☐ 	

Sitzung „Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau am 29.11.2017“

- Kleiner Ring 17** Es befinden sich tiefe Löcher zwischen Hecke und Asphalt.
Löcher ausbessern und angleichen
- Rugenbergen** Es sind mit Ausnahme des teilweise asphaltierten Übergangs vom Rugenbergen zum Ulmenweg bis heute keine der aus den letzten Jahren beanstandeten Mängel beseitigt worden.
- Grauer Esel** Bei Holst kann nicht geparkt werden, weil Felssteine auf dem Gemeindegrund abgelegt wurden.
Felssteine entfernen lassen
- Bei Haus Nr. 4 wurde der Parkstreifen bepflanz.
Parkstreifen wieder herrichten
- Der Zaun des Hauses Nr. 6 ist auf das Gemeindegrundstück gesetzt worden um das Parken zu verhindern.
Zaun zurücksetzen lassen
- Die Hecken sind auf beiden Straßenseiten überwuchert.
Astwerk zurückschneiden
- Der Fußweg ist im Kreuzungsbereich vom Grauen Esel zum Kreuzweg nicht vorschriftgemäß abgesenkt und daher mit dem Rollstuhl nicht zu befahren.
Vernünftige Auf- und Abfahrt herrichten
- Ulmenweg–Grauer Esel:** Die Hecke muss zurückgeschnitten werden, weil der Kreuzungsbereich zum Grauen Esel nicht ordnungsgemäß einsehbar ist.
Grundstück Peder Ruland
- Kreuzweg:** Beide Straßenseiten sind teilweise stark abgesackt. Der Absatz vom Asphalt zur Grasnabe beträgt bis zu 10 cm.
Straßenränder auffüllen und angleichen.
Sinnvoll wäre ein Betonstreifen, weil jetzt bei Gegenverkehr auf den Seitenstreifen ausgewichen werden muß.
- Die Hecken sind auf beiden Straßenseiten überwuchert.
Astwerk zurückschneiden
- Wedeler Chaussee** Der Radweg von der Hamburger Straße bis zum Kreuzweg ist in einem desolaten Zustand.
Dringend erneuern lassen
- Die Bäume wachsen in den Weg.
Astwerk zurückschneiden
- Hamburger Straße** Der Asphalt weist Risse und Unebenheiten durch Baumwurzeln auf. Die Randbereiche sind zum Teil abgesackt.
Asphalt ausbessern bzw. erneuern und Ränder anfüllen
- Weg Alter Sportplatz** Der Gehweg ist zugewachsen und mit dem Rollstuhl nicht befahrbar.
Er kann mit dem vorhandenem Federzinkenegalierer ohne großen Aufwand wieder auf das ursprüngliche Maß verbreitert und danach unkrautfrei gehalten werden.
- Lusbusch** Die Straße ist teilweise von Bäumen überwuchert. Beide Straßenränder weisen Absackungen auf. Der Absatz vom Asphalt zur Grasnabe beträgt bis zu 8 cm.
Astwerk zurückschneiden, Straßenränder auffüllen und wenn möglich, mit Betonstreifen verbreitern.