

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
1	Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen	<i>automatischer Verschluss der Türen</i>		-	Raumüberwachung ist lt. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen	Notwendigkeit weiter zu beobachten!
2	Beide Holzschuppen als Aufenthaltsraum und Lagerort für Geräte und Grabverbaulemente	<i>abbrechen und entsorgen</i>		2017	(Ausführung durch Bauhof möglich)	Umsetzung nach Nutzung Container - Bauhof
3	gebrauchte Container als Ersatz für Holzschuppen beschaffen und aufstellen (1 Container als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und 1 Container zur Lagerung von Sargwagen, Grabverbaulementen und Geräten)	<i>Umsetzung planen</i>		2016	Maßnahme nur zusammen mit Pos. 2 ausführen	- 1 Lagercontainer wurde Frühjahr 2016 aufgestellt - Aufenthaltsraum zurückgestellt
4	Kapelle: Umkleideraum für Pastoren	<i>Reparaturstau: Außentür ist verzogen, Fenster einfach verglast und Heizkörper nicht vorhanden</i>		2017	Energetische Maßnahme Antrag auf Förderung stellen	Unterhaltungsmaßnahmen
5	Friedhof ist für Auswärtige schwer auffindbar	Entsprechende Schilder beschaffen und aufstellen		2016/2017	Unterhaltungsarbeit Keine Budgetmittel	
6	Fläche hinter dem Glockenturm	Bereich mit alten Grabsteinen und Pflanzen neu gestalten		-	Ausführung durch Bauhof möglich	Konzept/ Gestaltungsideen
7	Flächen aufgegebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen		-	Ausführung durch Bauhof	Ausführung regelmäßig bei Bedarf
8	Urnen – Rasengräber	geplante Pflasterfläche entfällt Die eingefasste Fläche am Steinkreuz zur Ablage von Blumen und Gestecken nutzen und mit Cotoneaster bepflanzen		2014	Vorteil: Jährliche Kosten für die Sommerbepflanzung entfallen (Ausführung durch Bauhof)	Ausführung durch Bauhof
9	Stromsäulen f. Schneiden der Hecken	3 Säulen entsprechend verteilt	1.500 €	2016	Fremdvergabe	Planung 2017

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

- Stand: 06.03.2017 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
10	Grünflächen südlich Abfallagerung	Fläche aufteilen Südöstlicher Teil: 2 Boxen für Grünabfall und Mutterboden aufstellen und mit Pflanzen als Sichtschutz einrahmen Südwestlicher Teil: Anlegen einer Streuobstwiese	2.000 € 500 €	2016	Lösungsvorschlag als Diskussionsgrundlage	Ausführung gemeinsam mit barrierefreien Aufgang vom Heideweg
11	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern	1.000 €	2016 – 2017	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)	Planung 2016/2017
12	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg:	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung vom Urnenfeld bis zur Kapelle		2017	Unterhaltungsarbeit Ausführung durch Bauhof	Ausführung Bauhof
13	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	<i>Solarleuchte ca. 3.000,00 €/Stück</i>			Sehr teuer. Alternativen wie z.B. LED – Leuchten prüfen	Gesamtkonzept erforderlich
14	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen				Gesamtkonzept erforderlich
15	Platz vor der Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600 €		Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 16, 17, und 18 erfolgen.	Gesamtkonzept erforderlich
16	Rundweg um die Kapelle	Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 15, 17, und 18 erfolgen.	Gesamtkonzept erforderlich
17	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung Vorschlag des Amtes: Anlage mit Promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600 €		Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 15, 16 und 18 erfolgen Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden	Gesamtkonzept erforderlich
18	Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 – 8 mm versehen	800 €		keine Dauerlösung, daher ablehnen Pflasterung wird angestrebt	Gesamtkonzept erforderlich

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

- Stand: 06.03.2017 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
19	Wege innerhalb der Ruhestätten	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Deckmaterial versehen	3.500 €		Maßnahme zurückstellen, Wege nur einebnen. Sie müssten komplett saniert werden	Planung
20	Eingangspforte Wedeler Chaussee	farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten	1.000 €		Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt	Planung
21	Kapelle	Grabstellen-Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen			Frau Heppner bitten, ihre Unterlagen zur Verfügung zu stellen	Aktualisierung
22	Urnengräber im Rasenfeld	eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten			Ausführung Bauhof Heist	Umsetzung bei Bedarf
23	bei den anonymen Grabstellen	Steine entfernen und prüfen, ob diese für die Treppe benutzt werden können, anschließend die Abschlusskante mit winterharte Heide weiß/rot bepflanzen			Ausführung Bauhof Heist	Bauhof
24	bei den Reihengräbern	die Kante in einer Flucht bringen, Hecke schneiden			Ausführung Bauhof Heist	Ausführung sukzessiv
25	Parkplatz Heideweg	Beschilderung „kein Winterdienst“			Beschaffung durch Verwaltung Ausführung Bauhof	
26	Außenbeleuchtung Kapelle	Prüfung, ob LED-Beleuchtung statt Strahler sinnvoll ist			Klärung durch Verwaltung	Beleuchtung wurde erst 2014 erneuert
27	Urnengräber im Rasenfeld	Beschilderung „Ablegen von Grabschmuck, Blumen und Kränzen nicht zulässig“			Beschaffung durch Verwaltung Ausführung Bauhof	
28	Glockenturm	Behandlung Glockenturm		2016	Unterhaltungsmaßnahme	Ausführung 2017
29	Lagercontainer	Lagercontainer grün streichen		2016	Ausführung Bauhof Heist	
30	Eingangspforte von Parkplatz B 431	behindertengerechte Ausführung (z.B. Pendeltür)		2016	Unterhaltungsmaßnahme	