

# Protokoll der Wegebegehung 24. März 2017

(alte Daten vom 2. Oktober 2015)

Teilnehmer: Holger Martinsteig, Thorsten Gerhartz, Michael Rahn (alle Bauausschuss)

Treffpunkt: Bushaltestelle Blink,  
Begehung 15 bis 17 Uhr

## **Blink**

40a, Bordstein samt Platte abgesackt (prio 1)

## **Haferland**

2015: Eine Absenkung im Kreisel  
und vor der Grundstücksgrenze 13/15 (Priorität 2)

## **Schulstraße/Hauptstraße**

großer Huppel in der Fahrbahn (seit 2014 protokolliert, Priorität 2)

## **Hauptstraße**

14 a und 58 Telefon-Deckel steht zu hoch raus (Telekom anschreiben durch Verwaltung)

16-18 Absackungen (Prio 1)

37 (Marschtreff) Absackung (Prio 2)

45-47 sowie 60-62 schiefe Platten in Längsrichtung (prio 1)

85 Einfahrt/Geqweg Übergang mit bis zu 5 cm Höhenunterschied (Prio 1)

Haltestelle Sandweg Richtung Haseldorf

sowie 104-106 div. Absackung Platten zum Kantstein (Komplettsanierung nach Hetlinger Modell?)

Haltestelle Sandweg Richtung Holm, große Absackungen im Haltestellen-Fahrbahnbereich (Wegeunterhaltungsverband?)

Ecke Cranz/Hauptstraße (nähe Halle) mind. Zwei deutliche Absackungen (Gewährleistung?)

## **2014:**

Große Absackung auf der Landesstraße am Brückenreth (Aufgabe Landesstraßenbauamt, bitte melden von der **Verwaltung**) **Priorität 1 (Sanierung in Aussicht gestellt)**

## **Op den Barg**

seit 2014:

Mini-Gehweg, sanierungsreif, teilweise nicht nutzbar.

### **Empfehlung:**

Sobald finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, wird die Straße komplett saniert und als verkehrsberuhigte Spielzone hergerichtet (ohne Hochbord)

## **Deiheck**

gegenüber Krugstraße Platte abgesackt (Bauhof?)

## **Achtern Diek**

Kurve Schulstraße/Achtern Diek (Sanierung nach hetlinger Modell?)

## **Schulstraße**

seit 2014 im Protokoll:

Schulstraße diverse kaputte Gehwegplatten Priorität 2

Deichstülpe div. Löcher auf der Fahrbahn (Priorität 2)

## **Achter de Höf**

gr. Gulli vor Schuldt ragt raus

seit 2014:

Mehrere Unebenheiten im Verlauf der Fahrbahn, Rand bricht weg, Prio 2

Empfehlung: Fräsen, neu decken

## **Feldstroot**

Linker Gehweg, 1. Grundstück div. Platten hoch (Prio 1)

2 kleiner Stein in der Auffahrt total abgesackt (Bauhof?)

2015:

8 abgeplatze Gehwegsteine vor der Auffahrt müssen erneuert werden (Prio 2)

## **Röbenkamp**

2015:

Ecke Feldstroot zwei Kantsteine teilweise weggebrochen (Prio 2, Firma.)

8 Absackungen rechts und links vom Gulli (Prio 2)

## **Op de Weid**

Kurvenbereich zur Hauptstraße div., Unebenheiten (Schulweg!!!, Hetlinger Modell)

2015:

Parkstreifen vorn 1. Lampe, Bäume drücken Steine hoch (Prio 2, (Bauhof)

## **Bandrieterstroot**

2 Absackung im Gehweg (Prio 1)

## **Sandweg**

2 Gullideckel und Pflastersteine angleichen (AVE?)

Ecke zur Hauptstraße div. Absackungen, (Kurve erneuern bis Gulli, hetlinger Modell?)

## **Sandstücken**

Zaun zum Bolzplatz demoliert (Empfehlung: wegnehmen, Bauhof, Verwaltung klärt Eigentumsfrage)

11 (Kehre) Gulli sackt ab (Prio 2)

## **Eckhorst**

4, 8, 9a und b einzelne Steine sowie Hydrant sind schief, ragen raus (Prio 1)

Wappen in Höhe Grundstück Ostmeier reinigen (Bauhof)

## **Cranz**

6 Kanaldeckel plus zwei weitere in der Nähe ragen raus (Prio 1)

18 zwei Meter langer Gehweg an zwei Stellen abgesackt und Kanaldeckel ragt raus (Firma)