

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Moorrege
-Der Bürgermeister-
über Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

06.07.2018

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz in "Grothar" wurde am 04.07.2018, nach den einschlägigen Vorschriften, vor allem der DIN 1176 und 1177 geprüft.

Im Ergebnis teile ich Ihnen festgestellte Sicherheitsmängel wie folgt mit:

Spiellandschaft:

Teilweise weisen Geräteteile, die der Statik und/oder der Sicherheit dienen, eine beginnende Holzfäule oder Korrosion auf. Dringender Handlungsbedarf besteht z.Zt. nicht. Beobachtung ist aber erforderlich (Tragbalken).

Kletterwand scharfe morsche Kanten im oberen Bereich entfernen.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden.

Aus stoßdämpfendem Boden sollte der Bewuchs entfernt werden.

Bernh. Möller
Ing.-Büro für Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2	Bankverbindung:	Mitglied im Bundesverband der	Mitglied im Verein
25474 ELLERBEK	Hamburger Sparkasse	freiberuflichen Sachverständigen	Deutscher
Tel. 04101/32110	IBAN: DE 2320 050550 1308100393	für das Kraftfahrzeugwesen e.V.	Sicherheitsingenieure
Fax 04101/371598	BIC: HASPDEHXXX	-BVSK-	-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Moorrege
-Der Bürgermeister-
über Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

06.07.2018

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz in "Grundschule/Klinkerstraße" (vorn an der Straße) wurde am 04.07.2018, nach den einschlägigen Vorschriften, der DIN EN 1176 und 1177, sowie GUV-Si 8017 geprüft.

Im Ergebnis teile ich Ihnen festgestellte Sicherheitsmängel wie folgt mit:

Schaukel:

Gesperrt, wird entfernt

Karussell:

Sand angleichen damit Zugriff unter den Drehboden nicht möglich ist. Bodenplatte tw. absplitterndes Holz.

Sandkasten:

Bewuchs entfernen.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden.



Bernh. Möller, Ing.-Büro für Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/371598

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE 2320 050550 1308100393
BIC: HASPDEHHXXX

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Moorrege
-Der Bürgermeister-
über Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

06.07.2018

Prüfbericht


Der gemeindliche Kinderspielplatz in "Grundschule" (hinten) wurde am 04.07.2018, nach den einschlägigen Vorschriften, der DIN EN 1176 und 1177, sowie GUV-Si 8017 geprüft.

Das Ergebnis teile ich Ihnen wie folgt mit:

Sicherheitsmängel an den Spielgeräten wurden nicht festgestellt.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden.


Bernh. Möller
Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing	• Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen	• Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)	
Am Teich 2	Bankverbindung:	Mitglied im Bundesverband der	Mitglied im Verein
25474 ELLERBEK	Hamburger Sparkasse	freiberuflichen Sachverständigen	Deutscher
Tel. 04101/32110	IBAN: DE 2320 050550 1308100393	für das Kraftfahrzeugwesen e.V.	Sicherheitsingenieure
Fax 04101/371598	BIC: HASPDEHHXXX	-BVSK-	-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Moorrege
-Der Bürgermeister-
über Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

06.07.2018

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz in "An Himmelsberg" wurde am 04.07.2018, nach den einschlägigen Vorschriften, vor allem der DIN 1176 und 1177 geprüft.

Im Ergebnis teile ich Ihnen festgestellte Sicherheitsmängel wie folgt mit:

Sicherheitsmängel wurden nicht festgestellt

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden.

Bernh. Möller

Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/371598

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE 2320 050550 1308100393
BIC: HASPDEHXXX

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Moorrege
-Der Bürgermeister-
über Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

06.07.2018

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz in "Achtern Moor" wurde am 04.07.2018, nach den einschlägigen Vorschriften, der DIN EN 1176 und 1177, sowie GUV-Si 8017 geprüft.

Im Ergebnis teile ich Ihnen festgestellte Sicherheitsmängel wie folgt mit:

Wippe:

Wippbalken befestigen.

Karussell:

Schrauben unter den Sitzen kürzen.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden.

Die fehlenden Abdeckkappen an der Zaunanlage sollten ersetzt werden.

Bernh. Möller

Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/371598

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE 2320 050550 1308100393
BIC: HASPDEHHXXX

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Moorrege
-Der Bürgermeister-
über Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

06.07.2018

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Schmiedeweg" in Moorrege wurde am 04.07.2018, nach den einschlägigen Vorschriften, vor allem der DIN 1176 und 1177 geprüft.

Das Ergebnis teile ich Ihnen wie folgt mit:

Sicherheitsmängel wurden nicht festgestellt

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden.

Bernhard Möller

Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2
25474 ELLERBEK
Tel. 04101/32110
Fax 04101/371598

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE 2320 050550 1308100393
BIC: HASPDEHHXXX

Mitglied im Bundesverband der
freiberuflichen Sachverständigen
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.
-BVSK-

Mitglied im Verein
Deutscher
Sicherheitsingenieure
-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Moorrege
-Der Bürgermeister-
über Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

06.07.2018

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz in "Achter de Schön" wurde am 04.07.2018, nach den einschlägigen Vorschriften, der DIN EN 1176 und 1177, sowie GU-Si 8017 geprüft.

Das Ergebnis teile ich Ihnen wie folgt mit:

Spiellandschaft:

Holzteile und Kopfbalken teilweise morsch. Seil an dem schrägen Aufstieg fehlt.

Schaukel:

Abdeckkappe defekt.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden.

Bernh. Möller

Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2	Bankverbindung:	Mitglied im Bundesverband der	Mitglied im Verein
25474 ELLERBEK	Hamburger Sparkasse	freiberuflichen Sachverständigen	Deutscher
Tel. 04101/32110	IBAN: DE 2320 050550 1308100393	für das Kraftfahrzeugwesen e.V.	Sicherheitsingenieure
Fax 04101/371598	BIC: HASPDEHHXXX	-BVSK-	-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Moorrege
-Der Bürgermeister-
über Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

06.07.2018

Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Mühlenweg" in Moorrege wurde am 04.07.2018, nach den einschlägigen Vorschriften, vor allem der DIN 1176 und 1177 geprüft.

Im Ergebnis teile ich Ihnen festgestellte Sicherheitsmängel wie folgt mit:

Doppelschaukel:

Teilweise weisen Geräteteile, die der Statik und/oder der Sicherheit dienen, eine beginnende Holzfäule oder Korrosion auf. Ein dringender Handlungsbedarf besteht momentan nicht, eine Überprüfung durch den Betreiber in kürzeren Abständen ist aber erforderlich (Kopfbalken).

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden.

Bernhard Möller

Ing.-Büro für
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing.	• Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen	• Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)	
Am Teich 2	Bankverbindung:	Mitglied im Bundesverband der	Mitglied im Verein
25474 ELLERBEK	Hamburger Sparkasse	freiberuflichen Sachverständigen	Deutscher
Tel. 04101/32110	IBAN: DE 2320 050550 1308100393	für das Kraftfahrzeugwesen e.V.	Sicherheitsingenieure
Fax 04101/371598	BIC: HASPDEHHXXX	-BVSK-	-VDSI-