

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Heideweg Park- platz am Friedhof		Es befinden sich Löcher im Übergang vom Weg zum Parkplatz.	Die Löcher mit Recycling auffüllen, verdichten und mit Deckmaterial abstreuen.			
Heideweg	1 3 – 5 7 11 – 13 12 13 15 16 17 – 17 a 17 b	Der Randstreifen ist von der B431 bis zur ersten Kurve im Heideweg abgesenkt. Das Pflaster ist uneben. Das Pflaster ist beim Kasten der Netz-AG abgesenkt. Die Pflasterung ist zur Grundstücksgrenze abgesackt. Gehwegpflaster ist am Bordstein abgesenkt. Feldsteine befinden sich auf dem Randstreifen zwischen Straße und Grundstücksgrenze. Pflasterung und Bordstein sind beim Hydranten abgesenkt. Siel der Fahrbahntwässerung ist abgesenkt. Der Streifen zwischen Grundstücksgrenze und Fahrbahn ist bepflanzt. Der Gehweg ist stellenweise abgesenkt. Der Asphalt ist im Randbereich brüchig.	Randstreifen auffüllen und verdichten. Pflasterung anheben und verdichten. Pflasterung anheben und verdichten. Pflasterung anheben und verdichten. Pflasterung anheben und verdichten. Feldsteine entfernen. Pflasterung und Bordstein anheben und verdichten. Siel anheben und verdichten. Pflanzen entfernen. Pflasterung anheben und verdichten. Fahrbahnrand mit Asphalt ausbessern.			Ordnungsamt Ordnungsamt
B 431 ab Heideweg Richtung Moorrege		Haltestelle Heideweg: das Pflaster ist zum Bordstein abgesenkt.	Pflaster anheben und verdichten.			
B 431	17	Der Ablauf ist im Auffahrtsbereich uneben.	Ablauf anheben und verdichten.			
B 431 Haltestelle Hamburger Straße Richtung Holm		Haltestelle Hamburger Straße: das Pflaster ist teilweise abgesenkt.	Pflaster anheben und verdichten.			
B 431		Zwischen Hamburger Straße und Kreuzweg ist der Randstreifen sehr uneben.	Randstreifen abschälen, mit Recycling anfüllen und verdichten.			
B 431 Haltestelle Heideweg n. Holm		Das Pflaster ist am Bordstein teilweise abgesenkt.	Pflaster anheben und verdichten.			
B 431 ehemals Heister Diele		Der Randstreifen und die Pflasterung ist zur Grundstücksgrenze hin uneben.	Randstreifen mit Mutterboden auffüllen, Pflaster anheben und verdichten.			

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
B 431		Zwischen Hamburger Straße und Kreuzweg bestehen starke Unebenheiten durch Wurzeln, Absenkungen und Frostaufbrüche. Gullydeckel und Einläufe sind teilweise angehoben bzw. abgesenkt.	Der Radweg muss vom Bereich der Einmündung Hamburger Straße bis zum Kreuzweg repariert werden. Wegen unebener Regeneinläufe und Absenkungen ist eine neue Decke sinnvoll.			L B V L B V
Hamburger Straße östlicher Bereich		Auf der gesamten Länge ist der Seitenstreifen im schlechten Zustand.	Kompletten Randstreifen abfräsen und mit neuem Material versehen.			
Hamburger Straße westlicher Bereich		Die Ecke zur B 431 ist abgesenkt.	Belag auffüllen und verdichten.			
Hamburger Straße Grundst. U. Miemitz		Die rot markierte Eiche ist ausschließlich zur Straßenseite belaubt und umsturzgefährdet.	Der Baum ist vom Besitzer zu fällen und der angrenzende Baum zurückzuschneiden			Ordnungsamt
Hamburger Straße Grundst. H. Scharrel		Der Graben ist bis zur Straßenunterführung verstopft.	Graben reinigen, um den Wasserablauf sicherzustellen.			
Hamburger Straße von Wedeler Ch. bis Einfahrt Sportplatz		Der Asphalt ist durch Wurzelwerk in der Straße angehoben und abgesenkt. Der Kantenbereich ist durch Frost beschädigt.	Das Wurzelwerk im Deckbereich abfräsen und Asphalt erneuern.			
Hamburger Straße		Der Randstreifen ist stark abgesenkt und zum Teil überhöht.	Randstreifen abfräsen, mit Recycling anfüllen verdichten und Kies abstreuen.			
Hamburger Straße auf Moorreger Seite		Das Wasser läuft nicht in den Graben ab. Absackungen im Asphalt auf Moorreger Seite.	Gemeinsam mit Moorrege abstimmen: Grasüberwuchs abfräsen und Asphalt ausbessern lassen.			
Hamburger Straße Ecke Heistmer Weg		Straße ist im Randbereich abgesenkt und der Graben bis zur Unterführung verschlammt .	Straße reparieren, Unterführung reinigen, ausmauern und durch Schutzgitter sichern.			
Kleine Twiete zur Einmündung B 431 Kleine Twiete	15, 17, 19	Der Regenwassereinlauf ist abgesackt und der Seitenstreifen auf der anderen Seite uneben. Regenwassereinläufe sind abgesenkt.	Regenwassereinlauf anheben, Seitenstreifen egalalisieren. anfüllen und verdichten. Regenwassereinläufe anheben und verdichten			
Kleine Twiete bis zur Großen Twiete		Der Seitenstreifen weist von Haus Nr. 1 bis zur Großen Twiete tiefe Löcher auf.	Seitenstreifen egalisieren und verdichten.			
Kleine Twiete Ecke Große Twiete		Asphaltdecke ist zerbrochen.	Asphaltschäden ausbessern.			

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Große Twiete		Die Einfahrt zum Tenniscenter weist 2 große Löcher mit je 100 mm Tiefe auf.	Mit Recycling auffüllen und verdichten.			
Große Twiete Fußweg zum Sportplatz		Der Weg ist zu schmal und steht bereits bei geringer Feuchtigkeit unter Wasser.	Höheren und breiteren Weg anlegen. (Sinnvoll ist eine Pflasterung)			
Große Twiete Ecke Hauptstraße		Der Bereich ist stark beschädigt.	Neues Pflaster legen.			
Hauptstraße vom Eingang Großer Kamp bis B 431		Bürgersteig ist sehr uneben.	Bürgersteig anheben.			
Hauptstraße	2	Der Wasserschieber ist abgesenkt.	Wasserschieber anheben und Pflaster angleichen.			W B V
	4	Die Gehwegplatten der Auffahrt sind abgesenkt.	Gehwegplatten anheben und verdichten.			
	12	Der Wasserschieber ist abgesenkt.	Wasserschieber anheben und Pflaster angleichen.			W B V
	34	Der Wasserschieber und das Pflaster sind abgesenkt.	Wasserschieber anheben und Pflaster angleichen.			W B V
Hauptstraße Ecke Grabenputt	50	Die Randsteine sind weggekippt und der Bürgersteig ist sehr uneben.	Randsteine befestigen und Bürgersteig neu pflastern.			
Hauptstraße Ecke Grabenputt		Die Hecke behindert die Einsicht zur Hauptstraße	Hecke ist vom Eigentümer zurückzuschneiden			Ordnungsamt
Hauptstraße Einmündung Schulstr.	51	Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten.	Bürgersteig anheben und befestigen.			
Hauptstraße O. Fruchtenicht		Die Randsteine sind weggekippt und der Bürgersteig ist sehr uneben.	Randsteine und Bürgersteig anheben und befestigen.			
Hauptstraße Einmündung Kl. Ring		Der Seitenstreifen ist abgesenkt.	Seitenstreifen anheben.			
Hauptstraße Einmündung Gr. Ring	55	Der Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten.	Bürgersteig anheben und befestigen.			
Hauptstraße		Das Siel ragt hervor, Steinkante ist schadhaft und Bushaltestelle „Geestberg“ ist abgesenkt.	Sofortmaßnahme: Steinkante und Pflaster erneuern, Bushaltestelle neu aufstellen.			
Hauptstraße Einmündung Gr. Ring	56 – 58	Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten.	Bürgersteig anheben und befestigen.			
Hauptstraße		Die Einfahrten sind abgesenkt.	Pflaster anheben und verdichten.			
Hauptstraße Betrieb Oldehuus		Die Bankette ist abgesenkt und teilweise fehlt der Asphalt.	Bankette mit Recycling und Asphalt auffüllen und befestigen.			

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Kleiner Ring	4	Die Buchenhecke wächst in den Bürgersteig.	Hecke vom Anwohner zurückschneiden lassen.			Ordnungsamt
	7	Der Regenwassereinlauf ist in der Straße um 10 cm abgesenkt.	Schaden wegen Unfallgefahr sofort beheben.			
	11	Der Bürgersteig ist abgesenkt.	Steine anheben und verdichten.			Ordnungsamt
	12	Die Buchenhecke wächst in den Bürgersteig.	Hecke vom Anwohner zurückschneiden lassen.			
	12	Der Bürgersteig ist sehr uneben und die Gehwegplatten sind teilweise abgesenkt.	Da es sich um ein Reststück des alter Plattenweges handelt, ist die Neupflasterung ratsam.			
	14	Der Straßenbelag ist im schlechten Zustand.	Straße ausbessern oder neu asphaltieren.			
	16 – 18	Beidseitig Regenwassereinläufe abgesenkt.	Einläufe anheben und verdichten.			
	17	Es befinden sich Löcher im Gehweg.	Gehweg egalisieren und Löcher beseitigen.			Ordnungsamt
	21	Die Straße am Kanalschacht und 2 Regenwassereinläufe sind abgesenkt.	Straße und Einläufe anheben und verdichten.			
21	Es liegen Feldsteine auf dem Randstreifen	Steine vom Anwohner entfernen lassen.				
27 - 29	Der Streifen zwischen Fahrbahnrand und Grundstücksgrenze ist sehr uneben.	Streifen abschälen und egalisieren.				
Kleiner Ring Einmündung Hauptstr.		Der Fußweg und das Pflaster sind abgesenkt.	Fußweg egalisieren und Pflasterung angleichen.			
Lusbusch Richtung Heist		Der Seitenstreifen ist sehr uneben und weist tiefe Löcher auf.	Seitenstreifen egalisieren und Fahrbahn durch Gittersteine verbreitern. (wie z.B. im Glinder Weg)			
Lusbusch Ecke Kleiner Ring		Die Hecke ist zu hoch. Das Sichtdreieck wird nicht eingehalten.	Hecke ist vom Anwohner zurückzuschneiden.			Ordnungsamt
Wiesenweg		Der Graben ist zum Teil eingesät.	Muss der Graben nicht geöffnet werden?			
Wiesenweg nördl. Abschnitt bis zum Heistmer Weg		Der Seitenstreifen ist uneben und erhöht.	Seitenstreifen abschälen, um den Wasserablauf zu gewährleisten.			
Heistmer Weg	56 a	Die Fahrbahn ist aufgebrochen.	Fahrbahndecke reparieren oder erneuern.			
Heistmer Weg	56 a	Die Fahrbahn ist aufgebrochen.	Fahrbahn reparieren.			
Heistmer Weg Wiesenweg		Der Seitenstreifen ist uneben.	Seitenstreifen egalisieren.			

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Feldstraße	8	Der Sieleinlauf ist abgesenkt.	Sieleinlauf anheben.			
Weidenstieg	16 20	Der Wasserschieber ist abgesenkt. Der Sieleinlauf ist abgesenkt.	Wasserschieber anheben, Pflaster angleichen. Sieleinlauf anheben.			W B V
Grabenputt Durchgang Weidenstieg	32	Bewuchs ragt auf den Weg.	Bewuchs beseitigen.			
Grabenputt	10 26 30	Randstreifen und Pflasterung sind auf dem Gehweg durch Wurzelwerk angehoben. Der Sieleinlauf ist abgesenkt. Der Sieleinlauf ist abgesenkt.	Wurzelwerk beseitigen, Randstreifen und Gehweg angleichen. Sieleinlauf anheben. Sieleinlauf anheben.			
Schulstraße	2	Der Bürgersteig ist abgesenkt.	Bürgersteig anheben und befestigen.			
Am Sportplatz Am Sportplatz Einfahrt Brügmann Am Sportplatz Am Sportplatz Am Sportplatz	3	Die komplette Straße weist Frostschäden auf. Die Einfahrt ist abgesenkt. Die Hecke wächst in den Bürgersteig hinein. Bürgersteig und Einfahrt sind abgesenkt. Es befindet sich ein Loch im Straßenbelag.	Asphalt ausbessern. Einfahrt auffüllen und einebnen. Hecke zurückschneiden lassen. Bürgersteig und Einfahrt anheben. Asphalt umgehend ausbessern.			Ordnungsamt
Raiffeisenstraße	4	Hecke ragt in den Bürgersteig.	Hecke vom Anwohner zurückschneiden lassen.			Ordnungsamt
Großer Ring bis zur Einmündung Schulstraße Großer Ring	3 10 24 – 24 b 42	Der Bürgersteig ist abgesenkt. Der Bürgersteig ist abgesenkt. Der Bürgersteig ist abgesenkt. Der Bürgersteig ist abgesenkt.	Bürgersteig anheben oder neu pflastern. Steine anheben und befestigen. Steine anheben und befestigen. Steine anheben und befestigen. Steine anheben und befestigen.			
Großer Ring Einmündung Hauptstr.		Der Bürgersteig ist auf der linken Seite abgesenkt und uneben.	Steine anheben und befestigen.			
Großer Ring	63	Der Bürgersteig ist uneben.	Steine anheben und befestigen.			

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Haseldorfer Straße	2 14 – 16	Der Bürgersteig ist abgesenkt. Der Bürgersteig ist schadhaft.	Steine anheben und befestigen. Steine anheben und befestigen.			
Haseldorfer Straße	16	Es befindet sich ein Loch im Asphalt.	Asphaltdecke ausbessern.			
Im Dorfe Einmündung Großer Ring		Der Bürgersteig ist auf beiden Seiten uneben und abgesenkt.	Steine anheben und befestigen.			
Im Dorfe	8 9 13 24 a	Der Bürgersteig ist uneben und abgesenkt. Die Hecke befindet sich auf dem Bürgersteig. Der Bürgersteig ist uneben. Der Bürgersteig ist abgesenkt. Die Steine sind im Einfahrtsbereich abgesenkt.	Steine anheben und befestigen. Hecke vom Anwohner zurückschneiden lassen. Steine anheben und befestigen. Steine anheben und befestigen. Steine anheben und befestigen.			Ordnungsamt
Birkenhorst	2 – 10 5 9 23	Der Straßenbelag ist im Randbereich schadhaft. Der Straßenbelag ist im Randbereich schadhaft. Der Straßenbelag ist im Randbereich schadhaft. Der Straßenbelag ist im Randbereich schadhaft. Gully-Deckel klappern beim Überfahren.	Asphalt ausbessern und Randsteine setzen. Asphalt ausbessern und Randsteine setzen. Asphalt ausbessern und Randsteine setzen. Asphalt ausbessern. Gully-Deckel befestigen. Es ist sinnvoll, die Straße im westlichen Teil zu erneuern.		2019	Wird durch den Wege- und Unterhaltungsverband und die Gemeinde behoben.
Großer Kamp rechtsseitig zur Hauptstraße gegenüber Eisdiele vor Mehrfam.haus Großer Kamp	2 b – 2 d 19 23 – 29	Der Bürgersteig am Siel ist uneben und die Bordsteine sind abgesenkt. Der Asphalt ist aufgebrochen und ein Abschluss fehlt. Weitere Schäden entstanden durch mangelhaftes Ausflicken des Asphalts. Die Bordsteinkante ist defekt. Der Asphalt ist aufgebrochen. Der Asphalt ist aufgebrochen. Der Asphalt ist aufgebrochen.	Schäden beseitigen. Asphalt ausbessern und Abschluss herstellen. Steine erneuern und befestigen. Asphalt ausbessern. Asphalt ausbessern. Asphalt ausbessern.			
Lehmweg Einmündung Gr. Ring		Die Asphaltdecke ist durch Frostaufbrüche beschädigt.	Asphalt ausbessern.			

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Einmündung zur Raiffeisenstraße Lehmweg bis zur B 431		Die Siele sind abgesenkt. Der Lehmweg weist im gesamten Bereich Frostaufbrüche auf.	Siele anheben. Asphalt reparieren oder komplett erneuern.			
Lehmweg Lehmweg Einmündung Birkenhorst Lehmweg Lehmweg bis Einmünd. Birkenhorst Lehmweg „Rentnerblock“ Lehmweg Lehmweg Einmündung Rosentwiete Lehmweg vor Einmündung Großer Kamp Lehmweg Lehmweg Einmündung zur B 431	5 28 38 40 – 42 42 a 69	Der Bürgersteig ist uneben und abgesenkt. Der Asphalt ist uneben und abgesenkt. Die Straßendecke ist sehr uneben. Der Bürgersteig ist uneben. Der Lehmweg weist große Löcher im Asphalt auf. Der Bürgersteig ist abgesenkt. Der Randstreifen ist abgesenkt. Der Bürgersteig ist uneben. Der Bürgersteig ist uneben und die Asphaltdecke ist beschädigt. Der Asphaltbelag ist neben dem Sieleinlauf defekt. Die Bordsteine vom Bürgersteig sind uneben.	Steine anheben und reparieren. Asphaltdecke reparieren. Straßendecke ausbessern. Steine anheben und verdichten. Löcher im Asphalt sofort reparieren. Wurde in der Zwischenzeit zum Teil erledigt. Steine angleichen und verdichten. Randstreifen anfüllen. Steine anheben und verdichten. Steine anheben und verdichten, Asphaltdecke ausbessern. Asphalt reparieren Bordsteine anheben und verdichten.			
Kälbermoor	30 48	Die Straße ist abgesenkt. Vor Haus Nr. 5 wächst die Kirsche in die Laterne Die Straße ist im Randbereich abgesenkt.	Straße anheben und rückverfestigen. Kirsche zurückschneiden. Steine anheben und verdichten.			
Rosentwiete Einmünd. Lehmweg		Fußwege sind beschädigt und teilweise abgesenkt.	Fußwege reparieren und verdichten.			

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Rosentwiete	1 und 4 4 – 10 16 – 18 19	Der Bürgersteig und der Straßenbereich ist sehr uneben. Die Straßenschilder sind nicht mehr erkennbar. Die Bürgersteige sind abgesenkt. Der Bürgersteig ist im Parkplatzbereich sehr uneben.	Bürgersteig und Straßenbelag aufnehmen und neu pflastern. Verkehrsschilder erneuern. Vorschlag: Einengung auf der Seite Nr. 4 und Straßenanhebung beseitigen, weil Patienten bei Krankentransporten gefährdet sind. Bürgersteige anheben und verdichten. Nr. 10 muss sofort repariert werden Bürgersteig anheben und verdichten.			
Rosentwiete am Wendehammer		Der Asphaltbelag ist uneben und schadhaft.	Bürgersteig anheben und verdichten. Asphaltaufbrüche reparieren.			
Gartenweg		Der Bereich weist Schlaglöcher auf.	Belag aufbringen und verdichten.			
Tannenstraße Durchgang Spielplatz bis Kreuzweg vor Einmündung zum Kiefernweg Tannenstraße vor der Einmündung zur Lärchenstraße	15	Der Asphalt ist sehr schadhaft. Der Durchgang ist uneben, zu schmal und hat zu hohen Bordstein. (n. behindertengerecht). Der Bürgersteig ist abgesenkt. Der Bordstein ist abgesenkt. Der Bürgersteig ist uneben und der Bordstein abgesenkt.	Asphaltbelag reparieren. Fußweg ebnen, verbreitern und Bordsteine absenken. Bürgersteig anheben und verdichten. Bordstein anheben und verdichten. Bordstein anheben und Bürgersteig egalisieren.			
Lärchenstraße vor Einmündung Eichenstraße	4 5	Der Bordstein ist am Sieleinlauf abgesenkt. Der Bürgersteig ist abgesenkt. Es befinden sich Schäden in der Straße.	Bordstein anheben. Bürgersteig anheben und verdichten. Straßenschäden beseitigen.			
Erlenstraße	5 7 13	Der Sieleinlauf ist abgesenkt. Der Sieleinlauf ist abgesenkt. Der Sieleinlauf ist abgesenkt.	Sieleinlauf anheben. Sieleinlauf anheben. Sieleinlauf anheben.			
Rugenbergen Einmündung Lehmweg		Die Bordsteine sind auf beiden Seiten zu hoch und die Straße weist Asphalt Schäden.	Bordsteine absenken und Straßenbelag reparieren.			

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Rugenbergen auf beiden Seiten Rugenbergen Einmünd. Ulmenweg	20 34	Die Fußwege sind nicht befestigt. Der Sieleinlauf ist abgesenkt. Der Sieleinlauf ist abgesenkt. Der Straßenbelag ist teilweise ohne Deckschicht.	Variante a: beidseitig Fußwege abschieben, mit Recycling und Deckmaterial auffüllen und verdichten. Variante b: einseitig Bürgersteig herstellen und andere Seite Fußweg egalisieren. Sieleinlauf anheben. Sieleinlauf anheben. Asphaltdecke reparieren.			
Am Windsack		Die Bäume weisen totes Gehölz auf und ragen zum Teil bis in die Straße.	Totholz ausschneiden und Baumüberwuchs zurückschneiden.			Ordnungsamt
Buchenweg	6	Der Buchenweg hat starke Asphalt Schäden. Der Bürgersteig ist uneben.	Asphaltdecke reparieren oder erneuern. Bürgersteig angleichen.			
Grauer Esel Einmünd. Kreuzweg von Einmünd. Voßkuhl bis Haus Nr.5 Grauer Esel Einmündung Ulmenweg Grauer Esel vom Ulmenweg bis zum Ortsschild Heist		Der Bürgersteig ist abgesenkt und die Auffahrt ist uneben. Die Buchenhecke ragt auf den Bürgersteig. Felssteine liegen bis zum Fahrbahnrand und der Knickbewuchs ragt in die Straße hinein. Das Sichtdreieck ist nicht gegeben. Die Knickpflanzen ragen bis 1,50 Meter in die Fahrbahn hinein.	Bürgersteig anheben und Auffahrt angleichen. Buchenhecke zurückschneiden. Steine bis Grundstücksanfang entfernen, Knickbewuchs zurückschneiden und Sichtdreieck herstellen. Bewuchs zurückschneiden.			Ordnungsamt Ordnungsamt Ordnungsamt
Grauer Esel Grauer Esel	2 4 6 31 – 33	Es liegen Feldsteine auf dem Gemeindegrund. Die Hecke ist zu breit. Der Carport ragt wahrscheinlich über das Grundstück hinaus und muss eingemessen werden. Es befinden sich Rosenpflanzen auf dem Gemeindegrundstück. Der Zaun steht auf Gemeindegrund. Der rechte Seitenstreifen ist uneben und abgesenkt. Der Asphalt weist Schäden auf.	Felssteine sind vom Anwohner zu entfernen. Hecke ist vom Anwohner zurück zu schneiden. Wenn sich der Carport zum Teil auf dem Weg befindet, muss es vom Eigentümer zurückgesetzt werden. Rosenpflanzen muss vom Eigentümer zurückgesetzt werden. Zaun ist vom Eigentümer zurückzusetzen. Seitenstreifen anfüllen und Asphalt Schäden beseitigen.			Ordnungsamt Ordnungsamt Ordnungsamt Ordnungsamt Ordnungsamt

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
<p>Kreuzweg Ecke Grauer Esel</p> <p>Kreuzweg durchgehend linksseitig bis zum Beginn des Waldes</p> <p>Kreuzweg durchgehend rechtsseitig bis zur Kurve</p> <p>Kreuzweg</p>		<p>Der Ansatz vor dem Bürgersteig ist uneben und stark verkrautet.</p> <p>Die Pflasterung weist Unebenheiten auf.</p> <p>Der Graben ist unzureichend gesäubert.</p> <p>Die Knickpflanzen stehen zum Teil ohne Erdreich mit dem Wurzelwerk am Grabenrand.</p> <p>Der Bewuchs ragt bis über den Graben hinaus.</p> <p>Vom Reitstall Beck-Broichsitter bis zur Kurve ist der Graben auf der anderen Straßenseite zugeschüttet.</p> <p>Muss er nicht geöffnet werden?</p> <p>Der Seitenstreifen ist bis zu 12 cm abgesenkt.</p> <p>Totholz und Baumüberwuchs ragen in den Weg. Junge Birken wachsen am Wegrand.</p> <p>Es wird in der Kurve bei Schümann geparkt.</p>	<p>Ansatz ebnen und Unkraut entfernen.</p> <p>Pflaster begradigen.</p> <p>Gaben säubern.</p> <p>Knickpflanzen zurückschneiden.</p> <p>Bewuchs zurückschneiden.</p> <p>Fragezeichen?</p> <p>Nicht unbedingt, wenn Wasser versickern kann.</p> <p>Seitenstreifen abschälen und mit Granulat auffüllen und anschließend verdichten.</p> <p>Totholz und Baumüberwuchs zurückschneiden. Birken entfernen.</p> <p>Verbotsschilder aufstellen.</p>			<p>Gem. Heist oder Ordnungsamt</p>
Schlackenweg ab Kurve Schießstand bis ins Moor		Der Baumbewuchs ragt weit bis in die Straße hinein.	Überwuchs zurückschneiden.			<p>Gem. Heist oder Ordnungsamt</p>
Am Sandloch		Der unbefestigte Teil der Straße ist sehr uneben.	<p>Der Weg sollte auf Kosten der Fa. Tennent / LTB wassergebunden saniert werden.</p>			<p>Gem. Heist und Tennent / LTB</p>