

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Stand 21.05.2019

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
1	anonyme Grabstellen	die Abschlusskante mit winterharter Heide weiß/rot bepflanzen			Bepflanzung durch den Bauhof	Ausführung Bauhof
2	Parkplatz Heideweg	weitere Parkplätze durch Entfernen der Brennesseln			Fremdvergabe	Planung
3	Flächen aufgegebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen			Ausführung durch Bauhof möglich	Ausführung regelmäßig bei Bedarf
4	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern			Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)	Planung
5	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung von Urnenfeld bis zur Kapelle			Unterhaltungsarbeit Ausführung durch Bauhof	Ausführung Bauhof
6	Kapelle	Grabstellen - Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen			Unterlagen zur Verfügung stellen	Aktualisierung
7	Urnengräber im Rasenfeld	eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten			Ausführung Bauhof Heist	Umsetzung bei Bedarf
8	bei den Reihengräbern	die Kante in eine Flucht bringen, Hecke schneiden			Ausführung Bauhof Heist	Ausführung sukzessiv
9	Kapelle	Fernbedienung für Pastor zum Ein- und Ausschalten der Glocken bei Beerdigungen			Beschaffung durch Verwaltung	Angebot angefordert, zeitnahe Ausführung

10	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchte ca. 3.000 € / Stück			Sehr teuer, Alternativen wie z. B. LED - Leuchten prüfen	Gesamtkonzept erforderlich
11	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen				Gesamtkonzept erforderlich
12	Platz zu der Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600,00 €		Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 18, 19, und 20 erfolgen	Gesamtkonzept erforderlich
13	Rundweg um die Kapelle	Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren			Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 19 und 20 erfolgen	Gesamtkonzept erforderlich
14	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung - Vorschlag des Amtes: Anlage mit Promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600,00 €		Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17, 18 und 20 erfolgen - Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden	Gesamtkonzept erforderlich
15	Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 - 8 mm versehen	800,00 €		keine Dauerlösung, daher ablehnen - Pflasterung wird angestrebt	Gesamtkonzept erforderlich
16	Bepflanzen des anonymen Urnenfeldes mit blühenden Bodendeckern				Ausführung Bauhof	
17	Anlegen einer Stein- oder Aluminiumkante um die Bäume im Friedwald				Ausführung Bauhof	
18	Handlauf für die Rampe am Eingang zum Parkplatz Heideweg anbringen				Fremdvergabe	
19	Anlage von Familiengräbern auf Grasflächen für Urnen mit je einem Baum oder Strauch als Mittelpunkt				Ausführung Bauhof	

20	Friedhofsgräber auf das Originalmaß der Gräber in der Zeit vom 01.08.2019 bis zum 31.12.2019 zurückschneiden			Ausführung Bauhof	
21	Lose Steine an der linken Seite in Beton legen			Ausführung Bauhof	
22	Friedhofsordnung überarbeiten und neue Schilder an den Eingängen anbringen			Fremdvergabe	
23	Abschluss zum Wald und Grundstück Rieprich mit einem 1500 mm hohen Stabmattenzaun			Fremdvergabe	