



FREIWILLIGE FEUERWEHR HOLM



FREIWILLIGE FEUERWEHR 25488 HOLM, SCHULSTR. 12

Gemeinde Holm
z.Hd. Gemeindevertreterversammlung
Schulstraße 12
24588 Holm

Bankkonto: Raiffeisenbank Elbmarsch eG
Gläubiger ID: DE73ZZZ00000799099
IBAN: DE51 2216 3114 0000 101206
BLZ 221 631 14) Konto-Nr. 101206
Tel-Wache (04103) 87 322

Holm, 26.09.2019

Situation Feuerlöschteich
Holmer Sandberge

Sehr geehrter Herr Hüttner,
Sehr geehrte Gemeindevertreterinnen /-er

mit dem Schreiben vom 24.01.2019 hat die Feuerwehr den Zustand des Feuerlöschteiches zuletzt schriftlich Anfang des Jahres bemängelt, siehe Kopie des Schreibens im Anhang.

Seit ca. 40 Jahren existiert dieses Gewässer das früher in den Sommermonaten sehr oft auch als Badensee mit ausreichend tiefem Wasserstand zum Schwimmen, größtenteils ohne Stehtiefe, hatte. Seit jeher ist der Feuerlöschteich in der Einsatzplanung der Feuerwehr einbezogen und in allen Landkarten auch so bezeichnet. Es wurden sogar in Eigenleistung von Feuerwehrkameraden ortsfeste Ansaugleitungen montiert, um die Wasserentnahme zu optimieren, geschützt durch Stahltore und Hinweisschilder (bis ca. 2009)

Gemäß §2 Abs.8 des Brandschutzgesetzes ist die Gemeinde, somit die Gemeindevertreter in ihrer Funktion, für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung verantwortlich, nicht die Feuerwehr. Leider gab es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Einbindung der Feuerwehr bei Ausschussitzungen oder Ortsterminen zum Thema Wasserstand des Feuerlöschteiches.

„Die Feuerwehr braucht den Feuerlöschteich“

In anbetracht der Größe von 110ha Kiefernwald ist eine Löschwasserbevorratung aus Sicht der Feuerwehr absolut notwendig und ein Konzept zur Löschwasserversorgung dringend geboten. Eine Auswirkung des abgekündigten Feuerlöschteiches auf die aktuelle Feuerwehrbedarfsplanung muss noch geprüft werden.

In diesem Zuge möchte ich darauf hinweisen, dass ein sehr wichtiger Hydrant (Nr.118) in der Straße „Am Sportzentrum“ seit längerem durch den dort aufgestellten Bauzaun verstellt ist und so im Einsatzfall nicht nutzbar ist.

Mit freundlichen Grüßen

L. Krack

Anlage: Schreiben vom 24.01.2019



FREIWILLIGE FEUERWEHR HOLM



KOPIE

FREIWILLIGE FEUERWEHR 25488 HOLM, SCHULSTR. 12

Gemeinde Holm
z.Hd. Herrn Bgm U.Hüttner
Schulstraße 12
24588 Holm

Bankkonto: Raiffeisenbank Elbmarsch eG
Gläubiger ID: DE73ZZZ00000799099
IBAN: DE51 2216 3114 0000 101206
BLZ 221 631 14) Konto-Nr. 101206
Tel-Wache (04103) 87 322

Holm, 24.01.2019

Situation Feuerlöschteich
Holmer Sandberge

Sehr geehrter Herr Hüttner,

es hat sich in den vergangenen Jahren der Zustand der Löschwasserentnahmestellen am Feuerlöschteich in den Holmer Sandbergen so entwickelt, dass die beiden Saugstutzen für Übungs- und Einsatznutzungen gänzlich unbrauchbar geworden sind.
Eine sichere Löschwasserentnahme aus den beiden Saugstutzen ist nicht möglich.

Bedingt durch den niedrigen Wasserstand und versandete Uferbereiche ist eine Wasserentnahme über Saugleitungen unsicher geworden.

In Anbetracht des letzten Sommers und dem bis zum heutigen Tag nicht wesentlich veränderten Wasserstandes im Löschteich, sehen wir von der Feuerwehr dringenden Handlungsbedarf um den eigentlichen Zweck des Teiches wieder herzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

L.Krack