

Fachdienst Straßenbau
und Verkehrssicherheit
Verkehrslenkung

Ihr Ansprechpartner
Thorsten Ravn

Tel.: 04121 4502-2521

Fax: 04121 4502-92521

t.ravn@kreis-pinneberg.de

Elmshorn, 09.12.2019

Verkehrsschau in Appen am 04.12.2019 zu Az: 2420.10-326/19


Teilnehmerkreis:


Beginn: 09:00 Uhr

Herr Banaschak
Frau Kaufmann
Herr Lütje
Frau Thomsen
Herr Möller
Herr Ravn (Unterzeichnender)


Ende: 13:45 Uhr


Bürgermeister Gemeinde Appen
stellv. 2. Bürgermeisterin Gemeinde Appen
Fraktionsvorsitzender CDU Appen
Amt Geest und Marsch Südholstein
Bauhofleiter Gemeinde Appen
Kreis Pinneberg

Ort	Verkehrszeichen	Maßnahmen	Hinweise
Almtweg	VZ 301 	Erneuern	Verblichen
Unterglinder Weg / L 106	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Ziegeleiweg / L 106	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Ziegeleiweg / Unterglinder Weg	VZ 102 	Entfernen	Innerhalb geschlossener Ortschaften nicht erforderlich (Tempo-30-Zone)

Unterglinder Weg	VZ 388 (alt) 	Entfernen	Verblichen Das VZ 388 ist seit dem 01.04.2013 weggefallen. Spätestens mit dem Ende der Übergangsfrist 31.08.2020 sind sie zu entfernen.
Brusiener Twiete / Almtweg	VZ 205 	Reinigen	
Brusiener Twiete / L 106	VZ 205 	Erneuern Freischneiden	Verblichen
Marseille-Kaserne	VZ 283 	Erneuern	Sämtliche verblichene VZ 283 ersetzen
Marseille-Kaserne	VZ 222 	Erneuern	Verblichen
Marseille-Kaserne / L 106	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Marseille-Kaserne	VZ 432 „Marseille-Kaserne“ 	Erneuern	Verblichen
Feldweg zur Kaserne / L 106	VZ 205 	ZZ 1000-32 fehlt	 Das ZZ 1000-32 ist über dem




			VZ 205 zu montieren!
Feldweg zur Kaserne / L 106	VZ 205 	Erneuern Freischneiden	Verblichen
Tävsmoorweg	VZ 310-40 	Eindrehen	
Tävsmoorweg	VZ 388 (alt) 	Entfernen (2 mal)	Das VZ 388 ist seit dem 01.04.2013 weggefallen. Spätestens mit dem Ende der Übergangsfrist 31.08.2020 sind sie zu entfernen.
Moorweg	VZ 274.1-40 	Fehlt	VAO mit Standort folgt.
Bogenstraße	VZ 274.1-40 	Freischneiden	
Eekhof	VZ 283 	Erneuern	Sämtliche verblichene VZ 283 ersetzen
Opn Bouhlen	VZ 240  ZZ „kein Reitweg“	Reinigen ZZ entfernen	
Eekhof /Opn Bouhlen	VZ 274.1-40 	Entfernen	Keine Durchfahrt möglich (Sperrpfosten)


Eekhof /Opn Bouhlen	VZ 325.1-40 	Entfernen	Keine Durchfahrt möglich (Sperrpfosten)
Bouhlentwiete	VZ 240 	Reinigen	
Opn Bouhlen / L 106	VZ 205 	Erneuern	Zu klein
Eekhof	VZ 267 	Entfernen	Privat aufgestellte VZ sind zu entfernen.
Eekhof /Opn Bouhlen	VZ 274.1  ZZ 1000-30 	Entfernen	Nicht erforderlich.
Eekhof	VZ 314  ZZ 1000-20 	Entfernen	Der Hinweis auf den Parkplatz darf nur unmittelbar an der Zufahrt stehen, wenn die Zufahrt für Verkehrsteilnehmer sonst nicht eindeutig erkennbar ist.
Bouhlentwiete	VZ 222 	Entfernen	Nicht erforderlich.
Bouhlentwiete / L 106	VZ 205 	Freischneiden ZZ 1000-32 fehlt	

			 Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
Hauptstraße (Nr.29-35)	VZ 357  ZZ 1008-34 	Reinigen	
Im Wiesengrund	VZ 283 	Erneuern	Sämtliche verblichene VZ 283 ersetzen
Im Wiesengrund / K 13	VZ 205 	Erneuern ZZ 1000-32 fehlt	Zu klein   Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
Schäferhofsweg / K 13	VZ 205 	ZZ 1000-32 fehlt	  Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
Schwarzer Berg	VZ 357 	Verblichen Austauschen gegen VZ 357-50 	

Schwarzer Berg	VZ 388 (alt) 	Entfernen	Das VZ 388 ist seit dem 01.04.2013 weggefallen. Spätestens mit dem Ende der Übergangsfrist 31.08.2020 sind sie zu entfernen.
Schäferhofweg	VZ 133 	Überprüfen / entfernen	Sollte eine VAO vorliegen, bitte ich um Übersendung, ansonsten sind die VZ 133 in beiden Richtungen aufgrund fehlender VAO zu entfernen.
Weg am Karpfenteich	VZ 274-50  VZ 114 	Überprüfen / entfernen	Sollte eine VAO vorliegen, bitte ich um Übersendung, ansonsten sind die VZ in beiden Richtungen aufgrund fehlender VAO zu entfernen.
Weg am Karpfenteich / K 13	VZ 205 	Erneuern ZZ 1000-32 fehlt	Verblichen   Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
K 13 (Höhe Einmündung Nr.18)	VZ 205 	Reinigen ZZ 1000-32 fehlt	  Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
Wedeler Chaussee 24-28	VZ 205 	Entfernen	In Grundstücksausfahrten nicht erforderlich.


Siedlungsweg	VZ 262-7,5 	Überprüfen / entfernen	Sollte eine VAO vorliegen, bitte ich um Übersendung, ansonsten sind die VZ in beiden Richtungen aufgrund fehlender VAO zu entfernen.
Siedlungsweg	VZ 310-40 	Reinigen	
Siedlungsweg	VZ 274.1-40 	Reinigen	
Siedlungsweg	VZ 357 	Verblichen / entfernen	Nicht erforderlich.
Siedlungsweg / L 105	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Grenzweg	VZ 260  ZZ 1026-38 	Reinigen	
Dorfstraße / L 105	VZ 205 	ZZ 1000-32 fehlt	 Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!

Heideweg / L 105	VZ 205 	ZZ 1000-32 fehlt	 Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
Heideweg	VZ 136  ZZ 1012-51 	Entfernen	In Tempo 30-Zonen grundsätzlich nicht erforderlich.
Rissener Weg	VZ 274.1-40 	Reinigen	
Siedlungsweg	VZ 310-40 	Reinigen	
Rollbarg	VZ 274-60 	Reinigen	
Rollbarg	VZ 274-60  ZZ 1060-31 	ZZ entfernen	
Rollbarg (Einfahrt Nr. 23)	VZ 205 	Erneuern	Verblichen

Rollbarg (Einfahrt Nr. 23)	VZ 306 	Erneuern	Verblichen
Seerosenweg	VZ 325.1-40 	Überprüfen	In den Einmündungen befinden sich jeweils beidseitig die VZ. Die Notwendigkeit und die Standorte werden durch den Kreis geprüft.
Rissener Weg / L 105	VZ 205 	Freischneiden ZZ 1000-32 fehlt	 Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
Rollbarg	VZ 262-7,5  ZZ 1004-31 	Überprüfen	
Rollbarg / L 105	VZ 222 	Erneuern	Nicht erforderlich.
Rollbarg / L 105	VZ 206 	Erneuern Freischneiden ZZ 1000-32 fehlt	verblichen  Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 206 zu montieren!
Wedeler Chaussee (Einfahrt Nr. 2)	VZ 205 	Reinigen	

Fehrenkamp	VZ 250  ZZ 1020-30 	Überprüfen	
Appener Straße (RS Logistik)	VZ 209  ZZ 1000 „gilt nur für LKW über 3,5t in der Zeit von 20:00 bis 6:00 Uhr“	Überprüfen	Sollte eine VAO vorliegen, bitte ich um Übersendung, ansonsten ist das VZ mit dem ZZ aufgrund fehlender VAO zu entfernen.
Appener Straße 1a	VZ 250  ZZ 1020-30 	Erneuern	Verblichen
Appener Straße 1a	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Am Friedhof	VZ 205 	Erneuern ZZ 1000-32 fehlt	Verblichen  Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
Schäferhofsweg	VZ 205 	ZZ 1000-32 fehlt	

			Das ZZ 1000-32 ist über dem VZ 205 zu montieren!
Hasenkamp / K 13	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Ehkamp	VZ 357  ZZ 1008-34 	Erneuern	Verblichen
Ossenblink	VZ 357 	Austauschen gegen VZ 357-50 	Verblichen
Beeksfelde (Nr.36-46)	VZ 357 	Entfernen	Nicht erforderlich
Sollacker	VZ 357 	Austauschen gegen VZ 357-50 	Verblichen
Osterholder Straße	VZ 357 	Austauschen gegen VZ 357-50 	Verblichen

Pinnaubogen / L 106	VZ 222 	Reinigen	
Pinnaubogen / L 106	VZ 205 	Erneuern	Verblichen, rechts aufstellen
Snetloher Weg / L 106	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Op de Hoof / L 106	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Op de Wisch	VZ 325.1-40 	Überprüfen	In den Einmündungen befinden sich jeweils beidseitig die VZ. Die Notwendigkeit und die Standorte werden durch den Kreis geprüft.
Krähenkamp	VZ 274.1  ZZ 1000-30 	2 x Entfernen	Nicht erforderlich.
Friedrich-Wilhelm-Pein-Straße / L 106	VZ 205 	Entfernen (linkseitig)	Nicht erforderlich
Friedrich-Wilhelm-Pein-Straße	VZ 283 	Erneuern	Sämtliche verblichene VZ 283 ersetzen

Op de Lohe	Piktogramm 274-30	Auftragen	
Bargstücken	VZ 274.1-40 	Erneuern	Verblichen
Jahrenheidsweg	VZ 274.1-40 	Reinigen	
Jahrenheidsweg / L 106	VZ 205 	Freischneiden Reinigen	
Lindenstraße (Nr.23-37)	VZ 357 	Entfernen	Nicht erforderlich
Distelkamp / L 106	VZ 205 	Erneuern	Verblichen
Distelkamp	VZ 357 	Erneuern	Beschädigt
Distelkamp	VZ 314 	Reinigen	
Distelkamp (Sporthalle)	VZ 314 	Erneuern	Verblichen

Distelkamp (Sporthalle)	VZ 283-31 	Entfernen	Verblichen Halteverbot –Mitte- ohne Anfang und Ende ungültig
Distelkamp	VZ 274.1-40 	Erneuern	Verblichen
Almtweg	VZ 102 	Entfernen	Innerhalb geschlossener Ortschaften nicht erforderlich (Tempo-30-Zone)
Almtweg /Sportplatz	VZ 136  VZ 274-30 	Überprüfen	

Folgende Punkte werden noch seitens der Verkehrsbehörde überprüft:

- VZ 131  vor der LZA Schulweg
- Vorgezogene Haltelinie vor der LZA Schulweg
- Entfernung VZ 274-50 an der K 13 vor der Einmündung L 106
- Erweiterung der Tempo-30-Zone im Almtweg vor dem Sportplatz

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass gerade in Einmündungs- und Zufahrtsbereichen ein besonderes Augenmerk auf die erforderlichen Sichtdreiecke zu richten ist. Dies betrifft sämtliche Einmündungs- und Zufahrtsbereiche, nicht nur die im Protokoll festgehaltenen. Diese sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und ggf. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Sichtverhältnisse zu treffen (Rückschnitt).

Die im Protokoll festgehaltenen Maßnahmen sind Anordnungen nach § 45 Abs. 3 der StVO.

Die Umsetzung der Maßnahmen teilen Sie mir bitte schriftlich bis zum 31.01.2020 mit.


Thorsten Ravn