

Besprechung SSK - FA - GV  
erfährt lt. Bgm.


# Turn- u. Sportverein Holm v. 1910 e.V.



Turn- u. Sportverein Holm · Postfach 1145 · 25487 Holm



Gemeinde Holm  
Herrn Bürgermeister  
Walter Reißler  
Schulstr. 12  
25488 Holm



Geschäftsstelle 0 41 03/188 12 63  
Sportanlage 0 41 03/9 73 24  
e-mail: geschaeftsstelle@tsv-holm.de

25488 Holm, Schulstraße 9

Bankverbindungen:  
Sparkasse Südholstein  
(BLZ 230 510 30) Konto-Nr. 8704157  
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.  
(BLZ 221 631 14) Konto-Nr. 106372

St.-Nr. 1829170584  
Amtsgericht Pinneberg VR 117

FA 3 + 6!  
Meer

Holm, den 03. Juli 2008

Betr.: Flutlichtanlage Sportplatz „Im Sande“

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Reißler!

Die Flutlichtanlage ist aufgrund des Gesamtzustands erneuerungsbedürftig.

Die beigelegte Aktennotiz beinhaltet sowohl die Mängel als auch einen kurzen Überblick über die Kosten einer Erneuerung.

Wir haben entsprechende Angebote von Fachfirmen eingeholt, die wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung stellen.

Wir bitten die Gemeinde um Kostenbeteiligung an der geplanten Maßnahme. In Abhängigkeit Ihrer Entscheidung werden wir für den TSV Holm ein entsprechendes Finanzierungskonzept erarbeiten.

Für weitere Gespräche stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.

1/3 Jan. Holm  
Vorlage FA 23.09.08

Mit freundlichen Grüßen,

(Peter Looks)  
1. Vorsitzender

Holm, den 26.06.2008

Die Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz wurde 1969 errichtet.

Die Holzmasten (12 Meter) wurden damals (2 Meter in die Erde eingegraben).  
Um zusätzliche Höhe zu gewinnen, wurden die Masten mit Stahlrohren  
(siehe Foto) verlängert. Die Lampen wurden an diesen Rohren befestigt.

An der „Schnittstelle“ sind sie nunmehr fast verrottet.  
Die Standfestigkeit ist somit nicht mehr länger gewährleistet.

Weiterhin sind Sie von Löchern, verursacht durch Spechte (siehe Foto)  
durchsetzt. Damit sind die Masten auch im Ganzen nicht mehr stabil.

In den seinerzeit installierten Lampen sind die Reflektoren schadhaft.

Die Kabelisolierung ist an vielen Stellen(siehe Foto ) schadhaft.

Daher soll die alte Anlage komplett durch eine neue Trainingsflutlichtanlage ersetzt werden.

Als Basis für die zu planende Finanzierung dient das Angebot der Firma  
Arendt aus Schenefeld. Details siehe Tabelle.

Das Angebot lautet über	34.697,--€ zuzüglich MWST
Davon können für entfernen alte Masten ( Eigenleistung der Abteilung)	1.230,-- und die
Kosten für den Kabelgraben	4.000,-- abgezogen werden. Dazu kommen
Kosten für die Mietung eines Baggers	<u>1.300,--.</u>
Damit beläuft sich die Summe auf	30.767,--
Zzgl. MWST 19%	5.845,73
Total	<u>36.612,73</u>

