

Gemeinde Holm

Antrag

Vorlage Nr.: 192/2009/HO/AN

Fachteam:	Ordnung und Technik	Datum:	28.02.2009
Bearbeiter:	Uwe Denker	AZ:	7 /

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bausschuss der Gemeinde Holm	17.03.2009	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	19.03.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	26.03.2009	öffentlich

Friedhofskapelle - Notwendige Sanierungen

Sachverhalt:

Im Rahmen der Erneuerung der Beschallungsanlage wurde die Kapelle mit dem Bürgermeister und der Verwaltung begangen.

Stellungnahme der Verwaltung

Es wurde in weiten Bereichen ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt :

1. Die Kapelle wurde vor ca. 22 Jahren gestrichen. Im Bereich der Heizkörper sind die Wände schwarz, die Decke ist durch Marderurin fleckig und die gesamte Kapelle macht einen ungepflegten Eindruck.
⇒ Die gesamte Kapelle streichen
2. Defekte an den Besucherbänken wurden einfach mit Spax-Schrauben sichtbar repariert.
⇒ Die Bänke vom Tischler nacharbeiten lassen, die Schrauben versenken und mit Holzpfropfen verschließen. Anschließend die Bänke lasieren.
3. Auf dem Dachboden wurde an der Dämmung durch den Marder in den Jahren ganze Arbeit geleistet. Diese ist in weiten Bereichen total zerpfückt und erheblich mit Marderkot verunreinigt. Die Dämmung der Heizungsrohre wurde auch nicht verschont.
⇒ Die alte Dämmung muss entfernt werden, anschließend eine neue Dämmung eingebracht werden. Um den Marder fern zu halten müssen das Dach und der Giebeldurchgang fachgerecht verschlossen werden.

4. Der Altar aus furniertem Holz hat nach all den Jahren irreparable Schäden. Das Furnier ist rissig und Furnierkanten haben sich abgelöst. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich.
 ⇒ Ein neuer Altar könnte im Stile des vorhandenen Altars hergestellt werden. In diesem Zuge ist dann aber auch gleich eine kleine Pultablage für den Redner vorzusehen.

5. Bei den Wandleuchten sind teilweise die Gläser kaputt. Neue Wandleuchten würden der Kapelle ein neues Gesicht geben.
 ⇒ Neue Wandleuchten montieren.

Finanzielle Auswirkungen:

Die zu erwartenden Kosten stellen sich wie folgt dar :

Pos. 1 :	5.100 €	Malerarbeiten Wände, Decken
Pos. 2 :	1.000 €	Tischler- und Malerarbeiten Besucherbänke
Pos. 3 :	6.900 €	Dachreparatur, Wärmedämmung
Pos. 4 :	2.300 €	Erneuerung Altar und Rednerpult
Pos. 5 :	2.000 €	Erneuerung Wandleuchten

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt die beschriebenen Maßnahmen durchführen zu lassen.
 Die Haushaltsmittel von ca. 17.300 € werden durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt.

Rißler

Anlagen:

Bilder der Friedhofskapelle