

Gemeinde Heist

Arbeitsgruppe Friedhofsplanung

Prioritätenliste

Datum: 27.11.2019

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Durchführung im Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerk
1	Parkplatz am Heideweg	Unkraut entfernen, Fläche abschieben, Deckmaterial aufbringen und verdichten		2020	Ausführung durch den Bauhof	Frühjahr 2020
2	Flächen von aufgegebenen Grabstellen	Rasen säen und Büsche und/oder Bäume pflanzen			Ausführung durch den Bauhof	Umsetzung erfolgt sukzessiv
3	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereich pflastern		2020	Unterhaltungsarbeit Ausführung erfolgt durch den Bauhof	Erfolgt nach Herrichtung des Seitenweges 2020
4	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg	Rückschnitt der Hecken am Weg auf das Längenmaß von 3 m		2019	Unterhaltungsarbeit Ausführung durch den Bauhof	2. Halbjahr 2019
5	Kapelle	Grabstellen-Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen		2020	Unterlagen zur Verfügung stellen. (Evtl. Frau Heppner fragen). Montage durch Bauhof	1. Halbjahr 2020
6	Kapelle	Neue Fernbedienung arbeitet nicht störungsfrei		31.12.2019	Fehler beheben Fremdvergabe	Dringend, muss bis zum 31.12.2019 erledigt werden
7	Glockenturm	Das vorhandene Relais ist lt. Angabe des Monteurs der Glockenwartung falsch		31.12.2019	Fehler beheben Fremdvergabe	Dringend, muss bis zum 31.12.2019 erledigt werden
8	Urnengräber im Rasenfeld	Eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten			Ausführung durch den Bauhof	Umsetzung bei Bedarf
9	Reihen und Familiengräber	Die Kante in eine Flucht bringen u. Hecke schneiden			Ausführung durch den Bauhof	Ausführung sukzessiv
10	Legate und gemeindeeigene Grabflächen	Hecken auf das Ursprungsmaß zurückschneiden		31.12.2019	Ausführung durch den Bauhof	Umsetzung vom 01.08.2019 bis 31.12.2019

11	Handlauf für die Rampe	Handlauf in feuerverzinkter Ausführung		1. Halbjahr 2020	Fremdvergabe	
12	Ungepflegte Gräber	Vorschlag: Nach Ablauf der gesetzten Frist verbleiben die Grabsteine auf dem Grab Die Fläche wird gesäubert, begrünt und gemäht		01.03.2020	Ausführung durch den Bauhof	Die Frist läuft zum 31.12.2019 ab 8 Wochen nach Fristablauf werden die Gräber geräumt Die Kosten trägt der Nutzungsberechtigte
13	Parkplatz am Heideweg	Zaun zum Wald und Grundstück Rieprich aus 1000 mm Stabmatte mit Tür für Fußgänger aufstellen Prüfen, ob Zaunelemente die an der Wedeler Chaussee überflüssig werden, am Parkplatz verwendbar sind		30.06.2020	Fremdvergabe oder Ausführung durch den Bauhof	1. Halbjahr 2020
14	Friedhofsordnung überarbeiten Neue Schilder anbringen			1. Halbjahr 2020	Externe Beschaffung Montage durch den Bauhof	1. Halbjahr 2020
15	Friedhof: Hauptweg	Große Birke fällen, da sie aufgeplatzt ist		2019	Fremdvergabe	Fällung der Birke im 4. Quartal 2019 durchführen (Gefährdung)
16	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchten ca. 3.000,00 € pro Stück sind zu teuer		2021 ?	Alternativen wie LED-Leuchten prüfen Fremdvergabe	
17	Parkstreifen für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche pflastern oder mit Glenn-Sander befestigen		2020	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 18 und 19 erfolgen Fremdvergabe	
18	Platz und Eingang zur Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern		2020	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17 und 19 erfolgen Fremdvergabe	

19	Rundgang um die Kapelle	Weg pflastern, weil die anliefernde Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren		2020 ?	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 17 und 18 erfolgen Fremdvergabe	
20	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Weg pflastern. Rasenbordsteine als Kanteneinfassung vorsehen		2021	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit der Pos. 16 erfolgen. Fremdvergabe	
21	Weg vom Parkplatz zum Hauptweg	Weg pflastern		2021	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit der Pos. 20 erfolgen. Fremdvergabe	
22	Friedhof: Hauptweg	3 Angebote für Pflasterung werden eingeholt		2019 / 2020	Fremdvergabe	Die Ausschreibung und Auftragsvergabe wird nach dem Beschluss des Gemeinderats am 16.12.2019 erfolgen
23	Friedhof: beide Seitenwege	3 Angebote für die Ausführung mit Glenn- Sander werden eingeholt		2019 / 2020	Fremdvergabe	Die Ausschreibung und Auftragsvergabe wird nach dem Beschluss des Gemeinderats am 16.12.2019 erfolgen
24	Linker Seitenweg	lose Steinkante in Beton legen.			Ausführung durch den Bauhof	Nach Herrichtung der Seitenwege 2020
25	Friedhof: Querwege	Querwege sollen wassergebunden befestigt werden. Die Ausführung ist offen.		2020 / 2021	Bauhof oder Fremdvergabe	

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Bemerkung
Heideweg	1 3 – 5 7 11 – 13 13 15 17 – 17 a 17 b	Das Pflaster ist uneben Das Pflaster ist beim Kasten der Netz-AG abgesenkt Die Pflasterung ist zur Grundstücksgrenze abgesackt Gehwegpflaster ist am Bordstein abgesenkt Pflasterung und Bordstein sind beim Hydranten abgesenkt Siel der Fahrbahntwässerung ist abgesenkt Der Gehweg ist stellenweise abgesenkt Der Asphalt ist im Randbereich brüchig	Pflasterung anheben und verdichten Pflasterung anheben und verdichten Pflasterung anheben und verdichten Pflasterung anheben und verdichten Pflasterung und Bordstein anheben und verdichten Sieleinlauf anheben Pflasterung anheben und verdichten mit Asphalt ausbessern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
B 431 ehemals Heister Diele		Die Pflasterung ist zur Grundstücksseite hin uneben	Pflaster anheben und verdichten			Glasfaserverlegung geplant
Hamburger Straße östlich der B431		Im Einmündungsbereich ist das Pflaster hochgedrückt	Pflaster angleichen			Glasfaserverlegung geplant
Hamburger Straße auf Moorreger Seite		Absackungen und Aufbrüche im Asphalt auf Heistmer und Moorreger Seite	Die Gemeinden Heist und Moorrege sollten den Asphalt ausbessern und sich die Kosten teilen			Reparatur mit O-Amt und der Gemeinde Moorrege abklären
Kleine Twiete zur Einmündung B 431 Kleine Twiete	15, 17, 19	Der Regenwassereinlauf ist abgesackt Regenwassereinläufe sind abgesenkt	Einlauf anheben und verdichten Einläufe anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Bemerkung
Kleine Twiete Ecke Große Twiete		Die Asphaltdecke ist zerbrochen	Asphaltschäden ausbessern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Große Twiete Ecke Hauptstraße		Der Bereich ist stark beschädigt	Neues Pflaster legen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße vom Eingang Großer Kamp bis B 431		Der Bürgersteig ist sehr uneben	Bürgersteig anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße	4	Die Gehwegplatten der Auffahrt sind abgesenkt	Gehwegplatten anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße Einm. Kälbermoor (Scheffler)	2, 12, 34	Wassereinlauf abgesenkt	Einlauf anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
		Die Wasserschieber sind abgesackt	Schieber anheben, Pflaster angleichen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße Ecke Grabenputt	34	Das Pflaster ist abgesackt	Pflaster anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	50	Die Randsteine sind weggekippt und der Bürgersteig ist sehr uneben	Randsteine befestigen und Bürgersteig neu pflastern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße Ein- mündung Schulstr.		Der Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten	Bürgersteig anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße Ein- mündung Schulstr.		Der Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten	Bürgersteig anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße Otto Fruchtenicht		Die Randsteine sind weggekippt und der Bürgersteig ist sehr uneben	Randsteine und Bürgersteig anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße Ein- mündung Kl. Ring	51	Der Seitenstreifen ist abgesenkt	Seitenstreifen anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße Ein- mündung Gr. Ring		Der Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten	Bürgersteig anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Bemerkung
Hauptstraße	56 - 58	Die Einfahrten sind abgesenkt	Pflaster anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hauptstraße Betrieb Oldehuus		Die Bankette ist abgesenkt und teilweise fehlt der Asphalt	Bankette mit Recycling und Asphalt auffüllen und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Kleiner Ring	7	Der Regeneinlauf ist um 10 cm abgesenkt	Gefahr: Schaden sofort beheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Kleiner Ring	11	Der Bürgersteig ist abgesenkt	Steine anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	12	Der Bürgersteig ist sehr uneben und die Gehwegplatten sind teilweise abgesenkt	Bürgersteig neu pflastern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	14	Der Straßenbelag ist im schlechten Zustand	Straße reparieren			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	14	Beidseitig sind die Regenwassereinläufe abgesenkt	Wassereinläufe anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	21	Schacht und Regeneinläufe sind abgesackt	Straße und Einläufe anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Weidenstieg	16	Der Wasserschieber ist abgesenkt	Schieber anheben, Pflaster angleichen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	20	Der Sieleinlauf ist abgesenkt	Sieleinlauf anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Grabenputt		Wassereinlauf abgesenkt	Der Einlauf muss angehoben werden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Grabenputt	19, 28, 36	Die Sieleinläufe sind abgesenkt	Sieleinläufe anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Bemerkung
Feldstraße	8	Der Sieleinlauf ist abgesenkt	Sieleinlauf anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Am Sportplatz	7	Es befindet sich ein Loch im Straßenbelag und wurde zugeschüttet.	Prüfen und anheben, wenn es sich um einen abgesenkten Einlauf handelt.			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Schulstraße	2	Der Bürgersteig ist abgesenkt	Bürgersteig anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Großer Ring bis zur Einmündung Schulstraße		Der Bürgersteig ist abgesenkt	Bürgersteig anheben oder neu pflastern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Großer Ring	24 – 24 b	Der Bürgersteig ist abgesenkt	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Großer Ring Einmündung Hauptstr.	42	Der Bürgersteig ist abgesenkt	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Großer Ring		Der Bürgersteig ist auf der linken Seite abgesenkt und uneben	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Großer Ring	63	Der Bürgersteig ist uneben	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Haseldorfer Straße	2, 14 - 16	Der Bürgersteig ist abgesenkt	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Haseldorfer Straße	16	Es befindet sich ein Loch im Asphalt	Asphaltdecke ausbessern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Im Dorfe Einmündung Großer Ring		Der Bürgersteig ist auf beiden Seiten uneben und abgesenkt	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Im Dorfe	8	Der Bürgersteig ist uneben und abgesenkt	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Bemerkung
Im Dorfe	9	Der Bürgersteig ist uneben	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	13	Der Bürgersteig ist abgesenkt	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	24 a	Die Steine sind im Einfahrtbereich abgesenkt	Steine anheben und befestigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Großer Kamp	2 b – 2 d	Der Bürgersteig am Siel ist uneben und die Bordsteine sind abgesenkt	Schäden beseitigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	6	Eckgrundstück: Der Bordstein ist sehr hoch und es fehlt eine Absenkung zur Straße	Absenkung herstellen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
		Der Asphalt ist aufgebrochen und teilweise mangelhaft ausgebessert	Asphalt ausbessern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Gr. Kamp rechte Seite bis zur Hauptstraße	17	Die Bordsteinkante ist defekt Der Asphalt ist aufgebrochen,	Steine erneuern Asphalt ausbessern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Großer Kamp gegenüber Eisdielen	19	Der Asphalt ist aufgebrochen	Asphalt ausbessern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Großer Kamp	23 – 29	Der Asphalt ist aufgebrochen	Asphalt ausbessern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Lehmweg Einmündung Gr. Ring		Die Asphaltdecke ist beschädigt	Asphalt ausbessern			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Einmündung zur Raiffeisenstraße		Die Siele sind abgesenkt	Siele anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Rosentwiete Einmünd. Lehmweg		Fußwege sind beschädigt und z. T. abgesenkt	Fußwege reparieren			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Bemerkung
Rosentwiete	1 und 4	<p>Bürgersteig und Straße sind sehr uneben</p> <p>Die Straßenschilder sind nicht mehr erkennbar</p>	<p>Belag aufnehmen und neu pflastern</p> <p>Verkehrsschilder freischneiden oder neue Schilder aufstellen</p>			<p>Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe</p> <p>Bauhof Gem. Heist</p>
Rosentwiete	4 – 10 16 – 18 19	<p>Die Bürgersteige sind abgesenkt</p> <p>Der Bürgersteig ist im Parkplatzbereich sehr uneben</p>	<p>Bürgersteige anheben Nr. 10 schnellstmöglich reparieren</p> <p>Bürgersteig anheben</p>			<p>Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe</p> <p>Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe</p>
Rosentwiete am Wendehammer		<p>Der Asphaltbelag ist uneben und schadhaft</p> <p>Regeneinlauf abgesackt</p>	<p>Bürgersteig anheben und Asphaltaufbrüche reparieren</p> <p>Regeneinlauf anheben</p>			<p>Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe</p> <p>Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe</p>
<p>Tannenstraße</p> <p>Durchgang Spielplatz bis Kreuzweg vor Einmündung zum Kiefernweg</p> <p>Tannenstraße vor der Einmündung zur Lärchenstraße</p>	15	<p>Der Asphalt ist sehr schadhaft</p> <p>Der Durchgang ist uneben, zu schmal und hat zu hohen Bordstein (n. behindertengerecht)</p> <p>Der Bürgersteig ist abgesenkt</p> <p>Der Bordstein ist abgesenkt</p> <p>Der Bürgersteig ist uneben und der Bordstein abgesenkt</p>	<p>Asphaltbelag reparieren</p> <p>Fußweg ebnen, verbreitern und die Bordsteine absenken</p> <p>Bürgersteig anheben</p> <p>Bordstein anheben</p> <p>Bordstein anheben und Bürgersteig egalisieren</p>			<p>Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe</p>
Erlenstraße	5, 7, 13	Die Sieleinläufe sind abgesenkt	Sieleinläufe anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Lärchenstraße	4	Der Bordstein ist am Sieleinlauf abgesenkt	Bordstein anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Bemerkung
Lärchenstraße vor Einmündung Eichenstraße	5	Der Bürgersteig ist abgesenkt Es befinden sich Schäden in der Straße	Bürgersteig anheben Straßenschäden beseitigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Rugenbergen	20, 34	Die Sieleinläufe sind abgesenkt	Sieleinläufe anheben			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Rugenbergen Ein- münd. Ulmenweg		Der Straßenbelag ist teilweise ohne Deck- schicht	Asphaltdecke reparieren			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Rugenbergen Ein- mündung Lehmweg		Die Bordsteine sind auf beiden Seiten zu hoch	Bordsteine absenken			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Buchenweg	6	Der Buchenweg hat starke Asphalt Schäden. Der Bürgersteig ist uneben	Asphaltdecke erneuern Bürgersteig angleichen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Grauer Esel Ein- münd. Kreuzweg		Der Bürgersteig ist abgesenkt und die Auffahrt ist uneben	Bürgersteig anheben und die Auffahrt angleichen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Kreuzweg Ecke Grauer Esel		Die Pflasterung weist Unebenheiten auf	Pflaster begradigen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
B 431 ab Heideweg Richtung Moorrege		Haltestelle Heideweg: das Pflaster ist zum Bordstein abgesenkt	Pflaster anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
B 431	17	Der Ablauf ist im Auffahrtsbereich uneben	Ablauf anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Bemerkung
B 431 Haltestelle Hamburger Straße Richtung Holm		Haltestelle Hamburger Straße: das Pflaster ist teilweise abgesenkt	Pflaster anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
B 431 Haltestelle Heideweg n. Holm		Das Pflaster am Bordstein ist teilweise abgesenkt	Pflaster anheben und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
B 431		Zwischen Hamburger Straße und Kreuzweg bestehen starke Unebenheiten durch Wurzeln, Absenkungen und Frostaufbrüche Gullydeckel und Einläufe sind teilweise angehoben bzw. abgesenkt	Radweg von der Einmündung Hamburger Straße bis zum Kreuzweg reparieren Gullydeckel und Einläufe angleichen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Heideweg Park- platz am Friedhof		Es befinden sich Löcher im Übergang vom Weg zum Parkplatz	Löcher mit Recycling auffüllen und Deckmaterial versehen			Bauhof Gem. Heist
Heideweg	15 16	Sträucher wachsen über den Zaun auf den Bürgersteig Der Streifen zwischen Grundstücksgrenze und Fahrbahn ist bepflanzt	Anwohner muss die Pflanzen zurückschneiden Pflanzen entfernen			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
B 431 ehemals Heister Diele		Der Randstreifen zwischen Pflaster und Grundstücksseite ist uneben	Randstreifen mit Erde auffüllen und zum Grundstück Heister Diele abgrenzen Evtl. auch als Blühstreifen nutzen			Bauhof Gem. Heist Glasfaserverlegung geplant
Hamburger Straße östlich der B431		Auf der gesamten Länge ist der Seitenstreifen im schlechten Zustand,	Randstreifen abfräsen und neues Material aufbringen,			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hamburger Straße westlich der B 431		Die Ecke zur B 431 ist abgesenkt	Belag auffüllen und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hamburger Straße Grundstück Ulla Miemitz		Die rot markierte Eiche ist ausschließlich zur Straßenseite belaubt und umsturzgefährdet	Frau Miemitz muss den Baum fällen und den daneben stehenden Baum zurückschneiden			Frau U. Miemitz blieb trotz tel. Zusage untätig. Wurde Sie vom O-Amt angeschrieben
Hamburger Straße westlich der B 431		Der Randstreifen ist sehr uneben und weist Erhöhungen und Absenkungen auf	Randstreifen abfräsen, Recycling anfüllen und mit Kies verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hamburger Straße Ecke Heistmer Weg		Die Straße ist im Randbereich abgesenkt und der Graben bis zur Unterführung verschlammmt. Es fehlt ein Schutzgitter	Straße anheben, Unterführung säubern, Wassereinlauf ausmauern und Schutzgitter anbringen			Bauhof Gem. Heist, AZV oder Fremdvergabe
Kleine Twiete zur Einmündung B 431		Der Seitenstreifen ist auf einer Seite uneben	Seitenstreifen egalisieren, anfüllen und verdichten			Bauhof Gem. Heist, AZV oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Kleine Twiete bis zur Großen Twiete		Der Seitenstreifen weist von Haus Nr. 1 bis zur Großen Twiete tiefe Löcher auf	Seitenstreifen egalisieren und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Große Twiete		Die Einfahrt zum Tenniscenter weist 2 große Löcher mit je 100 mm Tiefe auf	Recycling auffüllen und verdichten			Gem. Heist Reparatur wegen Gefährdung
Hauptstraße Ecke Grabenputt		Die Hecke behindert die Sicht zur Hauptstraße	Die Hecke ist vom Eigentümer bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Kleiner Ring	4 12 17 21 27 - 29	Die Buchenhecke wächst in den Bürgersteig Die Buchenhecke wächst in den Bürgersteig Es befinden sich Löcher im Gehweg Es liegen Feldsteine auf dem Randstreifen Der Streifen zwischen Fahrbahnrand und Grundstücksgrenze ist sehr uneben	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden, Löcher mit Granulat auffüllen Der Anwohner muss die Feldsteine entfernen Streifen abschälen und egalisieren			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Lusbusch Ecke Kleiner Ring		Die Hecke ist zu hoch und das Sichtdreieck wird nicht eingehalten	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Wiesenweg		Der Graben ist zum Teil eingesät	Der Graben muss geöffnet werden			Gem. Heist, AZV oder Fremdvergabe
Wiesenweg nördlicher Abschnitt bis zum Heistmer Weg		Der Seitenstreifen ist uneben und erhöht	Seitenstreifen abschälen, um den Wasserablauf zu gewährleisten			Gemeinde Heist, AZV oder Fremdvergabe
Heistmer Weg bis Ecke Wiesenweg		Der Seitenstreifen ist uneben	Seitenstreifen egalisieren			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Grabenputt	10 17	Der Randstreifen und die Pflasterung sind auf dem Gehweg durch Wurzelwerk angehoben Die Pflanzen ragen auf den Weg	Das Wurzelwerk ist zu beseitigen, Randstreifen und Gehweg angleichen Der Anwohner muss die Pflanzen bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Am Sportplatz Einfahrt Brügmann Am Sportplatz	3 5	Die Einfahrt ist abgesenkt Die Hecke wächst in den Bürgersteig hinein	Mit Granulat auffüllen und verdichten Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Raiffeisenstraße	4	Hecke ragt in den Bürgersteig	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Gr. Kamp rechtsseitig zur Hauptstraße	17	Der Knick geht bis zur Straße	Knick zurücksetzen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Im Dorfe	9	Die Hecke befindet sich auf dem Bürgersteig	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Gartenweg		Der Bereich weist Schlaglöcher auf	Belag aufbringen und verdichten			Bauhof Gem.Heist oder Fremdvergabe
Tannenstraße Ecke Ecke Erlenstraße		Es liegen Steine auf dem Randstreifen	Der Anlieger muss die Steine entfernen Die Gemeinde sollte 2 Parkverbots-schilder aufstellen			mit Anwohner klären Bauhof Gem. Heist
Rugenbergen auf beiden Seiten		Die Fußwege sind nicht befestigt	Variante a: Fußwege abschieben, Recycling und Deckmaterial aufbringen Variante b: einseitig Bürgersteig herstellen und andere Seite egalisieren			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Am Windsack		Die Bäume weisen totes Gehölz auf und ragen zum Teil bis in die Straße	Totholz entfernen und den Baumüberwuchs zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Grauer Esel von Einmündung Voßkuhl bis Haus Nr. 5 Grauer Esel Einmündung Ulmenweg Grauer Esel Orts- tafel bis Ulmenweg		Die Buchenhecke ragt auf den Bürgersteig Felssteine liegen bis zum Fahrbahnrand, der Knickbewuchs ragt in die Straße hinein und das Sichtdreieck ist nicht gegeben Der Knick wurde mangelhaft zurückgeschnitten	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden Der Anwohner muss die Steine bis zum Grundstück entfernen, den Knickbewuchs zurückschneiden und das Sichtdreieck wieder herstellen Bewuchs ordnungsgemäß zurückschneiden, dies ist nur zum Teil erfolgt			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Grauer Esel	2	Es liegen Feldsteine auf dem Gemeindegrund Die Hecke ist zu breit Der Carport ragt unter Umständen bis auf den Weg und muss daher eingemessen werden	Der Anwohner muss die Steine entfernen Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden Ragt der Carport über die Grundstücksgrenze, muss es zurückgesetzt werden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben mit Anwohner Sachlage klären
Grauer Esel	4 6	Es befinden sich Rosenpflanzen auf dem Gemeindegrundstück Der Zaun steht auf Gemeindegrundstück	Die Rosenpflanzen sind vom Eigentümer auf das Grundstück zu setzen Der Zaun muss auf das Grundstück zurückgesetzt werden.			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Grauer Esel	31 – 33	Der rechte Seitenstreifen ist uneben und abgesenkt.	Seitenstreifen anfüllen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Kreuzweg Ecke Grauer Esel Kreuzweg durchgehend linksseitig bis zum Beginn des Waldes		Der Ansatz vor dem Bürgersteig ist uneben und stark verkrautet Der Graben wurde unzureichend gesäubert Die Knickpflanzen stehen zum Teil ohne Erdreich mit dem Wurzelwerk am Grabenrand	Ansatz ebnen und Unkraut entfernen Graben sachgerecht reinigen Knickpflanzen zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Kreuzweg Ecke Grauer Esel Kreuzweg durch- gehend linksseitig bis zum Beginn des Waldes		Der Bewuchs ragt bis über den Graben hinaus Von Beck-Broichsitter bis zur Kurve ist der Gaben auf einer Straßenseite zugeschüttet	Bewuchs zurückschneiden Muss er für den Wasserablauf generell geöffnet werden oder nur, wenn das Wasser nicht versickert?			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Gem. Heist, AZV oder Fremdvergabe
Kreuzweg durch- gehend rechts- seitig bis zur Kurve		Der Seitenstreifen ist bis zu 12 cm abgesenkt Totholz und Baumüberwuchs ragen in den Weg und junge Birken wachsen am Wegrand	Seitenstreifen abschälen, mit Granit auffüllen und verdichten Totholz entfernen, Überwuchs zurück- schneiden und Birken fällen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Ecke Schießstand bis ins Moor		Der Baumbewuchs ragt weit bis in die Straße hinein	Überwuchs zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Sandloch / Schwarzer Weg		Der unbefestigte Teil der Straße ist sehr uneben	Der Weg soll von Tennent / LTB saniert werden			Gem. Heist oder Tennent / LTB
Babywald		Zustand begutachten				Bauhof Gem. Heist
B 431		Zwischen Hamburger Straße und dem Kreuz- weg ist der Randstreifen sehr uneben	Randstreifen abschälen, Recycling auffüllen und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Gemeindliche Entwässerungs- gräben außerhalb des Dorfes.		Funktionen überprüfen Aktuelle Kartierung ist nicht vorhanden	Gräben und Abläufe reinigen und / oder neue Abläufe erstellen Kann das Amt die Kartierung erstellen?			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe mit dem Amt klären

