

Sitzung des Ausschusses für Jugendpflege und Sport der Gemeinde Moorrege am 05.05.2022

Spielplatz Achtern Barg

Mängel	Sachstand	erledigt am
Platten auf der Zuwegung uneben und Gefahrenquelle	Platten entfernen, die Zuwegung durch Glensanda-Beschichtung befestigen	
Totholz im Knick und Holzhaufen auf dem Platz	abfahren und entsorgen	
Spielplatz ist nicht ausreichend ausgestattet	Bank aufstellen, vorhandenes Drehkarussell aufstellen	

Spielplatz Grundschule Klinkerstraße

Mängel	Sachstand	erledigt am
Wippe: Schrauben am Griff sind locker	befestigen	
Bockrutsche: Stufe bei Nässe rutschig	Stufen mit rutschhemmenden Material absichern	

Spielplatz Grundschule Pausenhof

Mängel	Sachstand	erledigt am
Spielturm Sauerland: an beiden Rampen morsche Tritthölzer mit tw. hervorstehenden Schrauben	Morsche Hölzer ersetzen; Schrauben mit Holzoberflächen bündig machen (siehe Foto-Dokumentation)	
Spielturm Sauerland: Pfosten morsch, tw. mit erheblicher Verletzungsgefahr	Pfosten ersetzen	

Spielplatz Mühlenweg

Mängel	Sachstand	erledigt am
keine Mängel		

Spielplatz Grothar

Mängel	Sachstand	erledigt am
Der Rasen im Fallkies zwischen den Spielgeräten wächst in den Fallkies	Sämtlichen Rasen zwischen den Geräten entfernen und durch Fallkies ersetzen. Dadurch bleibt der Fallkies länger frei von Bewuchs.	
Doppelschaukel: Kindersitz defekt; siehe auch TÜV-Bericht 12/2021, Mangelstufe 2 (Bearbeitungszeit 4 Wochen!)	ersetzen	Sitz ist bestellt (lt. Bauhof)
Bockrutsche: Stufe bei Nässe rutschig.	Stufen mit rutschhemmenden Material absichern	
Wippen: Sitzplatte defekt	neue Sitzplatte aus WPC	

Spielplatz Achtermoor

Mängel	Sachstand	erledigt am
Spielplatz nicht ausreichend ausgestattet	Bank aufstellen	
Spielplatz nicht ausreichend ausgestattet	Erwerb und Aufbau einer Nestschaukel, dazu soll die Rusche versetzt werden	
Spielplatz nicht ausreichend ausgestattet	Erwerb und Aufbau eines zusätzlichen Spielturns mit Baggerfunktion, der mit der Sandkiste kombinierbar ist	
Wippe: Schrauben am Griff sind locker	befestigen	

Spielplatz Achter de Schün

Mängel	Sachstand	erledigt am
Basketballkorb durch Zweige und Äste verdeckt	Basketballkorb freischneiden	
Anwohnerwusch: Gerät zum Klettern und Balancieren	Balancierbalken erwerben und aufstellen, dazu Baumstumpf entfernen	

Spielplatz Schmiedeweg

Mängel	Sachstand	erledigt am
Seilbahn: Sitz hängt zu tief, siehe auch TÜV-Bericht aus 12/2021, Mangelstufe 2 (Bearbeitungszeit 4 Wochen!)	geschlossene Seilführung bei der SSG bestellt lt. Bauhof; Seil wird nach deren Einbau um 7 cm gekürzt	

Spielplatz Himmelsberg

Mängel	Sachstand	erledigt am
Klettergerüst wächst zu	freischneiden	
Gefälle auf dem gesamten Spielplatz. Dadurch kommt es immer wieder zu Problemen mit dem Fallschutz.	Falkies wieder herstellen	

Trainingsplatz links Himmelsberg

Mängel	Sachstand	erledigt am
Gefahrenquelle und bereits eingetretene Verletzung durch Gänge (Maulwürfe, Wühlmäuse)	Sanierung lt. Konzept, siehe Protokoll	

Hartgummipplatz

Mängel	Sachstand	erledigt am
Platz ist unzureichend eingezäunt	Zaun hinter dem Tor (Richtung Sportplatz) auf der gesamten Breite errichten	

Alle Anlagen:
Generell ist zu prüfen, ob die Abgrenzungen zwischen Falkies und Rasen durch einen gummierten Balken dauerhaft herzustellen sind; analog zur Springanlage im Stadion.

7.5.2022 gez. Kuik