


Top 9 Reibepfähle an der Kaimauer



30.08.2012 Finanzausschuss

TOP 9.a

Erneuerung von Dalben im Haseldorfer Hafen

Dr. Schübbe berichtet, dass die Holzdalben im Haseldorfer Hafen ausgetauscht werden müssen. Der Wassersportclub Haseldorf wird sich mit der Angelegenheit in seiner Sitzung im Januar des Folgejahres befassen. Insofern kann auch seitens der Gemeinde Haseldorf die Angelegenheit verschoben werden, wobei der Ausschuss sich schon jetzt dafür ausspricht, im Haushalt der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2013 Mittel in einer Größenordnung von 10.000,-€ für die Erneuerung der Holzdalben im Haseldorfer Hafen bereitzustellen.

TOP 6

Hafen

TOP 6.a


Dalben (verkehrssicherer Zustand)

Bürgerliches Mitglied Thomas Körner erscheint verspätet und nimmt ab 19:30 Uhr an der Sitzung teil.

Die Erforderlichkeit von Dalben als sog. Sturmpfähle ist durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bestätigt worden. Zur Erneuerung liegt ein Angebot der Firma Peters vor. Herr Hölck erinnert, dass bereits eine Beschlussfassung besteht, die Dalben zu erneuern.

Auf Anregung von Herrn Schölermann soll vor Auftragsvergabe noch eine Bewertung durch die Unfallkasse erfolgen, ob der verkehrssichere Zustand aktuell nicht mehr gegeben ist.


Top 9 Reibepfähle an der Kaimauer




Arbeitsschutz
Gemeinde Haseldorf

Bericht
Betriebsbegehung





4. Dokumentation					
Lfd. Nr.	Feststellungen	Empfehlungen	Zuständigkeit	Risiko , Eintrittswahrscheinlichkeit	Priorität der Maßnahme
1	Empfohlener Austausch der vorhandenen Dalben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht § 823 BGB und des Schleswig-Holsteinischen Hafensicherheitsgesetz (HaSiG) 	Unter Berücksichtigung der DGUV Vorschrift 1, § 823 BGB sowie des HaSiG SH Wird dringend empfohlen, die Dalben an der Hafenanlage zu erneuern. Begründung: Die Dalben weisen starken durch Tide verursachten natürlichen Verfall auf. Teilweise sind mehr als 50 Prozent des Holzes nicht mehr vorhanden. Es fehlen einige Befestigungsbolzen, noch vorhandene Bolzen weisen starke Korrosion auf.	Bürgermeister	Hoch	Hoch

Top 9 Reibepfähle an der Kaimauer



Reibepfähle im Hafen von Haseldorf
Kostenschätzung
Rückbau und Neubau

Dr. Ing. Peter Ruland
öbv Sachverständiger für
Wasserbau in der Küstenregion



15.03.2022 Gemeinderatssitzung

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Dalben im Sportboothafen Haseldorf zurückzubauen und die finanziellen Mittel im Haushalt bereitzustellen.

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: Ja: 11

KOSTENSCHÄTZUNG

Rückbau: ca. 10.000 - 12.000 €

Neubau: ca. 20.000 - 25.000 €