

Wegeschau vom 25.02.2023 und 02.03.2024

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig	Stand
1	Hauptstraße	53	Garten hinter dem Bürgermeisterhaus	Umgestaltung zum Bürgergarten mit Bänken und neuer Pflasterung, Hütte freigegeben für Schule, Mittel der Aktivregion				
2	Großer Ring		Straßenoberfläche schadhaft, Piktogramm und Halteverbotsschilder fehlen, Laterne vor Hausnr. 9 defekt, fehlende Laterne vor Hausnr. 41?	Oberfläche wird erneuert, Halteverbotszonen werden eingerichtet, Piktogramme, Gehwegpflasterung, Laternen				
3	Am Sportplatz		Eine zusätzliche Laterne fehlt	In dem Zusammenhang sollte auch das Bestandsnetz der Verkabelung der Laternen erneuert werden				
4	Birkenhorst		Verkehrsregelung, Pflanzinseln	Verkehrsregelung (ob evtl. Einbahnstraße soll noch diskutiert und festgelegt werden), Pflanzinseln bleiben				
5	Rosentwiete vom Kälbermoor aus gesehen		Begrenzungen zur Verkehrsberuhigung	Hubbel bleibt, Begrenzungen rechts und links davon werden abgebaut				
6 a	Kälbermoor (linker Teil aus Richtung Birkenhorst)		Pflanzinseln	Alle Pflanzinseln weg mit Ausnahme der Pflanzinsel vor Einmündung zur Hauptstraße. Dort Tiefbord setzen und Hubbel anlegen				
6 b	Kälbermoor (Zufahrt von der Hauptstraße)		Pflanzinseln	Pflanzinseln bleiben bestehen, Hubbel anlegen, Hochborde setzen				

Stand: ● = dringende Bearbeitung

● = in Beobachtung

● = erledigt

Wegeschau vom 25.02.2023 und 02.03.2024

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig	Stand
6 c	Kälbermoor	50	Pflanzinsel	Pflanzinsel entfernen, Pflasterung und Gulli anpassen				
6 d	Kälbermoor	40	Pflanzinsel	Pflanzinsel bleibt, Hochbord setzen				
6 e	Kälbermoor	34	Pflanzinsel	Pflanzinsel entfernen				
6 f	Kälbermoor	30	Versackung	Versackung beseitigen				
6 g	Kälbermoor	23	Pflanzinsel	Pflanzinsel bleibt, Hochbord setzen				
6 h	Kälbermoor	21	Pflanzinsel	Pflanzinsel bleibt, Hochbord, Versackung beseitigen				
6 i	Kälbermoor	17	Pflanzinsel	Pflanzinsel entfernen				
6 j	Kälbermoor Radweg / Fußweg vor Apotheke		Versackungen	Einmündungsbereich mit Gulli angleichen. auf dem Fußweg (rechts) Unebenheiten beseitigen				

Stand: ● = dringende Bearbeitung

● = in Beobachtung

● = erledigt

Wegeschau vom 25.02.2023 und 02.03.2024

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig	Stand
7	Rosentwiete, vor Einmündung Lehmweg		Pflanzinseln	Pflanzinseln entfernen, Pfosten rotweiß ersetzen (Kunststoff), Piktogramm erneuern				
8 a	Großer Kamp	14	Bordsteinabsackung, Siel eingebrochen? Fußweg ebenfalls abgesackt	angleichen, Sielüberprüfung				
8 b	Großer Kamp	6	Absackung Fußweg (in Höhe Gasleitung)	Absackung beseitigen				
9 a	Wedeler Chaussee	24	Hecke engt Radfahrweg ein	Heckenrückschnitt				
9 b	B431 Einmündung Hauptstr. in Richtung Wedel, links und rechts		Grünstreifen überwuchern, dadurch kommt es bei Regenfällen zu Pfützenbildungen	Unkrautstreifen abhobeln, damit wieder Wasser ablaufen kann				
9 c	B431 Bushaltestelle Heideweg links und rechts		Fehlende Fahrradständer	Fahrradständer sollten angeschafft werden, Zuschüsse könnten bei der Aktivregion beantragt werden				
9 d	B431 Fußweg		Gullideckel auf Fußweg teilweise erhöht	Anpassung auf Fußwegniveau				
10 a	An der Hauskoppel		Holzeinfassung am Graben	Da es sich um Privatgrund handelt, müssten die Eigentümer bzw. der Bauherr abzusehende Verrottung und Hangabrutschung beseitigen				

Stand:  = dringende Bearbeitung  = in Beobachtung  = erledigt

Wegeschau vom 25.02.2023 und 02.03.2024

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig	Stand
10 b	An der Hauskoppel		Mehrere Fahrzeuge eines dort wohnhaften Gewerbetreibenden hintereinander auf dem Seitenstreifen geparkt	Parksituation Richtung Grabenputt klären				
11	Grabenputt, Wasserrückhaltebecken		Wasserrückhaltebecken wurde von Anwohnern regelwidrig genutzt, in einem krassen Fall sogar zur Einleitung von Abwasser. Gartenabfälle wurden auf dem eingezäunten Gelände entsorgt. Der Zaun war an einigen Stellen geöffnet worden.	Die Schäden wurden zwischenzeitlich behoben. Es sollte auch künftig darauf geachtet werden, dass sich derartiges (Sachbeschädigung!) nicht wiederholt				
12	Hauptstr., Schulstr., Großer Ring, Überwege für Radfahrer		Rote Kennzeichnung für vor allem von Schülern benutzten Überwege fehlt	Im Schulbereich sollten insgesamt 5 Radfahrerüberwege in rot gekennzeichnet werden				
13	Großer Ring (Höhe Schule)		Radweg-Überweg und weitere vorbeugende Maßnahmen zur Schulwegsicherung	Farbmarkierung (s. 12), Projekt mit der Schule zur Schulwegsicherung				
14	Lehmweg / Grauer Esel		Heckenschnitt bei Überwuchs auf Gehwegen	Rückschnitt, Sichtdreiecke auf vorgeschriebene Höhe zurückschneiden				
15	Lehmweg / Birkenhorst		Heckenschnitt (s. dazu 14) Verkehrskonzept Birkenhorst (Einbahnstraße?)	s. 14, keine Einbahnstraße				
16	Rosentwiete	28	Einengung defekt Wasserproblem bei Starkregen aufgetreten (Wasser in Kellern), alter Entwässerungsgraben vor längerer Zeit beseitigt	Einengung und Pfahl beseitigen Niederschlagswassernetz soll an AZV übertragen werden				

Stand:  = dringende Bearbeitung  = in Beobachtung  = erledigt

Wegeschau vom 25.02.2023 und 02.03.2024

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig	Stand
17 a	Kälbermoor	24 und Einmünd. zur Hauptstr.	Beide Einengungen schadhaft Verkehrskonzept	Sollen beseitigt werden, aber nicht prioritär. An anderen Einengungen könnten lockere Pflastersteine vom Bauhof befestigt werden				
17 b	Kälbermoor		Mehrere Hecken sind zu hoch Höhe Hecken zur Straße im B-Plan auf 70 cm festgelegt	Pragmatischer Umgang auf Basis der Landesbauordnung Im Übrigen s. 14				
18	Wedeler Chaussee (B 431)		Fehlende Fahrradbügel an beidseitiger Bushaltestelle "Heideweg" Verkehrsberuhigung, verbesserte Ampelschaltung	An beiden Bushaltestellen "Heideweg" werden Fahrradbügel installiert Keiselsprojekt wird weiterverfolgt intelligente Ampelregelung soll installiert werden				
19	Am Säberg		Bei Starkregen staut sich das Wasser und überflutet die Straße (s. Fotos Möhle), unzureichende Versickerung (bei Besichtigung stand Wasser in der seitlichen Straßenvertiefung)	Eine erneute Bohrung könnte Aufschluss bringen, ob evtl. Bodenverdichtungen den Abfluss verhindern				
20	Kleine Twiete		Verkehrskonzept Kleine Twiete (Einbahnstraße?)	Keine Einbahnstraße				
21	An der Hauskoppel		Parkplatzinanspruchnahme eines Anwohners des Seitenstreifens	Da keine Verkehrsbehinderung vorliegt, soll der Zustand solange toleriert werden, bis die davor befindlichen Grundstücke verkauft und bebaut werden				

Konzept zur Straßenreinigungssatzung (Winterdienst etc.) wird erarbeitet und soll in der nächsten Sitzung vorgestellt werden.

Stand: ● = dringende Bearbeitung
 ● = in Beobachtung
 ● = erledigt