


Bauhof  
21/3/12  
Bo

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen  
- Der Bürgermeister-  
Über Amt Moorrege  
Amtsstraße 12  
  
25436 MOORREGE



16.03.2012

### Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Sportzentrum Almtweg" in Appen wurde am 12.03.2012, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

X Spiellandschaft:  
Trägerbalken für Taubrücke ersetzen.

X Sandkasten:  
Einfassung instantsetzen.

#### Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernhard Möller

Ing.-Büro für  
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2  
25474 ELLERBEK  
Tel. 04101/32110  
Fax 04101/32110

Bankverbindung:  
Hamburger Sparkasse,  
BLZ 200 505 50,  
Kto.-Nr. 1308/100393


Mitglied im Bundesverband der  
freiberuflichen Sachverständigen  
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.  
-BVS-

Mitglied im Verein  
Deutscher  
Sicherheitsingenieure  
-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen  
- Der Bürgermeister-  
Über Amt Moorrege  
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE



16.03.2012

### Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Eekhoff" in Appen wurde am 12.03.2012, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

#### Spiellandschaft:

Handlauf am Treppenaufgang ersetzen.

#### Sitzkombi:

Gewindeenden absägen oder abdecken. Muttern und Gewindeenden dürfen nur maximal 8 mm über die Oberfläche hinaus vorstehen. Muttern und Gewindeenden kürzen und/oder ggf. unter die Oberfläche versenken. Ggf. Hutmuttern als Abschluß verwenden, die aber auch max. 8mm vorstehen dürfen (DIN 7926 Teil 1 Nr. 4.2.7 und Beiblatt zu DIN 7926 Teil 1, bzw. DIN EN 1176 Teil 1, Nr.4.2.5)

#### Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernhard Möller

Ing.-Büro für  
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2  
25474 ELLERBEK  
Tel. 04101/32110  
Fax 04101/32110

Bankverbindung:  
Hamburger Sparkasse,  
BLZ 200 505 50,  
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der  
freiberuflichen Sachverständigen  
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.  
-BVSK-


Mitglied im Verein  
Deutscher  
Sicherheitsingenieure  
-VDSI-

*Beauf  
21/3/12  
Bo*

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen  
- Der Bürgermeister-  
Über Amt Moorrege  
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE



16.03.2012

### Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Pinnaubogen" in Appen wurde am 12.03.2012, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

*8* Sellbahn:

Abdeckkappen ersetzen.

*⇒ !* Teilweise weisen Geräteteile, die der Statik und/oder der Sicherheit dienen, eine beginnende Holzfäule oder Korrosion auf. Ein dringender Handlungsbedarf besteht momentan nicht, eine Überprüfung durch den Betreiber in kürzeren Abständen ist aber erforderlich.

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernhard Möller

Ing.-Büro für  
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing. • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2  
25474 ELLERBEK  
Tel. 04101/32110  
Fax 04101/32110

Bankverbindung:  
Hamburger Sparkasse,  
BLZ 200 505 50,  
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der  
freiberuflichen Sachverständigen  
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.  
-BVSK-

Mitglied im Verein  
Deutscher  
Sicherheitsingenieure  
-VDSI-

*Bauhof*  
*21/3/12*  
*B<sub>6</sub>*

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen  
- Der Bürgermeister-  
Über Amt Moorrege  
Amtsstraße 12

*4/10/12*

25436 MOORREGE

16.03.2012

### Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Fuchsweg/Schmetterlingsweg" in Appen wurde am 12.03.2012, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

*Y* **Reck:**

Abdeckkappen erstzen.

*⇒* **Brückenturm:**

Teilweise weisen Geräteteile, die der Statik und/oder der Sicherheit dienen, eine beginnende Holzfäule oder Korrosion auf. Ein dringender Handlungsbedarf besteht momentan nicht, eine Überprüfung durch den Betreiber in kürzeren Abständen ist aber erforderlich.

**Allgemein:**

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

*[Signature]*  
Bernh. Möller

Ing.-Büro für  
Arbeitssicherheit

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2  
25474 ELLERBEK  
Tel. 04101/32110  
Fax 04101/32110

Bankverbindung:  
Hamburger Sparkasse,  
BLZ 200 505 50,  
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der  
freiberuflichen Sachverständigen  
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.  
-BVSK-


Mitglied im Verein  
Deutscher  
Sicherheitsingenieure  
-VDSI-

Bankhof  
21/3/12 Bo

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen  
- Der Bürgermeister-  
Über Amt Moorrege  
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE



16.03.2012

### Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Schulhof" in Appen wurde am 12.03.2012, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.

Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

#### Schaukel:

Teilweise weisen Geräteteile, die der Statik und/oder der Sicherheit dienen, eine beginnende Holzfäule oder Korrosion auf. Ein dringender Handlungsbedarf besteht momentan nicht, eine Überprüfung durch den Betreiber in kürzeren Abständen ist aber erforderlich.

Wegen der erheblich längeren Lebensdauer von Hölzern sollten bei einer Neuanschaffung oder umfangreichen Instandsetzung des Spielgerätes Bodenhülsen verwendet werden.

Die Hölzer in den Bodenhülsen sollten keine Berührung mit dem Erdreich haben. Es soll keine Nässe durch Kapillarwirkung aufgenommen werden können (empfohlener Abstand Holz-Erdboden 10 cm). Wenn das Holz immer wieder kompl. abtrocknet wird die Lebensdauer erheblich gesteigert.

#### Balkenwippe:

Gewindeenden absägen oder abdecken. Muttern und Gewindeenden dürfen nur maximal 8 mm über die Oberfläche hinaus vorstehen. Muttern und Gewindeenden kürzen und/oder ggf. unter die Oberfläche versenken. Ggf. Hutmuttern als Abschluß verwenden, die aber auch max. 8mm vorstehen dürfen (DIN 7926 Teil 1 Nr. 4.2.7 und Beiblatt zu DIN 7926 Teil 1, bzw. DIN EN 1176 Teil 1, Nr.4.2.5)

#### Spiellandschaft:

Stützpfeiler ersetzen.

#### Spiellandschaft mit Hügel:

Tunnelbeplankung instand setzen

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2  
25474 ELLERBEK  
Tel. 04101/32110  
Fax 04101/32110

Bankverbindung:  
Hamburger Sparkasse,  
BLZ 200 505 50,  
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der  
freiberuflichen Sachverständigen  
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.  
-BVS-


Mitglied im Verein  
Deutscher  
Sicherheitsingenieure  
-VDSI-

**Bernhard  
Möller** | Sicherheitsingenieur

Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernh. Möller



Ing.-Büro für Arbeitssicherheit

---

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASiG-)

Am Teich 2  
25474 ELLERBEK  
Tel. 04101/32110  
Fax 04101/32110

Bankverbindung:  
Hamburger Sparkasse,  
BLZ 200 505 50,  
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der  
freiberuflichen Sachverständigen  
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.  
-BVSK-

Mitglied im Verein  
Deutscher  
Sicherheitsingenieure  
-VDSI-

Bernhard Möller, Ing., Am Teich 2, 25474 ELLERBEK

Gem. Appen  
- Der Bürgermeister-  
Über Amt Moorrege  
Amtsstraße 12

25436 MOORREGE

16.03.2012

### Prüfbericht

Der gemeindliche Kinderspielplatz "Op de Wisch" in Appen wurde am 12.03.2012, gem. § 4 Kinderspielplatzgesetz - Schleswig Holstein- vom 18.1.74, in V. m Abschnitt V des Jugendförderungsgesetzes - Schleswig-Holstein - vom 5.2.1992 geprüft.


Die festgestellten Mängel teile ich Ihnen wie folgt mit:

Sicherheitsmängel an den Spielgeräten wurden nicht festgestellt.

#### Allgemein:

Der Spielplatz sollte mind. 1x wöchentlich von einem geeigneten Mitarbeiter inspiziert werden. Es sollte ein Nachweis über die Inspektion geführt werden. Die Nachweise der regelmäßigen Inspektionen werden in vorbildlicher Weise geführt.

Bernh. Möller



Ing.-Büro für  
Arbeitssicherheit

---

Bernhard Möller, Ing • Sachverständiger für Kraftfahrzeuge u. Maschinen • Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit (-ASIG-)

Am Teich 2  
25474 ELLERBEK  
Tel. 04101/32110  
Fax 04101/32110

Bankverbindung:  
Hamburger Sparkasse,  
BLZ 200 505 50,  
Kto.-Nr. 1308/100393

Mitglied im Bundesverband der  
freiberuflichen Sachverständigen  
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.  
-BVSK-

Mitglied im Verein  
Deutscher  
Sicherheitsingenieure  
-VDSI-