

Pos	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Beschluss Kleingarten-, Friedhofs- und Wegeausschuss
1	Kapelle: Deckenvertäfelung hat sich gelöst	<i>Unfallgefahr beseitigen</i>		2014	Empfehlung: Reparatur dieser Decke an den Oberlichtern
2	Breite Treppe vom Ehrenhain zur Kapelle	<i>Unfallgefahren beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) Treppe neu konzipieren</i>		2014	Empfehlung: Die Treppe soll umgehend erneuert werden.
3	Schmale Treppe vom Ehrenhain zum Friedhof	<i>Unfallgefahren beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) Treppe entfernen/Fläche bepflanzen)</i>		2014	Empfehlung: Nach Fertigstellung der z.Zt. gesperrten Treppe soll diese Treppe abgebaut werden.
4	Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen	<i>Türen deutlich beschildern: Verbot von Übernachtung</i>		2014	Empfehlung: Sollte jemand erwischt werden, dann soll ein Haus- und Platzverbot ausgesprochen werden
5	Beide Holzschuppen als Aufenthaltsraum und Lagerort für Geräte und Grabverbauelemente	<i>abbrechen und entsorgen</i>		Zurückgestellt: 2015 – 16	Empfehlung: Der abgesackte Bodenbereich soll durch den gem. Bauhof repariert werden.
6	2 gebrauchte Container als Ersatz für Holzschuppen beschaffen und aufstellen  (1 Container als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und 1 Container zur Lagerung von Sargwagen, Grabverbauelementen und Geräten	<i>Umsetzung planen</i>		Zurückgestellt: 2015 – 16	Empfehlung: Wenn die beiden Holzschuppen abgebaut werden, sollen als Ersatz 2 Stück Container aufgestellt werden.
7	Kapelle: Umkleideraum für Pastoren	<i>Reparaturstau: Außentür ist verzogen, Fenster einfach verglast und Heizkörper nicht vorhanden</i>		Zurückgestellt: 2015 – 16	Ggf. als energetische Maßnahme einen Antrag auf Förderung mit EU-Mitteln stellen
8	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	<i>Solarleuchte ca. 3.000,00 €/Stück</i>	Ggf. HH 2015 (15.000€)	Zurückgestellt: 2015 – 16	Sehr teuer. Alternativen, wie z.B. LED – Leuchten prüfen

Über die Punkte 1- 8 wird en bloc abgestimmt: einstimmig

Pos	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung
9	Bepflanzung Ehrenhain links am Weg	Bewuchs auslichten und Stubben Entfernen		2014	Wurde bereits erledigt
10	Ehrenhain	Unfallgefahr beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) 2 große Birken fällen		2014	Wurde bereits erledigt
11	Beleuchtung der Kapelle außen	Umrüstung auf Zeitschaltuhr	Unterhaltung	2014	Empfehlung: Zeitschaltuhr mit Dämmerungsschalter
12	Bauminsel links hinter der Kapelle	Roden von Tannen und ergänzende Bepflanzung mit eigenen Büschen	Unterhaltung	2014 (z.T. erledigt)	Empfehlung: Rote und blaue Rhododendron
13	Kapelle linker Seiteneingang	Roden von Pflanzen, die den Eingang behindern und Stubben entfernen	Unterhaltung	2014	Empfehlung: Stubben noch fräsen, 2 Gehölze, Gehwegplatten regulieren
14	Rechte Leuchte a. d. Kapelle; keine Helligkeit	wird geprüft und ggf. repariert	Unterhaltung	2014	Empfehlung: reparieren
15	Toilettenhaus, Leuchte mit Bewegungsmelder	wird geprüft und ggf. repariert	Unterhaltung	2014	Empfehlung: reparieren
16	Friedhof ist für Auswärtige schwer auffindbar	Entsprechende Schilder beschaffen und am Parkplatz aufstellen		2014	Empfehlung: Entsprechendes Schild beschaffen und aufstellen
17	Parkplatz vom Heideweg werden durch Mieter blockiert	Entsprechende Schilder beschaffen und am Eingang aufstellen		2014	Empfehlung: Schild „Parken nur Besucher des Friedhofes“ beschaffen und aufstellen
18	Fläche für Baumbestattungen	Nadelgehölze roden, Fläche reinigen, vorhandenen Findling als Gedenkstein nutzen  Bäume ausschneiden		1. Quartal 2014  Herbst 2014	Laut Bgm. Neumann handelt es sich um eine neue Bestattungsart.

Über die Punkte 9-18, notwendige Unterhaltungsarbeiten, wird abgestimmt: einstimmig

Pos	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung
19	Beschallungsanlage für Kapelle und Außen	Neu: 2 x Mikrofön Altarbereich, 2 x Lautsprecher innen, 2 x Lautsprecher außen, CD/MP3-Player, Orgel einbinden	5.000 €  Budget 15.000 €	2014	Empfehlung: Verwaltung holt Angebote ein, Abstimmung mit Bgm. Neumann
20	Bepflanzung Ehrenhain rechts am Weg	Bewuchs entfernen, Büsche und Bäume pflanzen, Rasen einsäen	1.000 € -3.000 €  Budget 15.000 €	2014	Empfehlung: vorhandene Pflanzen umsetzen. (Ausführung durch Bauhof möglich) evtl. Fremdvergabe
21	Überplanung der Fläche am Ehrenhain, Zustand der Gedenksteine	Grund: Fällung von 2 Birken und Abbruch der schmalen Treppe	Budget 15.000 €	2014	Empfehlung: Fläche teilweise neu bepflanzen, Steine reinigen und beschriften
22	Fläche hinter dem Glockenturm	Bereich mit alten Grabsteinen und Pflanzen neu gestalten		2015	Empfehlung: Ausführung durch Bauhof möglich)
23	Flächen aufgegebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen	1.500 €	2014	Empfehlung: Ausführung durch Bauhof
24	Urnen – Rasengräber	Geplante Pflasterfläche entfällt. Die eingefasste Fläche am Stein kreuz zur Ablage von Blumen und Gestecken nutzen und mit Cotoneaster bepflanzen	100,00 €	2014	Empfehlung: Vinka Minor Vorteil: Jährliche Kosten für die Sommerbepflanzung entfallen  (Ausführung durch Bauhof)
25	Fläche für Baumbestattungen	4 - 5 Stück Laubgehölze als Solitär pflanzen	800 € - 1.000 € Budget 15.000 €	Herbst 2014	Empfehlung: Ausführung durch Bauhof
26	Erweiterung der PKW-Stellflächen am Heideweg um 5 Stellplätze	Entfernen der Stubben, Einebnen und mit Recycling befestigen	2.000 € + 2.000 € Budget 15.000 €	2014	Empfehlung: Ausführung bereits geschehen durch Fremdvergabe. Eine Erweiterung ggf. im Jahre 2015
27	Erweiterung der Taxus – Hecke im nördlichen Bereich als Grenze u. Sichtschutz zum Knick	Pflanzen von 150 Stück Taxus-Baccata mit Ballen 100 / 125 cm (3 Stück pro lfd. Meter)	3.370 € Budget 15.000 €	2014	Empfehlung: Setzen der Pflanzen durch den Bauhof
28	Grünflächen südlich Abfalllagerung	Fläche aufteilen Südöstlicher Teil: 2 Boxen für Grünabfall und Mutterboden aufstellen und mit Pflanzen als Sichtschutz einrahmen	2.000 €	2015 – 2016	Lösungsvorschlag als Diskussionsgrundlage

		Südwestlicher Teil: Anlegen einer Streuobstwiese	500 €		
29	Stromsäulen zum Schneiden der Hecken	3 Säulen entsprechend verteilt, FI-Schalter	1.500 €	2015 – 16	Empfehlung: In den kommenden Jahren umsetzen

Über die Pos. 19 -27 (Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit) wird abgestimmt: einstimmig

### Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

Seite 4

Pos	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung
30	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern	1.000 €	2015 – 2016	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)
31	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg:	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung vom Urnenfeld bis zur Kapelle		2015 – 2016	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)
32	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen	von bis	2015 – 2016	
33	Barrierefreier Zugang vom Parkplatz Heideweg, Schaffung einer Rampe als Ersatz für die vorhandene Treppe	Gepflasterter Bereich, parallel zum Zaun Richtung Maschmann leicht ansteigend		2015 – 2016	
34	Platz vor der Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600 €	2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 35, 36, und 37 erfolgen..
35	Rundweg um die Kapelle	Pflasterung des Weges, weil Fahr-zeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren		2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 34, 36, und 37 erfolgen.
36	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung  Vorschlag des Amtes: Anlage mit Promenadengrand ver- sehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600 €	2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 34, 35 und 37 erfolgen  Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauer-lösung und sollte daher nicht umgesetzt werden
	Zuwegung vom Parkplatz	Vorschlag des Amtes:		2015 –	keine Dauerlösung,

37	zum Hauptweg	Anlage mit bindigem Material 0 – 8 mm versehen	800 €	2016	daher ablehnen Pflasterung wird angestrebt
38	Wege innerhalb der Ruhestätten	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Deckmaterial versehen	3.500 €	2015 – 2016	Maßnahme zurückstellen, Wege nur einebnen. Sie müssten komplett saniert werden
39	Eingangspforte Wedeler Chaussee	farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten	1.000 €	2015 – 2016	Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt

Über die Pos. 28 – 39 wurde nicht abgestimmt.