

ST. JOHANNES APPEN Kiga-B-Maßnahmen 2014 (Stand 5.Juli2014)

	R-Datum	Firma	Stichworte	B-Protokollnr aus 2013 (2014)	Summe	Bemerkung
	JANUAR					
1	31.12.2013	Elektro-Sell	Prüfung E-Anlage, Feststellung: Sicherungen sind überlastet	(s. auch Rg. Nr 11, E-Check, 2014: 4.1.8)	49,98	akut
2	09.01.14 11.01.14	Langer	2 Belege von Max Bahr, Materialien: Holz, div. Kleinteile für Treppe Wickelkommode	4.2.2	132,08	
3	17.01.14	Elektro-Sell	Defekte Lampen im Flur		136,22	akut
4	29.01.14	Stehr(Brandt)	Gefrorene Wasserlsg aufgetaut		114,84	akut
5	29.01.2014	Voß	Klemmschutz ca 350 Euro, Fliegengitter ca 350 Euro, Oberlichtreparatur Bewegungsraum ca 150 Euro	4.1.6 2.5.1 4.1.4	856,28	Bei uns überall gesetzl. erforderlich
6	31.01.14	Langer	204 Euro Treppeneinbau Krippenkommode 34 Klemmschutz, 42,50 Reparatur Toilettentüren, 35,50 div. und Anfahrt	4.2.2 4.1.6 4.2.2	326,00	
	FEBRUAR					
7	27.2.14	Hass u. Hatje	Türdichtungen		164,22	Erforderlich, da alte Dichtungen stark bröckelten (50 Jahre alt?)
8	27.2.14	Voß	Klemmschutz	4.1.6	207,33	
9	28.2.14	Hagebau	Schrauben, Leuchtmittel		45,72	
10	28.02.14	Elektro-Sell	Neues Schloss Materialraum		109,28	Akut, Altes Schloss war defekt, aus Sicherheitsgründen neues erforderlich
	MÄRZ					
11	04.03.14	Elektro-Sell	E-Check Kiga	(2014: 4.1.8) (s. auch Rg. Nr. 1)	866,32	Dringend erforderlich (s. auch Nr. 1)
12	05.03.14	Brehm	WC-Leitungen Ex-orange/Sterne	4.1.2. / Sterne, s.auch 4.2.2	271,79	
13	14.03.14	Hagebau	Reparatur Kleinmaterial		59,24	
14	17.3.14	Alarmtechnik-west	Zutrittscode			520,60(Sondermaßnahme, mit BM abgesprochen, Entnahme aus B-Rücklage geplant)
15	18.3.14	Stehr(Brandt)	Rep. Spülkästen		64,97	akut

16	27.3.14	Rehder	Rep. Rohrbruch			186,29 (Versicherungsschaden)
	APRIL					
17	14.4.14	Langer	Klemmschutz: 51 Euro, div. Reparaturen	4.1.6 div	200,00	
	MAI					
18	23.5.2014	GVT	Überprüfung u. Reparatur der Brandmeldeanlage nach Defekt		176,77	akut
	JUNI					
	ZWISCHENSUMME Jan-Juni				3.781,04	
	AUSSTEHEND:					
		Kahlke	Fliesenarbeiten (wurde bereits erledigt, Rechnung wird erwartet)	4.2.1		
	Beauftragt	Voß	Heizungsraumtür Obentürschliesser Heizungsverkleidungen, Abkastung Heizrohre in Fluren , allerletzter Klemmschutz, groß, ca 150€	6.1.5 4.1.9 7.1.3 (2014: 7.1.3 !!) 4.1.6		
	Beauftragt	Brehm	Rohre Heizungsraum		Ca. 1800€ Inkl. MwSt	Neuerlegung nach erneutem Rohrbruch nötig (s. Rechnung 16)
	Beauftragt	Brandmauer	Rettungsschilder	6.1.8 6.1.10 (2014: 4.1.4)		

Auch noch ausstehend: E-Check Altbau wurde nicht bestanden, FI-Schalter müssen nachgerüstet werden. (FI-Kontrolle)

div. Malerarbeiten...(innen und außen): ggf. 2015

akut: Eingangstürschloss muss repariert oder gewechselt werden (defekt)

Reparaturen Fußbodenbeläge

Panikverschlüsse

Rissmonitor 4.1.3

Sanierung rote Gruppe (Mittel im HH 2014 extra eingeplant)

Notiz zum Begehungs-Protokoll, Punkt 3.2.1 : Dach tlw. ausgeräumt und aussortiert, zur vollständigen Erledigung fehlen dringend

Unterbringungsmöglichkeiten (zudem muss der Heizungsraum ausgeräumt werden)

Zum Punkt 1.1.5: Müllcontainer-Sichtschutz : soll im Zuge der Außenanlagengestaltung G-Haus gemacht werden

Akut: Spielanlage Rutsche/Turm defekt – Sponsor gesucht....

UPDATE zu: ST. JOHANNES APPEN Kiga-B-Maßnahmen 2014 (Stand 5.Juli2014) UPDATE: 5. August 2014

	Kahlke	Fliesenarbeiten (wurde bereits erledigt, Rechnung wird erwartet)	4.2.1	Schätzung: Kosten ca. 400 Euro
Beauftragt	Voß	a) Heizungsraumtür Obentürschliesser b) Heizungsverkleidungen, c) Abkantung Heizrohre in Fluren, d) allerletzter Klemmschutz, groß, ca 150€	6.1.5 4.1.9 7.1.3 (2014: 7.1.3 !!) 4.1.6	a) Kostenschätzung lt. Begehungsprotokoll Ca 250 Euro b) 2 von 3 Rechnungen (Rechnung pro Gruppe) für Heizungsverkleidungen liegen aktuell vor: 3.686,83 Euro 2.710,44 Euro Eine weitere Rechnung (3. Gruppe) ist zu erwarten, ca. 3.000 Euro c) Kostenschätzung Abkantung lt. Protokoll von 2014: ca 1600 Euro d) Letzter großer Klemmschutz ca 150 Euro Neuerlegung nach erneutem Rohrbruch nötig (s. Rechnung 16) Schätzung: Kosten lt. Hr. Brehm ca. 1.800 Euro
Beauftragt	Brehm	Rohre Heizungsraum		Ca. 1800€ Inkl. MwSt
Beauftragt	BrandmauerNord	Rettungsschilder Erledigt am 4. August 2014 // Rechnung vom 5. August 2014	6.1.8 6.1.10 (2014: 4.1.4)	Rechnungsbetrag lt. Tel. Auskunft, 5. August: 976,43 Euro inkl MWST
		Ein Teil des Kiga-Baus (sog. Altbau) hat den E-Check nicht bestanden: hier müssen dringend FI-Schalter nachgerüstet werden s.oben Dringend Panikverschlüsse: s. oben		Kostenschätzung lt. Begehungsprotokoll Ca 850 Euro Kostenschätzung lt. Begehungsprotokoll Ca 800 Euro

UPDATE: SUMME: 6.223,70 Euro

Zwischensumme Jan-Juni: 3.781,04 Euro

Sondermaßnahme (Rechnung lt. Tabelle Nr. 14): 520,60 Euro

GESAMTSUMME 2014: 20.525,34 Euro