

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0610/2016/HO/BV

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Fachteam: Bauen und Liegenschaften | Datum: 09.06.2016 |
| Bearbeiter: Uwe Denker | AZ: 7 / |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|--------------------------------|------------|-----------------------|
| Bauausschuss der Gemeinde Holm | 23.06.2016 | öffentlich |

Antrag auf Ausbaggerung des Löschteiches der Holmer Sportfischer e.V.

Sachverhalt:

Der Verein Holmer Sportfischer e. V. hat einen Antrag auf Schlickentfernung im Ufer- und Randbereich des Feuerlöschteichs in den Holmer Sandbergen gestellt. Dieser sei stark versandet, so dass bereits an einer Stelle eine kleine Sumpflandschaft und Verlandung entstanden ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung im Zuge eines anderen Termins im Auftrag des Bürgermeisters bei der Unteren Naturschutzbehörde und der Wasserbehörde zum Thema gemacht. Beide Behörden sehen keine Notwendigkeit bzw. überhaupt eine Chance den Teich auszubaggern. Bei dem am Teichboden abgelagerten Schlamm handelt es sich im Wesentlichen um Sedimente in einer vernachlässigbaren Dicke. Da es handelt sich hier um einen grundwassergespeistes Gewässer handelt und würde jeglicher Eingriff in die Lehmschicht zu einer Undichtigkeit und einem Wasserverlust führen.

Ein Aushub des Bereiches mit Reet südwestlichen Teil des Teiches kann entsprechen werden, da dieses einer weiteren Verlandung entgegen wirkt.

Diese Arbeiten sollten aber unter Aufsicht der Gemeinde durchgeführt werden. Der Verein Holmer Sportfischer e. V. hat angeboten, sich an den Kosten zu beteiligen.

Finanzierung:

Die Kosten belaufen sich nach vorsichtiger Schätzung auf 3.000 €.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt den stark bewachsenen Bereich mit Reet auszubaggern einschl. Abfuhr des Baggergutes. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln Unterhaltung Holmer Sandberge.

Die Gemeinde erwartet vom Verein in Höhe von 50 % der Rechnungssumme.

Rißler

Anlagen: Lageplan