

Niederschrift

über eine teilweise Befahrung der Gemeindestraßen der Gemeinde Heidgraben am 22.10.2017.

Teilnehmer:

Bgm. Ernst-Heinrich Jürgensen
GV Frank Tesch
GV Karsten Wende
GV Rainer Dieck (Nur beim Vorgespräch)
GV Egbert Hagen

Während des Vorgesprächs wurde einige Details bezüglich der Befahrung der Straßen erörtert.

Beginn: 9.00 Uhr

Jägerstraße

Bankette auffüllen.

Fa. Sahlmann beauftragen, den Grabenrand zur Straße abzutragen, damit das Niederschlagswasser direkt in den Graben ablaufen kann.

Bergstraße

Beim Birkenbruch Straße und Bankette wieder auffüllen.

Der Rad- und Gehweg befindet sich in einem schlechten Zustand. Hier sollten entsprechende Maßnahmen beschlossen werden. Insbesondere vor dem Haus Nr. 9 muss die Absackung vor der Auffahrt beseitigt werden. Die Straßendecke muss ebenfalls erneuert werden.

Pracherdamm

In der Bankette sind erhebliche Löcher vorhanden. Es wird eine Ausbesserung vorgeschlagen. Evtl. gemeinsam mit der Stadt Tornesch.

Niendamm

Schlaglöcher in der Straßendecke beseitigen.

Neuendeicher Weg

Bis FA. Falk Bankette auffüllen.

Kreuzweg

Piktogramme erneuern. Bankette ab ehemaliger Gastsstätte Lindenkrug auffüllen. Grabenrand zur Straße hin durch Fa. Sahlmann Sand entfernen lassen, damit das Niederschlagswasser ablaufen kann.

Im Winkel

Im Bereich Ecke Eichenweg (Nr. 30) ist die Straßendecke durch Baumwurzeln aufgebrochen. Die Straßenschilder sind zu Drehen und sind zurzeit nicht sichtbar. Die Hecken sind in diesem Bereich zurück zu schneiden. Grundstückseigentümer sind anzuschreiben.

Dorfstraße

Vor dem Haus Nr. 43 ist die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurück zu schneiden.

Am Wall

Im Radweg ist der Einlauf abgesackt. Pflasterung in diesem Bereich erneuern. Ecke Dorfstraße ist der Schieber hoch zu ziehen (Unfallgefahr).

Buchenweg

Vor dem Haus Nr. 1 ist der Gehweg auszubessern, insbesondere vor der Grundstücksauffahrt.

Heideweg

Ecke Heideweg ist eine Loch in der Straßendecke.

Birkenweg

Ab Grundstück Pfeiffer ca. 100 m in Richtung Wende ist die Straßendecke zu erneuern. Zur rechten Seite sind Mulden zu schaffen, damit das Niederschlagswasser dort aufgefangen werden kann.

Vor dem Doppelhaus 78/80 fehlt der Hinweis auf die Hydranten. Der Betonpfahl mit dem Hinweisen ist dort abgefahren worden.

Mühlenweg

Bankette den Sand am Grabenrand durch Fa. Sahlmann abfahren lassen. Der Graben ist frei zu machen.

Lerchenfeld

Im Bereich Ecke Grootkamp ist die Straßendecke beschädigt. Ausbesserung dringend erforderlich. Im Bereich der Ecke ist der Graben zu verlängern und eine Mulde anzulegen. Diese mit Recycling aufzufüllen. Im Bereich zum Lindenweg ist der Straßendecke ein Riss sowie eine Absackung.

Die Besichtigung endete um 11.50 Uhr.

Gez. Egbert Hagen

