

| Straße / Weg                                           | Haus-Nr.                                                                | Zustandsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kosten | Jahr | Zuständig                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|
| Heideweg Park-<br>platz am Friedhof                    |                                                                         | Es befinden sich Löcher im Übergang vom<br>Weg zum Parkplatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Löcher mit Recycling auffüllen, verdichten<br>und mit Deckmaterial abstreuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                |
| Heideweg                                               | 1<br>3 – 5<br>7<br>11 – 13<br>12<br>13<br>15<br>16<br>17 – 17 a<br>17 b | Der Randstreifen ist von der B431 bis zur<br>ersten Kurve im Heideweg abgesenkt.<br><br>Das Pflaster ist uneben.<br><br>Das Pflaster ist beim Kasten der Netz-AG<br>abgesenkt.<br><br>Die Pflasterung ist zur Grundstücksgrenze<br>abgesackt.<br><br>Gehwegpflaster ist am Bordstein abgesenkt.<br><br>Feldsteine befinden sich auf dem Randstreifen<br>zwischen Straße und Grundstücksgrenze.<br><br>Pflasterung und Bordstein sind beim<br>Hydranten abgesenkt.<br><br>Siel der Fahrbahntwässerung ist abgesenkt.<br><br>Der Streifen zwischen Grundstücksgrenze und<br>Fahrbahn ist bepflanzt.<br><br>Der Gehweg ist stellenweise abgesenkt.<br><br>Der Asphalt ist im Randbereich brüchig. | Randstreifen auffüllen und verdichten.<br><br>Pflasterung anheben und verdichten.<br><br>Pflasterung anheben und verdichten.<br><br>Pflasterung anheben und verdichten.<br><br>Feldsteine entfernen.<br><br>Pflasterung und Bordstein anheben und<br>verdichten.<br><br>Siel anheben und verdichten.<br><br>Pflanzen entfernen.<br><br>Pflasterung anheben und verdichten.<br><br>Fahrbahnrand mit Asphalt ausbessern. |        |      | Ordnungsamt<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Ordnungsamt |
| B 431 ab Heideweg<br>Richtung Moorrege                 |                                                                         | Haltestelle Heideweg:<br>das Pflaster ist zum Bordstein abgesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pflaster anheben und verdichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                |
| B 431                                                  | 17                                                                      | Der Ablauf ist im Auffahrtsbereich uneben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ablauf anheben und verdichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                |
| B 431 Haltestelle<br>Hamburger Straße<br>Richtung Holm |                                                                         | Haltestelle Hamburger Straße:<br>das Pflaster ist teilweise abgesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pflaster anheben und verdichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                |
| B 431                                                  |                                                                         | Zwischen Hamburger Straße und Kreuzweg ist<br>der Randstreifen sehr uneben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Randstreifen abschälen, mit Recycling anfüllen<br>und verdichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                |
| B 431 Haltestelle<br>Heideweg n. Holm                  |                                                                         | Das Pflaster ist am Bordstein teilweise<br>abgesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pflaster anheben und verdichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                |
| B 431 ehemals<br>Heister Diele                         |                                                                         | Der Randstreifen und die Pflasterung ist zur<br>Grundstücksseite hin uneben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Randstreifen mit Mutterboden auffüllen,<br>Pflaster anheben und verdichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                |

| Straße / Weg                                             | Haus-Nr.   | Zustandsbeschreibung                                                                                                                                                                        | Abhilfe                                                                                                                                                                          | Kosten | Jahr | Zuständig          |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|
| B 431                                                    |            | Zwischen Hamburger Straße und Kreuzweg bestehen starke Unebenheiten durch Wurzeln, Absenkungen und Frostaufbrüche.<br><br>Gullydeckel und Einläufe sind teilweise angehoben bzw. abgesenkt. | Der Radweg muss vom Bereich der Einmündung Hamburger Straße bis zum Kreuzweg repariert werden.<br><br>Wegen unebener Regeneinläufe und Absenkungen ist eine neue Decke sinnvoll. |        |      | L B V<br><br>L B V |
| Hamburger Straße östlicher Bereich                       |            | Auf der gesamten Länge ist der Seitenstreifen im schlechten Zustand.                                                                                                                        | Kompletten Randstreifen abfräsen und mit neuem Material versehen.                                                                                                                |        |      |                    |
| Hamburger Straße westlicher Bereich                      |            | Die Ecke zur B 431 ist abgesenkt.                                                                                                                                                           | Belag auffüllen und verdichten.                                                                                                                                                  |        |      |                    |
| Hamburger Straße Grundst. U. Miemitz                     |            | Die rot markierte Eiche ist ausschließlich zur Straßenseite belaubt und umsturzgefährdet.                                                                                                   | Der Baum ist vom Besitzer zu fällen und der angrenzende Baum zurückzuschneiden                                                                                                   |        |      | Ordnungsamt        |
| Hamburger Straße Grundst. H. Scharrel                    |            | Der Graben ist bis zur Straßenunterführung verstopft.                                                                                                                                       | Graben reinigen, um den Wasserablauf sicherzustellen.                                                                                                                            |        |      |                    |
| Hamburger Straße von Wedeler Ch. bis Einfahrt Sportplatz |            | Der Asphalt ist durch Wurzelwerk in der Straße angehoben und abgesenkt.<br>Der Kantenbereich ist durch Frost beschädigt.                                                                    | Das Wurzelwerk im Deckbereich abfräsen und Asphalt erneuern.                                                                                                                     |        |      |                    |
| Hamburger Straße                                         |            | Der Randstreifen ist stark abgesenkt und zum Teil überhöht.                                                                                                                                 | Randstreifen abfräsen, mit Recycling anfüllen verdichten und Kies abstreuen.                                                                                                     |        |      |                    |
| Hamburger Straße auf Moorreger Seite                     |            | Das Wasser läuft nicht in den Graben ab.<br>Absackungen im Asphalt auf Moorreger Seite.                                                                                                     | Gemeinsam mit Moorrege abstimmen:<br><br>Grasüberwuchs abfräsen und Asphalt ausbessern lassen.                                                                                   |        |      |                    |
| Hamburger Straße Ecke Heistmer Weg                       |            | Straße ist im Randbereich abgesenkt und der Graben bis zur Unterführung verschlammt .                                                                                                       | Straße reparieren, Unterführung reinigen, ausmauern und durch Schutzgitter sichern.                                                                                              |        |      |                    |
| Kleine Twiete zur Einmündung B 431<br>Kleine Twiete      | 15, 17, 19 | Der Regenwassereinlauf ist abgesackt und der Seitenstreifen auf der anderen Seite uneben.<br><br>Regenwassereinläufe sind abgesenkt.                                                        | Regenwassereinlauf anheben, Seitenstreifen egalisieren. anfüllen und verdichten.<br><br>Regenwassereinläufe anheben und verdichten                                               |        |      |                    |
| Kleine Twiete bis zur Großen Twiete                      |            | Der Seitenstreifen weist von Haus Nr. 1 bis zur Großen Twiete tiefe Löcher auf.                                                                                                             | Seitenstreifen egalisieren und verdichten.                                                                                                                                       |        |      |                    |
| Kleine Twiete Ecke Große Twiete                          |            | Asphaltdecke ist zerbrochen.                                                                                                                                                                | Asphaltschäden ausbessern.                                                                                                                                                       |        |      |                    |

| Straße / Weg                                  | Haus-Nr. | Zustandsbeschreibung                                                                         | Abhilfe                                                                          | Kosten | Jahr | Zuständig   |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Große Twiete                                  |          | Die Einfahrt zum Tenniscenter weist 2 große Löcher mit je 100 mm Tiefe auf.                  | Mit Recycling auffüllen und verdichten.                                          |        |      |             |
| Große Twiete Fußweg zum Sportplatz            |          | Der Weg ist zu schmal und steht bereits bei geringer Feuchtigkeit unter Wasser.              | Höheren und breiteren Weg anlegen. (Sinnvoll ist eine Pflasterung)               |        |      |             |
| Große Twiete Ecke Hauptstraße                 |          | Der Bereich ist stark beschädigt.                                                            | Neues Pflaster legen.                                                            |        |      |             |
| Hauptstraße vom Eingang Großer Kamp bis B 431 |          | Bürgersteig ist sehr uneben.                                                                 | Bürgersteig anheben.                                                             |        |      |             |
| Hauptstraße                                   | 2        | Der Wasserschieber ist abgesenkt.                                                            | Wasserschieber anheben und Pflaster angleichen.                                  |        |      | W B V       |
|                                               | 4        | Die Gehwegplatten der Auffahrt sind abgesenkt.                                               | Gehwegplatten anheben und verdichten.                                            |        |      |             |
|                                               | 12       | Der Wasserschieber ist abgesenkt.                                                            | Wasserschieber anheben und Pflaster angleichen.                                  |        |      | W B V       |
|                                               | 34       | Der Wasserschieber und das Pflaster sind abgesenkt.                                          | Wasserschieber anheben und Pflaster angleichen.                                  |        |      | W B V       |
| Hauptstraße Ecke Grabenputt                   | 50       | Die Randsteine sind weggekippt und der Bürgersteig ist sehr uneben.                          | Randsteine befestigen und Bürgersteig neu pflastern.                             |        |      |             |
| Hauptstraße Ecke Grabenputt                   |          | Die Hecke behindert die Einsicht zur Hauptstraße                                             | Hecke ist vom Eigentümer zurückzuschneiden                                       |        |      | Ordnungsamt |
| Hauptstraße Einmündung Schulstr.              | 51       | Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten.                                                | Bürgersteig anheben und befestigen.                                              |        |      |             |
| Hauptstraße O. Früchtenicht                   |          | Die Randsteine sind weggekippt und der Bürgersteig ist sehr uneben.                          | Randsteine und Bürgersteig anheben und befestigen.                               |        |      |             |
| Hauptstraße Einmündung Kl. Ring               |          | Der Seitenstreifen ist abgesenkt.                                                            | Seitenstreifen anheben.                                                          |        |      |             |
| Hauptstraße Einmündung Gr. Ring               | 55       | Der Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten.                                            | Bürgersteig anheben und befestigen.                                              |        |      |             |
| Hauptstraße                                   |          | Das Siel ragt hervor, Steinkante ist schadhaft und Bushaltestelle „Geestberg“ ist abgesenkt. | Sofortmaßnahme: Steinkante und Pflaster erneuern, Bushaltestelle neu aufstellen. |        |      |             |
| Hauptstraße Einmündung Gr. Ring               | 56 – 58  | Bürgersteig hat Absenkungen und Unebenheiten.                                                | Bürgersteig anheben und befestigen.                                              |        |      |             |
| Hauptstraße                                   |          | Die Einfahrten sind abgesenkt.                                                               | Pflaster anheben und verdichten.                                                 |        |      |             |
| Hauptstraße Betrieb Oldehuus                  |          | Die Bankette ist abgesenkt und teilweise fehlt der Asphalt.                                  | Bankette mit Recycling und Asphalt auffüllen und befestigen.                     |        |      |             |

| Straße / Weg                                    | Haus-Nr. | Zustandsbeschreibung                                                            | Abhilfe                                                                                           | Kosten | Jahr | Zuständig   |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Kleiner Ring                                    | 4        | Die Buchenhecke wächst in den Bürgersteig.                                      | Hecke vom Anwohner zurückschneiden lassen.                                                        |        |      | Ordnungsamt |
|                                                 | 7        | Der Regenwassereinlauf ist in der Straße um 10 cm abgesenkt.                    | Schaden wegen Unfallgefahr sofort beheben.                                                        |        |      |             |
|                                                 | 11       | Der Bürgersteig ist abgesenkt.                                                  | Steine anheben und verdichten.                                                                    |        |      |             |
|                                                 | 12       | Die Buchenhecke wächst in den Bürgersteig.                                      | Hecke vom Anwohner zurückschneiden lassen.                                                        |        |      | Ordnungsamt |
|                                                 | 12       | Der Bürgersteig ist sehr uneben und die Gehwegplatten sind teilweise abgesenkt. | Da es sich um ein Reststück des alter Plattenweges handelt, ist die Neupflasterung ratsam.        |        |      |             |
|                                                 | 14       | Der Straßenbelag ist im schlechten Zustand.                                     | Straße ausbessern oder neu asphaltieren.                                                          |        |      |             |
|                                                 | 16 – 18  | Beidseitig Regenwassereinläufe abgesenkt.                                       | Einläufe anheben und verdichten.                                                                  |        |      |             |
|                                                 | 17       | Es befinden sich Löcher im Gehweg.                                              | Gehweg egalisieren und Löcher beseitigen.                                                         |        |      |             |
|                                                 | 21       | Die Straße am Kanalschacht und 2 Regenwassereinläufe sind abgesenkt.            | Straße und Einläufe anheben und verdichten.                                                       |        |      |             |
|                                                 | 21       | Es liegen Feldsteine auf dem Randstreifen                                       | Steine vom Anwohner entfernen lassen.                                                             |        |      | Ordnungsamt |
|                                                 | 27 - 29  | Der Streifen zwischen Fahrbahnrand und Grundstücksgrenze ist sehr uneben.       | Streifen abschälen und egalisieren.                                                               |        |      |             |
| Kleiner Ring Einmündung Hauptstr.               |          | Der Fußweg und das Pflaster sind abgesenkt.                                     | Fußweg egalisieren und Pflasterung angleichen.                                                    |        |      |             |
| Lusbusch Richtung Heist                         |          | Der Seitenstreifen ist sehr uneben und weist tiefe Löcher auf.                  | Seitenstreifen egalisieren und Fahrbahn durch Gittersteine verbreitern. (wie z.B. im Glinder Weg) |        |      |             |
| Lusbusch Ecke Kleiner Ring                      |          | Die Hecke ist zu hoch. Das Sichtdreieck wird nicht eingehalten.                 | Hecke ist vom Anwohner zurückzuschneiden.                                                         |        |      | Ordnungsamt |
| Wiesenweg                                       |          | Der Graben ist zum Teil eingesät.                                               | Muss der Graben nicht geöffnet werden?                                                            |        |      |             |
| Wiesenweg nördl. Abschnitt bis zum Heistmer Weg |          | Der Seitenstreifen ist uneben und erhöht.                                       | Seitenstreifen abschälen, um den Wasserablauf zu gewährleisten.                                   |        |      |             |
| Heistmer Weg                                    | 56 a     | Die Fahrbahn ist aufgebrochen.                                                  | Fahrbahndecke reparieren oder erneuern.                                                           |        |      |             |
| Heistmer Weg                                    | 56 a     | Die Fahrbahn ist aufgebrochen.                                                  | Fahrbahn reparieren.                                                                              |        |      |             |
| Heistmer Weg Wiesenweg                          |          | Der Seitenstreifen ist uneben.                                                  | Seitenstreifen egalisieren.                                                                       |        |      |             |

| Straße / Weg                                                                                           | Haus-Nr.                   | Zustandsbeschreibung                                                                                                                                                                                                     | Abhilfe                                                                                                                                                           | Kosten | Jahr | Zuständig   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Feldstraße                                                                                             | 8                          | Der Sieleinlauf ist abgesenkt.                                                                                                                                                                                           | Sieleinlauf anheben.                                                                                                                                              |        |      |             |
| Weidenstieg                                                                                            | 16<br>20                   | Der Wasserschieber ist abgesenkt.<br>Der Sieleinlauf ist abgesenkt.                                                                                                                                                      | Wasserschieber anheben, Pflaster angleichen.<br>Sieleinlauf anheben.                                                                                              |        |      | W B V       |
| Grabenputt Durchgang Weidenstieg                                                                       | 32                         | Bewuchs ragt auf den Weg.                                                                                                                                                                                                | Bewuchs beseitigen.                                                                                                                                               |        |      |             |
| Grabenputt                                                                                             | 10<br>26<br>30             | Randstreifen und Pflasterung sind auf dem Gehweg durch Wurzelwerk angehoben.<br>Der Sieleinlauf ist abgesenkt.<br>Der Sieleinlauf ist abgesenkt.                                                                         | Wurzelwerk beseitigen, Randstreifen und Gehweg angleichen.<br>Sieleinlauf anheben.<br>Sieleinlauf anheben.                                                        |        |      |             |
| Schulstraße                                                                                            | 2                          | Der Bürgersteig ist abgesenkt.                                                                                                                                                                                           | Bürgersteig anheben und befestigen.                                                                                                                               |        |      |             |
| Am Sportplatz<br>Am Sportplatz<br>Einfahrt Brügmann<br>Am Sportplatz<br>Am Sportplatz<br>Am Sportplatz | 3                          | Die komplette Straße weist Frostschäden auf.<br>Die Einfahrt ist abgesenkt.<br><br>Die Hecke wächst in den Bürgersteig hinein.<br>Bürgersteig und Einfahrt sind abgesenkt.<br>Es befindet sich ein Loch im Straßenbelag. | Asphalt ausbessern.<br>Einfahrt auffüllen und einebnen.<br><br>Hecke zurückschneiden lassen.<br>Bürgersteig und Einfahrt anheben.<br>Asphalt umgehend ausbessern. |        |      | Ordnungsamt |
| Raiffeisenstraße                                                                                       | 4                          | Hecke ragt in den Bürgersteig.                                                                                                                                                                                           | Hecke vom Anwohner zurückschneiden lassen.                                                                                                                        |        |      | Ordnungsamt |
| Großer Ring bis zur Einmündung Schulstraße<br>Großer Ring                                              | 3<br>10<br>24 – 24 b<br>42 | Der Bürgersteig ist abgesenkt.<br><br>Der Bürgersteig ist abgesenkt.<br>Der Bürgersteig ist abgesenkt.<br>Der Bürgersteig ist abgesenkt.                                                                                 | Bürgersteig anheben oder neu pflastern.<br><br>Steine anheben und befestigen.<br>Steine anheben und befestigen.<br>Steine anheben und befestigen.                 |        |      |             |
| Großer Ring Einmündung Hauptstr.                                                                       |                            | Der Bürgersteig ist auf der linken Seite abgesenkt und uneben.                                                                                                                                                           | Steine anheben und befestigen.                                                                                                                                    |        |      |             |
| Großer Ring                                                                                            | 63                         | Der Bürgersteig ist uneben.                                                                                                                                                                                              | Steine anheben und befestigen.                                                                                                                                    |        |      |             |

| Straße / Weg                                                                                              | Haus-Nr.                               | Zustandsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                             | Kosten | Jahr | Zuständig                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Haseldorfer Straße                                                                                        | 2<br>14 – 16                           | Der Bürgersteig ist abgesenkt.<br>Der Bürgersteig ist schadhaft.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Steine anheben und befestigen.<br>Steine anheben und befestigen.                                                                                                                                                                                                    |        |      |                                                                         |
| Haseldorfer Straße                                                                                        | 16                                     | Es befindet sich ein Loch im Asphalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asphaltdecke ausbessern.                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                         |
| Im Dorfe Einmündung Großer Ring                                                                           |                                        | Der Bürgersteig ist auf beiden Seiten uneben und abgesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steine anheben und befestigen.                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                         |
| Im Dorfe                                                                                                  | 8<br>9<br>13<br>24 a                   | Der Bürgersteig ist uneben und abgesenkt.<br>Die Hecke befindet sich auf dem Bürgersteig. Der Bürgersteig ist uneben.<br>Der Bürgersteig ist abgesenkt.<br>Die Steine sind im Einfahrtsbereich abgesenkt.                                                                                                                                  | Steine anheben und befestigen.<br>Hecke vom Anwohner zurückschneiden lassen.<br>Steine anheben und befestigen.<br>Steine anheben und befestigen.<br>Steine anheben und befestigen.                                                                                  |        |      | Ordnungsamt                                                             |
| Birkenhorst                                                                                               | 2 – 10<br><br>5<br>9<br>23             | Der Straßenbelag ist im Randbereich schadhaft.<br>Der Straßenbelag ist im Randbereich schadhaft.<br>Der Straßenbelag ist im Randbereich schadhaft.<br>Der Straßenbelag ist im Randbereich schadhaft.<br>Gully-Deckel klappern beim Überfahren.                                                                                             | Asphalt ausbessern und Randsteine setzen.<br><br>Asphalt ausbessern und Randsteine setzen.<br>.<br>Asphalt ausbessern und Randsteine setzen.<br><br>Asphalt ausbessern.<br><br>Gully-Deckel befestigen. Es ist sinnvoll, die Straße im westlichen Teil zu erneuern. |        | 2019 | Wird durch den Wege- und Unterhaltungsverband und die Gemeinde behoben. |
| Großer Kamp<br><br>rechtsseitig zur Hauptstraße<br><br>gegenüber Eisdiele vor Mehrfam.haus<br>Großer Kamp | 2 b – 2 d<br><br><br><br>19<br>23 – 29 | Der Bürgersteig am Siel ist uneben und die Bordsteine sind abgesenkt.<br>Der Asphalt ist aufgebrochen und ein Abschluss fehlt. Weitere Schäden entstanden durch mangelhaftes Ausflicken des Asphalts.<br>Die Bordsteinkante ist defekt.<br>Der Asphalt ist aufgebrochen.<br>Der Asphalt ist aufgebrochen.<br>Der Asphalt ist aufgebrochen. | Schäden beseitigen.<br><br>Asphalt ausbessern und Abschluss herstellen.<br><br>Steine erneuern und befestigen.<br>Asphalt ausbessern.<br>Asphalt ausbessern.<br>Asphalt ausbessern.                                                                                 |        |      |                                                                         |
| Lehmweg Einmündung Gr. Ring                                                                               |                                        | Die Asphaltdecke ist durch Frostaufbrüche beschädigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asphalt ausbessern.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                         |

| Straße / Weg                                             | Haus-Nr. | Zustandsbeschreibung                                                                                  | Abhilfe                                                                              | Kosten | Jahr | Zuständig |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| Einmündung zur Raiffeisenstraße<br>Lehmweg bis zur B 431 |          | Die Siele sind abgesenkt.<br><br>Der Lehmweg weist im gesamten Bereich Frostaufbrüche auf.            | Siele anheben.<br><br>Asphalt reparieren oder komplett erneuern.                     |        |      |           |
| Lehmweg                                                  | 5        | Der Bürgersteig ist uneben und abgesenkt.                                                             | Steine anheben und reparieren.                                                       |        |      |           |
| Lehmweg Einmündung Birkenhorst                           |          | Der Asphalt ist uneben und abgesenkt.                                                                 | Asphaltdecke reparieren.                                                             |        |      |           |
| Lehmweg                                                  | 28       | Die Straßendecke ist sehr uneben.                                                                     | Straßendecke ausbessern.                                                             |        |      |           |
| Lehmweg bis Einmünd. Birkenhorst                         | 38       | Der Bürgersteig ist uneben.                                                                           | Steine anheben und verdichten.                                                       |        |      |           |
| Lehmweg „Rentnerblock“                                   | 40 – 42  | Der Lehmweg weist große Löcher im Asphalt auf.                                                        | Löcher im Asphalt sofort reparieren.<br>Wurde in der Zwischenzeit zum Teil erledigt. |        |      |           |
| Lehmweg                                                  |          | Der Bürgersteig ist abgesenkt.                                                                        | Steine angleichen und verdichten.                                                    |        |      |           |
| Lehmweg Einmündung Rosentwiete                           | 42 a     | Der Randstreifen ist abgesenkt.                                                                       | Randstreifen anfüllen.                                                               |        |      |           |
| Lehmweg vor Einmündung Großer Kamp                       |          | Der Bürgersteig ist uneben.                                                                           | Steine anheben und verdichten.                                                       |        |      |           |
| Lehmweg                                                  | 69       | Der Bürgersteig ist uneben und die Asphaltdecke ist beschädigt.                                       | Steine anheben und verdichten,<br>Asphaltdecke ausbessern.                           |        |      |           |
| Lehmweg Einmündung zur B 431                             |          | Der Asphaltbelag ist neben dem Sieleinlauf defekt.<br><br>Die Bordsteine vom Bürgersteig sind uneben. | Asphalt reparieren<br><br>Bordsteine anheben und verdichten.                         |        |      |           |
| Kälbermoor                                               | 30       | Die Straße ist abgesenkt.                                                                             | Straße anheben und rückverfestigen.                                                  |        |      |           |
|                                                          |          | Vor Haus Nr. 5 wächst die Kirsche in die Laterne                                                      | Kirsche zurückschneiden.                                                             |        |      |           |
|                                                          | 48       | Die Straße ist im Randbereich abgesenkt.                                                              | Steine anheben und verdichten.                                                       |        |      |           |
| Rosentwiete Einmünd. Lehmweg                             |          | Fußwege sind beschädigt und teilweise abgesenkt.                                                      | Fußwege reparieren und verdichten.                                                   |        |      |           |

| Straße / Weg                                                                                                                               | Haus-Nr.      | Zustandsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                     | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kosten | Jahr | Zuständig |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| Rosentwiete                                                                                                                                | 1 und 4       | Der Bürgersteig und der Straßenbereich ist sehr uneben.<br><br>Die Straßenschilder sind nicht mehr erkennbar.                                                                                                                                                            | Bürgersteig und Straßenbelag aufnehmen und neu pflastern. Verkehrsschilder erneuern.<br><br>Vorschlag: Einengung auf der Seite Nr. 4 und Straßenanhebung beseitigen, weil Patienten bei Krankentransporten gefährdet sind.<br><br>Bürgersteige anheben und verdichten.<br><br>Nr. 10 muss sofort repariert werden<br><br>Bürgersteig anheben und verdichten. |        |      |           |
|                                                                                                                                            | 4 – 10        | Die Bürgersteige sind abgesenkt.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |           |
|                                                                                                                                            | 16 – 18<br>19 | Der Bürgersteig ist im Parkplatzbereich sehr uneben.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |           |
| Rosentwiete am Wendehammer                                                                                                                 |               | Der Asphaltbelag ist uneben und schadhaft.                                                                                                                                                                                                                               | Bürgersteig anheben und verdichten.<br><br>Asphaltaufbrüche reparieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |           |
| Gartenweg                                                                                                                                  |               | Der Bereich weist Schlaglöcher auf.                                                                                                                                                                                                                                      | Belag aufbringen und verdichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |           |
| Tannenstraße<br>Durchgang Spielplatz bis Kreuzweg<br>vor Einmündung zum Kiefernweg<br>Tannenstraße<br>vor der Einmündung zur Lärchenstraße | 15            | Der Asphalt ist sehr schadhaft.<br><br>Der Durchgang ist uneben, zu schmal und hat zu hohen Bordstein. (n. behindertengerecht).<br><br>Der Bürgersteig ist abgesenkt.<br><br>Der Bordstein ist abgesenkt.<br><br>Der Bürgersteig ist uneben und der Bordstein abgesenkt. | Asphaltbelag reparieren.<br><br>Fußweg ebnen, verbreitern und Bordsteine absenken.<br><br>Bürgersteig anheben und verdichten.<br><br>Bordstein anheben und verdichten.<br><br>Bordstein anheben und Bürgersteig egalisieren.                                                                                                                                 |        |      |           |
| Lärchenstraße<br><br>vor Einmündung Eichenstraße                                                                                           | 4<br>5        | Der Bordstein ist am Sieleinlauf abgesenkt.<br><br>Der Bürgersteig ist abgesenkt.<br><br>Es befinden sich Schäden in der Straße.                                                                                                                                         | Bordstein anheben.<br><br>Bürgersteig anheben und verdichten.<br><br>Straßenschäden beseitigen.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |           |
| Erlenstraße                                                                                                                                | 5<br>7<br>13  | Der Sieleinlauf ist abgesenkt.<br><br>Der Sieleinlauf ist abgesenkt.<br><br>Der Sieleinlauf ist abgesenkt.                                                                                                                                                               | Sieleinlauf anheben.<br><br>Sieleinlauf anheben.<br><br>Sieleinlauf anheben.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |           |
| Rugenbergen Einmündung Lehmweg                                                                                                             |               | Die Bordsteine sind auf beiden Seiten zu hoch und die Straße weist Asphalt Schäden.                                                                                                                                                                                      | Bordsteine absenken und Straßenbelag reparieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |           |

| Straße / Weg                                      | Haus-Nr. | Zustandsbeschreibung                                                                                                       | Abhilfe                                                                                             | Kosten | Jahr | Zuständig   |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| Rugenbergen auf beiden Seiten                     | 20<br>34 | Die Fußwege sind nicht befestigt.                                                                                          | Variante a: beidseitig Fußwege abschieben, mit Recycling und Deckmaterial auffüllen und verdichten. |        |      |             |
|                                                   |          | Der Sieleinlauf ist abgesenkt.                                                                                             | Variante b: einseitig Bürgersteig herstellen und andere Seite Fußweg egalisieren.                   |        |      |             |
| Rugenbergen Einmünd. Ulmenweg                     |          | Der Sieleinlauf ist abgesenkt.<br>Der Straßenbelag ist teilweise ohne Deckschicht.                                         | Sieleinlauf anheben.<br>Sieleinlauf anheben.<br>Asphaltdecke reparieren.                            |        |      |             |
| Am Windsack                                       |          | Die Bäume weisen totes Gehölz auf und ragen zum Teil bis in die Straße.                                                    | Totholz ausschneiden und Baumüberwuchs zurückschneiden.                                             |        |      | Ordnungsamt |
| Buchenweg                                         | 6        | Der Buchenweg hat starke Asphalt Schäden.<br>Der Bürgersteig ist uneben.                                                   | Asphaltdecke reparieren oder erneuern.<br>Bürgersteig angleichen.                                   |        |      |             |
| Grauer Esel Einmünd. Kreuzweg                     |          | Der Bürgersteig ist abgesenkt und die Auffahrt ist uneben.                                                                 | Bürgersteig anheben und Auffahrt angleichen.                                                        |        |      | Ordnungsamt |
| von Einmünd. Voßkuhl bis Haus Nr.5                |          | Die Buchenhecke ragt auf den Bürgersteig.                                                                                  | Buchenhecke zurückschneiden.                                                                        |        |      | Ordnungsamt |
| Grauer Esel Einmündung Ulmenweg                   |          | Felssteine liegen bis zum Fahrbahnrand und der Knickbewuchs ragt in die Straße hinein. Das Sichtdreieck ist nicht gegeben. | Steine bis Grundstücksanfang entfernen, Knickbewuchs zurückschneiden und Sichtdreieck herstellen.   |        |      | Ordnungsamt |
| Grauer Esel vom Ulmenweg bis zum Ortsschild Heist |          | Die Knickpflanzen ragen bis 1,50 Meter in die Fahrbahn hinein.                                                             | Bewuchs zurückschneiden.                                                                            |        |      |             |
| Grauer Esel                                       | 2        | Es liegen Feldsteine auf dem Gemeindegrund. Die Hecke ist zu breit.                                                        | Felssteine sind vom Anwohner zu entfernen. Hecke ist vom Anwohner zurück zu schneiden.              |        |      | Ordnungsamt |
|                                                   | 4        | Der Carport ragt wahrscheinlich über das Grundstück hinaus und muss eingemessen werden.                                    | Wenn sich der Carport zum Teil auf dem Weg befindet, muss es vom Eigentümer zurückgesetzt werden.   |        |      | Ordnungsamt |
|                                                   | 6        | Es befinden sich Rosenpflanzen auf dem Gemeindegrundstück.                                                                 | Rosenpflanzen muss vom Eigentümer zurückgesetzt werden.                                             |        |      | Ordnungsamt |
| Grauer Esel                                       | 31 – 33  | Der Zaun steht auf Gemeindegrund. Der rechte Seitenstreifen ist uneben und abgesenkt. Der Asphalt weist Schäden auf.       | Zaun ist vom Eigentümer zurückzusetzen. Seitenstreifen anfüllen und Asphalt Schäden beseitigen.     |        |      | Ordnungsamt |

| Straße / Weg                                                                                                                                                                                            | Haus-Nr. | Zustandsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kosten | Jahr | Zuständig                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------|
| <p>Kreuzweg<br/>Ecke Grauer Esel</p> <p>Kreuzweg durch-<br/>gehend linksseitig<br/>bis zum Beginn des<br/>Waldes</p> <p>Kreuzweg durch-<br/>gehend rechts-<br/>seitig bis zur Kurve</p> <p>Kreuzweg</p> |          | <p>Der Ansatz vor dem Bürgersteig ist uneben und stark verkrautet.</p> <p>Die Pflasterung weist Unebenheiten auf.</p> <p>Der Graben ist unzureichend gesäubert.</p> <p>Die Knickpflanzen stehen zum Teil ohne Erdreich mit dem Wurzelwerk am Grabenrand.</p> <p>Der Bewuchs ragt bis über den Graben hinaus.</p> <p>Vom Reitstall Beck-Broichsitter bis zur Kurve ist der Graben auf der anderen Straßenseite zugeschüttet.</p> <p>Muss er nicht geöffnet werden?</p> <p>Der Seitenstreifen ist bis zu 12 cm abgesenkt.</p> <p>Totholz und Baumüberwuchs ragen in den Weg. Junge Birken wachsen am Wegrand.</p> <p>Es wird in der Kurve bei Schümann geparkt.</p> | <p>Ansatz ebnen und Unkraut entfernen.</p> <p>Pflaster begradigen.</p> <p>Graben säubern.</p> <p>Knickpflanzen zurückschneiden.</p> <p>Bewuchs zurückschneiden.</p> <p>Fragezeichen?</p> <p>Nicht unbedingt, wenn Wasser versickern kann.</p> <p>Seitenstreifen abschälen und mit Granulat auffüllen und anschließend verdichten.</p> <p>Totholz und Baumüberwuchs zurückschneiden. Birken entfernen.</p> <p>Verbotsschilder aufstellen.</p> |        |      | Gem. Heist oder Ordnungsamt  |
| Schlackenweg ab Kurve Schießstand bis ins Moor                                                                                                                                                          |          | Der Baumbewuchs ragt weit bis in die Straße hinein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Überwuchs zurückschneiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | Gem. Heist oder Ordnungsamt  |
| Am Sandloch                                                                                                                                                                                             |          | Der unbefestigte Teil der Straße ist sehr uneben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Weg sollte auf Kosten der Fa. Tennent / LTB wassergebunden saniert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | Gem. Heist und Tennent / LTB |