

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung, Pflege

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Durchführung im Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerk
1	Parkplatz am Heideweg	Unkraut entfernen, Fläche abschieben, Deckmaterial aufbringen und verdichten		2021/2022	Neugestaltung bei/nach Umzug Bauhof	Gebäude im Bau
2	Flächen von aufgegebenen Grabstellen	Rasen säen und Büsche und/oder Bäume pflanzen			Ausführung durch den Bauhof	Umsetzung erfolgt sukzessiv
3	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereich pflastern		2020	Erfolgt nach Herrichtung des Seitenweges 2020	Erledigt
4	Einzelgräber: Abschluss im linken Seitenweg	Rückschnitt der Hecken am Weg auf das Längenmaß von 3 m		2019	Unterhaltungsarbeit Ausführung durch den Bauhof	Laufend
5	Kapelle	Grabstellen-Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen		2021	Unterlagen zur Verfügung stellen, Montage durch Bauhof	Neuer Plan noch nicht erstellt
6	Kapelle	Neue Fernbedienung arbeitet nicht störungsfrei		31.12.2019	Fehler beheben - Fremdvergabe	Erledigt
7	Glockenturm	Das vorhandene Relais ist lt. Angabe des Monteurs der Glockenwartung falsch		31.12.2019	Fehler beheben - Fremdvergabe	Erledigt
8	Urnengräber im Rasenfeld	Eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten			Ausführung durch den Bauhof	Umsetzung bei Bedarf

9	Reihen- und Familiengräber	Die Kante in eine Flucht bringen u. Hecke schneiden			Ausführung durch den Bauhof	Ausführung sukzessiv
10	Legate und Gemeindeeigene Grabflächen	Hecken auf das Ursprungsmaß zurückschneiden	31.12.2019		Ausführung durch den Bauhof	Laufend
11	Handlauf für die Rampe	Handlauf in feuerverzinkter Ausführung	2. Halbjahr 2021		Fremdvergabe	2021
12	Ungepflegte Gräber	Vorschlag: Nach Ablauf der gesetzten Frist verbleiben die Grabsteine auf dem Grab. Die Fläche wird gesäubert, begrünt und gemäht			Ausführung durch den Bauhof	Fristablauf jeweils nach 25 Jahren, Aufforderung des Grabnutzers
13	Parkplatz am Heideweg	Zaun zum Wald und Grundstück Rieprich aus 1000 mm Stabmatte mit Tür für Fußgänger aufstellen und prüfen, ob Zaunelemente die an der Wedeler Chuaessee überflüssig werden, am Parkplatz verwendbar sind	2021		Fremdvergabe oder Ausführung durch den Bauhof	s. Punkt 1
14	Friedhofsordnung überarbeiten, Neue Schilder anbringen		2021		Externe Beschaffung Montage durch den Bauhof	2021
15	Friedhof: Hauptweg	Große Birke fällen, da sie aufgeplatzt ist	2019		Fremdvergabe	Erledigt
16	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchten ca. 3.000,00 € pro Stück sind zu teuer	2022		Alternativen wie LED-Leuchten prüfen Fremdvergabe	Komplette Umsetzung der Maßnahmen (überarbeitet) mit Erschließung B-Plan 20

17	Parkstreifen für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche pflastern oder mit Glens-Sander befestigen		2022	Maßnahme sollte zusammen mit Pos. 18 und 19 erfolgen Fremdvergabe	Komplette Umsetzung der Maßnahmen (überarbeitet) mit Erschließung B-Plan 20
18	Platz und Eingang zur Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern		2022	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit Pos. 17 und 19 erfolgen	Komplette Umsetzung der Maßnahmen (überarbeitet) mit Erschließung B-Plan 20
19	Rundgang um die Kapelle	Weg pflastern, weil die anliefernden Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren		2020?	Vorschlag: die Maßnahme sollte zusammen mit Pos. 17 und 18 erfolgen Fremdvergabe	16-21 Zusammenhängende Maßnahme mit Erschließung B-Plan 20. (evtl. Teilabschnitte) Kostenschätzung Amt
20	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Weg pflastern, Rasenbordsteine als Kanteneinfassung vorsehen		2021	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit Pos. 16 erfolgen Fremdvergabe	16-21 Zusammenhängende Maßnahme mit Erschließung B-Plan 20. (evtl. Teilabschnitte) Kostenschätzung Amt
21	Weg vom Parkplatz zum Hauptweg	Weg pflastern		2021	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit Pos. 20 erfolgen Fremdvergabe	16-21 Zusammenhängende Maßnahme mit Erschließung B-Plan 20.
22	Friedhof : Hauptweg	3 Angebote für Pflasterung werden eingeholt		2019/2020	Fremdvergabe	Erledigt
23	Friedhof: beide Seitenwege	3 Angebote für Ausführung mit Glens-Sander werden eingeholt		2019/2020	Fremdvergabe	Erledigt

24	Linker Seitenweg	lose Steinkante in Beton legen			Ausführung durch den Bauhof	Erledigt
25	Friedhof: Querwege	Querwege sollen wassergebunden befestigt werden. Die Ausführung ist offen		2020/2021	Bauhof oder Fremdvergabe	Festlegung welche Wege!?
26	Streuobstwiese	Lage		2022	Bauhof	
27	Rasengräber	Erdaustausch		2022	Bauhof	
28	Pflege Kriegsgräber	Schriftzüge		laufend	Reservisten	

ERLEDIGT

LAUFEND

Wird erstellt

ANSEHEN