

Von: Thorsten Henning [thenning@ib-henning.com]
Gesendet: Mittwoch, 7. März 2012 18:58
An: Borchers, Ralf
Betreff: Lindenstraße 5, Appen

Anlagen: Fensterdetail 001.pdf; 07-12 Lindenstraße 5
Tischlerarbeiten_LV_LB027.pdf

Sehr geehrter Herr Borchers,
anbei erhalten Sie das Detail des Fensteranschlusses und die Kostenschätzung für die Wiederverwendung der vorh. Fenster.

An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass bei der MITverwendung der Fenster bezogen auf das neue WDVS, die Konformität zur EnEV2009 nicht gegeben ist.

Die Fenster wurden zum Zeitpunkt 2007/2008 (nicht genau bekannt) eingebaut. Die wärmetechnische Situation ist an dem Punkt Fenster/WDVS, bei Beibehaltung der alten Fenster, problematisch und kann zur späteren Schimmelbildung führen.

Nach der EnEv 2009 müssen bei diesem Vorhaben die Fenster auch erneuert werden.

--

Freundliche Grüße

Thorsten Henning
Diplomingenieur
Freischaffender Beratender Ingenieur VBI VDI
Zugl. AIK SH Kiel Nr. 1000
Dingstätte 31
25421 Pinneberg
Tel. 04101/8048662 Fax. 04101/8048663
email: Buero@ib-henning.com
www.ib-henning.com