

Begehung Regenrückhaltebecken durch den UA am 05.06.2012

Hallo Frau Wulff

wie besprochen , nachstehend eine Zusammenfassung der gestrigen Begehung.

Teilnehmer: BM Herr Banaschak

Herr Möller
Herr Lütje
Herr Düsing
Herr Winkelmann
Herr Osterhoff
Frau Schönduke
Herr Kanitz

1.RRB . Wischhof

Am Überlaufbauwerk sind seit der Begehung vom 03.06.2010 keine Maßnahmen vorgenommen worden.

Das Bauwerk ist Ungesichert da sie gesamte Abdeckung fehlt.Die Einzelteile liegen im Nahbereich verstreut.

Das Mauerwerk muss teilweise ausgebessert werden .

2.RW Sandfang Brooksheeg/Mettwursttwiete

Hier ist im Herbst , durch den Bauhof ,eine Durchforstung im Randbereich der Wasserfläche erforderlich .

3. RRB Schmetterlingsweg

Das Bauwerk ist durch den Bauhof vom Baumbewuchs befreit worden, die Abdeckung ist fest Verschraubt.

Die Ventile am Objekt sind total verrostet . Frage , werden diese Ventile überhaupt benötigt?

Da am Bauwerk durchgängige Überlaufrohre verbaut sind.

mfg

B.Kanitz