

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 872/2014/APP/BV

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 19.08.2014
Bearbeiter: Uwe Denker	AZ: 7 /

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	02.09.2014	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	17.09.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	25.09.2014	öffentlich

Reparatur des Kunststoff-Platzes auf der Sportanlage am Almtweg

Sachverhalt:

Der Kunststoffplatz ist durch regelmäßige Nutzung und Erosionserscheinungen dringend reparaturbedürftig. In einzelnen Bereichen fehlt der Kunststoffbelag vollständig. Es sind dadurch Löcher entstanden und es besteht Stolpergefahr. Der gesamte Platz ist an der Oberfläche stark ausgemergelt und dadurch sehr rau.

Stellungnahme der Verwaltung:

Wenn der Platz auch in Zukunft weiter genutzt werden soll, muss dringend eine Reparatur des Belages erfolgen. Die vorhandenen Löcher/Fehlstellen werden durch das Bespielen immer größer.

Eine sinnvolle Reparatur erfordert folgende Arbeiten:

- Reparatur der Schadstellen in Teilflächen durch aufschneiden und entfernen der ausgefranzten, losen Randbereiche, reinigen und aufbringen eines Haftprimers
- Tiefenreinigung des übrigen Kunststoffbelages
- Vorhandenen Kunststoffbelag mit Polyurethan-Bindemittel tränken
- Kunststoffbelag reparieren/überarbeiten mit neuer Spritzbeschichtung.

Es ist damit allerdings nicht gewährleistet, dass der Belag dem einer neuen kompletten Kunststoffbeschichtung entspricht, da der vorhandene Belag Risse, Ausbrüche und Unebenheiten aufweist.

Finanzierung:

Eine Reparatur in der oben beschriebenen Form kostet ca. 15.500 € incl. MwSt.
Aus der Unterhaltung der Grünflächen (Reparatur/Spülen der Drainage) sind noch ca. 5.000 € im Haushalt, da erst einmal die Drainage nur gespült wurde und man sehen möchte, ob damit bereits ausreichende Erfolge für die Beispielbarkeit nach Niederschlägen im Stadion erreicht werden konnte.
Die restlichen Kosten können aus dem Deckungsring finanziert werden.

Fördermittel durch Dritte: keine

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt die Reparatur des Kunststoffplatzes in der beschriebenen Form.
Eine Finanzierung erfolgt unter Verwendung der eingesparten Haushaltsmittel (Drainage) und aus dem Deckungsring.

Osterhoff

Anlagen: keine