



Hallo Jörg,

wie am Donnerstag besprochen sende ich Dir hier die Themenpunkte:

1. Für den Bauausschuß:

In der Vergangenheit habe ich mehrfach auf die Fehlfunktion der Regenwassersiele in der Straße Kleine Twiete hingewiesen. Leider hat sich bislang niemand um diese Problematik gekümmert.

Bei starkem und/oder dauerhaftem Regenwetter bilden sich vor den Häusern Nr. 5 bis 9 extrem große Wasserflächen, die ein normales Erreichen der Grundstücke nicht mehr zulassen. Dies ist nur noch mit Gummistiefeln oder mit dem Auto möglich.

Das Siegel vor dem Haus Nr. 5 (Schleyerbach) nimmt gar kein Wasser mehr auf da es vermutlich total verstopft ist. Das hat zur Folge, daß die Wasserfläche über die gesamte Straßenbreite bis an das gegenüberliegende Grundstück heranreicht. Für Fußgänger ist die Straße dann praktisch unpassierbar. In den vergangenen Wochen war das mehrmals der Fall.

Das Siegel vor dem Haus Nr. 9 (Lockemann) liegt so hoch, daß dort kein Wasser hineinlaufen kann (bergauf funktioniert nicht). Sowohl vor dem Hauseingang als auch vor der Grundstückseinfahrt bilden sich immer wieder wahre Seen mit bis zu 10 cm Tiefe. Auch hier geht bisweilen ohne Gummistiefel nichts mehr. Dann ist die auf dem Grundstück ansässige Sportboot-fahrschule für Kunden nicht mehr erreichbar.

Eine zeitnahe Behebung dieser Mißstände ist dringend erforderlich.

2. Für den Bauausschuß: