

Gemeinde Heist	Name: <i>W. Aschenf</i>
Checkliste <i>Schaubezirk 4</i>	Festgestellt am: <i>29.11.2016</i>

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
<i>Kälbermoor</i>	<input type="checkbox"/> Bord -/ Rinnsteinreinigung <input type="checkbox"/> Gehwegreinigung <input type="checkbox"/> Seitenschnitt Gehölz Fußweg <input type="checkbox"/> Heckenrückschnitt <input type="checkbox"/> Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden <input type="checkbox"/> Spurbahn beschädigt <input type="checkbox"/> Sichtdreieck nicht eingehalten <input type="checkbox"/> Absenkung Grundstückseinfahrt <input type="checkbox"/> Fahrbahnschaden / Versackung <input checked="" type="checkbox"/> <i>Baumkrone wächst</i> <input type="checkbox"/> <i>in Straßenlampe Nr 18</i>	<i>wie im letzten Jahr</i> ist nicht
	<input type="checkbox"/> Bord -/ Rinnsteinreinigung <input type="checkbox"/> Gehwegreinigung <input type="checkbox"/> Seitenschnitt Gehölz Fußweg <input type="checkbox"/> Heckenrückschnitt <input type="checkbox"/> Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden <input type="checkbox"/> Spurbahn beschädigt <input type="checkbox"/> Sichtdreieck nicht eingehalten <input type="checkbox"/> Absenkung Grundstückseinfahrt <input type="checkbox"/> Fahrbahnschaden / Versackung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Gemeinde Heist	Name: <i>K.-D. Redeker</i>
Checkliste	Festgestellt am: <i>27. 11. 2016</i>

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
<i>Großer Ring</i>	<input type="checkbox"/> Bord -/ Rinnsteinreinigung <input type="checkbox"/> Gehwegreinigung <input type="checkbox"/> Seitenschnitt Gehölz Fußweg <input type="checkbox"/> Heckenrückschnitt <input type="checkbox"/> Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden <input type="checkbox"/> Spurbahn beschädigt <input type="checkbox"/> Sichtdreieck nicht eingehalten <input type="checkbox"/> Absenkung Grundstückseinfahrt <input type="checkbox"/> Fahrbahnschaden / Versackung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p><i>Fußweg rechts vor Einmündung Haselauer Str. schadhaft,</i></p> <p><i>Fußweg rechts vor der Schule schadhaft</i></p>
	<input type="checkbox"/> Bord -/ Rinnsteinreinigung <input type="checkbox"/> Gehwegreinigung <input type="checkbox"/> Seitenschnitt Gehölz Fußweg <input type="checkbox"/> Heckenrückschnitt <input type="checkbox"/> Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden <input type="checkbox"/> Spurbahn beschädigt <input type="checkbox"/> Sichtdreieck nicht eingehalten <input type="checkbox"/> Absenkung Grundstückseinfahrt <input type="checkbox"/> Fahrbahnschaden / Versackung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Gemeinde Heist	Name: <i>Hans-Jürgen Voß</i>
Checkliste	Festgestellt am: <i>28.11.2016</i>

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
<p><i>Rugenberger²³</i></p> <p><i>-11- 51</i></p> <p><i>-11- 22-24 34 41-53</i></p> <p><i>Übergang Wilmbergel Rugenbergen</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Bord -/ Rinnsteinreinigung</p> <p><input type="checkbox"/> Gehwegreinigung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Seitenschnitt Gehölz Fußweg</p> <p><input type="checkbox"/> Heckenrückschnitt</p> <p><input type="checkbox"/> Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden</p> <p><input type="checkbox"/> Spurbahn beschädigt</p> <p><input type="checkbox"/> Sichtdreieck nicht eingehalten</p> <p><input type="checkbox"/> Absenkung Grundstückseinfahrt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fahrbahnschaden / Versackung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Banketten uneben</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Unebenheit w.g. fehlenden Asphalt</i></p>	<p><i>siehe f. Oberflächenablauf</i></p>
	<p><input type="checkbox"/> Bord -/ Rinnsteinreinigung</p> <p><input type="checkbox"/> Gehwegreinigung</p> <p><input type="checkbox"/> Seitenschnitt Gehölz Fußweg</p> <p><input type="checkbox"/> Heckenrückschnitt</p> <p><input type="checkbox"/> Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden</p> <p><input type="checkbox"/> Spurbahn beschädigt</p> <p><input type="checkbox"/> Sichtdreieck nicht eingehalten</p> <p><input type="checkbox"/> Absenkung Grundstückseinfahrt</p> <p><input type="checkbox"/> Fahrbahnschaden / Versackung</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	

Fachbereich
Bürgerservice und
Ordnung
2/659.0424

Einteilung der
Schaubezirke in der
Gemeinde Heist

Schaubezirk Nr.	Bereich	Zuständig:
1	Rugenbergen Schulstraße Ulmenweg Am Sportplatz	Hans-Jürgen Voß
2	Erlenstraße Tannenstraße Lärchenstraße Kiefernweg Grauer Esel Buchenweg Eichenstraße Voßkuhl Am Knick Kreuzweg	Ludwig Albrecht
3	Lehmweg Großer Kamp Birkenhorst Rosentwiete	Wilfried Lockemann
4	Hauptstraße (Wedeler Chaussee bis Kleiner Ring) Kälbermoor Wedeler Chaussee	Wolfgang Aschert
5	Hauptstraße (Kleiner Ring bis Landerweg) Kleiner Ring Landerweg Heistmer Weg Wiesenweg Lusbusch	Kirsten Both
6	Große Twiete Kleine Twiete Heideweg	Jörg Schwichow

Gemeinde Heist	Name: <i>Wilfried H. Lockemann</i>
Checkliste	Festgestellt am: <i>29.11.2016</i>

Straße / Hausnummer	Mängel	Hinweise und Bemerkungen
	<input type="checkbox"/> Bord -/ Rinnsteinreinigung <input type="checkbox"/> Gehwegreinigung <input type="checkbox"/> Seitenschnitt Gehölz Fußweg <input type="checkbox"/> Heckenrückschnitt <input type="checkbox"/> Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden <input type="checkbox"/> Spurbahn beschädigt <input type="checkbox"/> Sichtdreieck nicht eingehalten <input type="checkbox"/> Absenkung Grundstückseinfahrt <input type="checkbox"/> Fahrbahnschaden / Versackung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Bord -/ Rinnsteinreinigung <input type="checkbox"/> Gehwegreinigung <input type="checkbox"/> Seitenschnitt Gehölz Fußweg <input type="checkbox"/> Heckenrückschnitt <input type="checkbox"/> Hydrant / Straßenlaterne / Verkehrszeichen freischneiden <input type="checkbox"/> Spurbahn beschädigt <input type="checkbox"/> Sichtdreieck nicht eingehalten <input type="checkbox"/> Absenkung Grundstückseinfahrt <input type="checkbox"/> Fahrbahnschaden / Versackung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p><i>siehe Anlage</i></p>

Wegeschau vom 29.11.2016

Lehmweg

Ecke Großer Kamp, Haus-Nr.: 65: Nicht einsehbar, weil zugewachsen mit Gehölzen. Bereits 3 x beanstandet. Es wurde aber bisher nichts gemacht.

Haus-Nr. 42: Das Hydrantenschild ist von der dortigen Hecke zugewachsen und nicht mehr lesbar.

Großer Kamp

Haus-Nr. 19 und Nr. 21: Große Findlinge liegen vor dem Grundstück auf öffentlichem Grund (Grasstreifen). Die Steine sind nicht gekennzeichnet und im Dunkeln schlecht zu sehen. Ebenfalls bereits 3 x beanstandet und es wurde auch hier nichts gemacht.

Haus-Nr. 6: Fehlt die Schraffierung (Parkverbot).

Birkenhorst

Auf der Seite Kita-Zufahrt sind die Pfähle mit den rot-weißen Warntafeln mittlerweile völlig zugewachsen und nicht mehr sichtbar. Ebenfalls bereits mehrfach beanstandet.

Haus-Nr. 11: Hier fehlt das Hydrantenschild.

Rosentwiete

In der Zufahrt vom Lehmweg aus muss die „30“ erneuert werden.

Schlackenweg

Der Schlackenweg gehört zwar nicht zu meinem Zuständigkeitsbereich, es ist mir jedoch mehrfach aufgefallen, dass immer größer werdende Mengen Holzpfähle und Bretter mit Metallbeschlägen und Drahtseilen direkt vor dem Klettergarten liegen. Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Brennholz zu verschenken“ steht dabei. Es sammelt sich hier mehr und mehr Müll an. Das sog. Brennholz stammt vom zweifelsfrei vom Klettergarten. Der Betreiber entsorgt hier auf der Bankette sein Abfallholz (Beweisfotos vorhanden).

