

Stellungnahme

Anbringung eines Verkehrsspiegels

1. Ereignisort

Ereignisort	Art Adresse / Straße
Straße Hausnr.	Glinger Weg 77
Land PLZ Ort	DEU 25436 Moorrege
Beschreibung	private Grundstücksausfahrt

1. Person

Rolle	Hinweis auf Person
Familienname	
Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum	Geburtsort:
1. Staatsangehörigkeit	deutsch
Geschlecht	weiblich
Rufnummer	
Hauptwohnsitz	
Straße Hausnr.	Glinger Weg 77
Land PLZ Ort	DEU 25436 Moorrege

Sachverhalt:

Beim Glinger Weg in 25436 Moorrege handelt es sich um eine Gemeindestraße. Diese Straße verbindet die stark frequentierten Straßen "Wedeler und Pinneberger Chaussee".

Der Glinger Weg wird gerade im Berufsverkehr von den Verkehrsteilnehmern gerne als Abkürzung genutzt.

Die Örtlichkeit Glinger Weg 77 befindet sich im Ausgangsbereich einer scharfen Rechtskurve (in Fahrtrichtung Wedeler Chaussee gesehen). Es herrscht dort eine einseitige Grundstücksbebauung.

Gerade wegen des Kurvenverlaufs konnte bislang nicht beobachtet werden, dass an dieser Stelle die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten wird.

Eine Recherche der hier vorliegenden Vorgänge ergab, dass es in diesem Bereich des Glinger Weges bislang zu keinen Verkehrsunfällen gekommen ist.

Ein Verkehrsspiegel wird aus hiesiger Sicht nicht für erforderlich gehalten.

Eher dürften andere Maßnahmen (evtl. Rückschnitt Hecke/Büsche Grundstück Glinder Weg 79) sinnvoll sein,
um eine bessere Sicht beim Herunterfahren von dem Grundstück in Richtung der Kurve zu erhalten.

R. Winkler, POK

(Unterschrift, Amtsbezeichnung)