

**Amt Geest und Marsch Südholstein**  
Der Amtsdirektor  
Fachbereich Bauen und Liegenschaften

**Moorrege, 27.08.2021**

**Aktenvermerk**  
**Aufnahme Zustände der Gehwege in Hetlingen**  
**20.08.2021, 15:00Uhr**

Anwesende:

**Michael Rahn-Wolff**  
**Ralf Hübner**  
**Jens Körner**  
**Hartmut Pieper**  
**Stefan Rieger, Amt GuMS**  
**Maike Pagelkopf, Amt GuMS**

Hinweis:  
sämtliche Rad- und  
Gehwege sind seit diesem  
Jahr vom WUV aufgenommen.

Vom Treffpunkt in der Klaus-Groth-Str. aus ging es weiter in Richtung der Straße Blink. Wenn jemandem eine Gefahrenstelle oder ?? im Bereich des Gehweges oder der Fahrbahn auffallen, wird dies direkt angesprochen und dokumentiert.

Im Wendehammer der Klaus-Groth-Str. wird kurz über ein notwendiges Halteverbot gesprochen, damit der Linienbus dort genügend Platz zum Wenden hat.

Einige Gehwege, welche zu gewachsen sind, wurden dem Ordnungsamt weitergeleitet.

Des Weiteren wurden folgende Schäden festgestellt:

- Blink 34 a & 44 + 46



- Blink 19



- Blink 23



-Blink 25



- Übergang Blink – Deicheck



- Deicheck 1



- Deicheck 2; Fahrbahn



- Haferland 15



- Hauptstr. 48



- Feldstroot 2



- Feldhoff 2



- Feldstroot ggü. 6



- Röbenkamp – div. Straßeneinläufe





- Röbenkamp ggü. 2



- Röbenkamp 1:



- Feldstroot ggü. 2



- Opn Feld / Hauptstr.



- Hauptstr. ggü. der Mehrzweckhalle



- Sandweg 1



ent.

- Sandweg 6



- Eckhorst 8



- Eckhorst 10



- Hauptstr./Cranz / Eckhorst



- Cranz 18



- Cranz zwischen 18-14



- Cranz ggü. 9




- Cranz Kurve – Höhe 5a



- Cranz ggü. Kita



- Fläche vor/ neben der Mehrzweckhalle







- Op de Weid 3-13



erl.

- Achtern Diek 9a



- Achtern Diek 10b





erl.

- Op de Weid



erl.

- Hauptstr. 14



- Hauptstr. 18



ert.