

Wegeschau 25.02.2023

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
1	Hauptstr.	53	Garten hinter dem Bürgermeisterhaus	Umgestaltung zum Bürgergarten mit Bänken und neuer Pflasterung, Hütte freigegeben für Schule, Mittel der Aktivregion			
2	Großer Ring		Straßenoberfläche schadhaft, Piktogramm und Halteverbotschilder fehlen, Laternen vor Haus-Nr. 9 defekt, fehlende Laterne vor Haus-Nr. 41?	Oberfläche wird erneuert, Halteverbotszonen werden eingerichtet, Piktogramme, Gehwegpflasterung, Laternen			
3	Am Sportplatz		Eine zusätzliche Laterne fehlt	In dem Zusammenhang sollte auch das Bestandsnetz der Verkabelung der Laternen erneuert werden			
4	Birkenhorst		Verkehrsregelung, Pflanzinseln	Verkehrsregelung (ob evtl. Einbahnstraße soll noch diskutiert und festgelegt werden). Pflanzinseln bleiben			
5	Rosentwiete von Kälbermoor aus gesehen		Begrenzungen zur Verkehrsberuhigung	Hubbel bleibt, Begrenzungen rechts und links davon werden abgebaut			
6a	Kälbermoor (linker Teil aus Richtung Birkenhorst)		Pflanzinseln	Alle Pflanzinseln weg mit Ausnahme der Pflanzinsel vor Einmündung zur Hauptstr. Dort Tiefbord setzen und Hubbel anlegen			
6b	Kälbermoor (Zufahrt von der Hauptstr.)		Pflanzinseln	Pflanzinseln bleiben bestehen, Hubbel anlegen, Hochborde setzen			

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
6c	Kälbermoor	50	Pflanzinsel	Pflanzinsel entfernen, Pflasterung und Gulli anpassen			
6d	Kälbermoor	40	Pflanzinsel	Pflanzinsel bleibt, Hochbord setzen			
6e	Kälbermoor	23	Pflanzinsel	Pflanzinsel bleibt, Hochbord setzen			
6f	Kälbermoor	34	Pflanzinsel	Pflanzinsel entfernen			
6g	Kälbermoor	21	Pflanzinsel	Pflanzinsel bleibt, Hochbord, Versackung beseitigen			
6h	Kälbermoor	30	Versackung	Versackung beseitigen			

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
6i	Kälbermoor	17	Pflanzinsel	Pflanzinsel entfernen			
6j	Kälbermoor Radweg/ Fußweg vor Apotheke		Versackungen	Einmündungsbereich mit Gulli angleichen. Auf dem Fußweg Rechts Unebenheiten beseitigen			
7	Rosentwiete, vor Ein- mündung Lehmweg		Pflanzinseln	Pflanzinseln entfernen, Pfosten rotweiß ersetzen (Kunststoff), Piktogramm erneu- ern			
8a	Großer Kamp	14	Bordsteinabsackung, Siel eingebrochen? Fußweg ebenfalls abgesackt	angleichen, Sielüberprüfung			
8b	Großer Kamp	6	Absackung Fußweg (in Höhe Gasleitung)	Absackung beseitigen			
9a	Wedeler Chaussee	24	Hecke engt Radfahrweg ein	Heckenrückschnitt			

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
9b	B431 Einmündung Hauptstr. In Richtung Wedel, links und rechts		Grünstreifen überwuchern, dadurch kommt es bei Regenfällen zu Prützenbildungen	Unkrautstreifen abhobeln, damit wieder Wasser ablaufen kann			
9c	B431 Bushaltestelle Heideweg links und rechts		Fehlende Fahrradstände	Fahrradstände sollten angeschafft werden, Zuschüsse könnten bei der Aktivregion beantragt werden			
9d	B431 Fuß weg		Gullideckel auf Fußweg teilweise erhöht	Hnpassung auf Fußwegniveau			
10	An der Hauskoppel		Holzeinfassung am Graben	Da es sich um Privatgrund handelt, müssten die Eigentümer bzw. der Bauherr abzusehende Verrottung und Hangabrutschung beseitigen			
11	An der Hauskoppel		Mehrere Fahrzeuge eines dort wohnhaften Gewerbetreibenden hintereinander auf dem Seitenstreifen geparkt	Parksituation Richtung Grabenputt klären			

Wegeschau 25.02.2023

Lfd. Nr.	Straße / Weg	Hausnr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
11	Grabenputt, Wasserrückhalte- becken		Wasserrückhaltebecken wurde von Anwohnern regelwidrig genutzt, in einem krassen Fall sogar zur Einleitung von Abwasser. Gartenabfälle wurde auf dem eingezäunten Gelände entsorgt. Der Zaun war an einigen Stellen geöffnet worden.	Die Schäden wurden zwischenzeitlich behoben. Es sollte auch künftig darauf geachtet werden, dass sich derartiges (Sachbeschädigung!) nicht wiederholt			
12	Hauptstr., Schulstr., Großer Ring, Überwege für Radfahrer		Rote Kennzeichnung für vor allem von Schülern benutzten Überwege fehlt	Im Schulbereich sollten insgesamt 5 Radfahrerüberwege in Rot gekennzeichnnet werden			



- Neubauten
- Halteverbote
- Zustand


Heist

- Zustand
- Pflanzinseln
- Einwegstraßen
- Schwelldamm

Grundriss
- Solari Schilde
- Pilotzone
- Kalkmühle
- Abfälle Ww
- 2023
- Br. Kump
- Bienenkorb
- Teil Urtiere
- (Großer Ring)

W. 11.2.

Stadt Gemein de hirt



Begleitung
am 25.2.
1000h

Stroßen
Wegplan

Stroßen
Wegplan