

Team Ordnung und
Technik
7/659.0424

Einteilung der
Schaubezirke in der
Gemeinde Heist

Schaubezirk Nr.	Bereich	Zuständig:
1	Rugenbergen Schulstraße Ulmenweg Am Sportplatz	Klaus-Dieter Redweik ✓
2	Erlenstraße Tannenstraße Lärchenstraße Kiefernweg Grauer Esel Buchenweg Eichenstraße Voßkuhl Am Knick Kreuzweg	Ludwig Albrecht <i>keine Bearbeitungen!</i>
3	Lehmweg Großer Kamp Birkenhorst Rosentwiete	Wilfried Lockemann <i>wird nachgeprüft!</i>
4	Hauptstraße (Wedeler Chaussee bis Kleiner Ring) Kälbermoor Wedeler Chaussee	Wolfgang Aschert ✓
5	Hauptstraße (Kleiner Ring bis Landerweg) Kleiner Ring Landerweg Heistmer Weg Wiesenweg Lusbusch	Kirsten Both ✓
6	Große Twiete Kleine Twiete Heideweg Hamburger Straße	Jörg Schwichow <i>keine Bearbeitungen!</i>

Schaubezirk Nr. 4 in der Gemeinde Heist

Wedeler Chaussee

keine Auffälligkeiten

Hauptstraße

(Wedeler Chaussee bis Kleiner Ring)

Nr. 3

Das Gras auf dem Fußweg ist zu hoch, muss entfernt werden.

Nr. 12

Stolperfalle Hydrant schaut aus den Gehwegplatten (Gehwegplatten anpassen)

Nr. 27 / 29 / 45 und 48a

Das Gras auf dem Fußweg ist zu hoch, muss entfernt werden

ebenso an der Bordsteinkante.

Kälbermoor

Nr.46


am Durchgangsweg Kälbermoor – Rosentwiete ist der Randstreifen durch Gestrüpp und Gebüsch stark zuggewuchert (Rückschnitt) es muss geklärt werden ob die Gemeinde oder der Anlieger zuständig ist.

An der Straßenlampe Nr.18 wächst die Baumkrone wie im letzten Jahr in die Lampe.

Am Wendehammer Durchgang Kälbermoor – Rosentwiete höhe Nr. 41

starke Geruchsbelästigungen durch Schmutzwasseranlage, die Anlieger sprachen mich an ob die Gemeinde die Anlage in diesem Bereich nicht zweimal im Jahr spülen könnte. Dann wäre das Geruchsproblem wohl gelöst und sie könnten damit leben. Nach Aussage der Anwohner wurde dieses wohl auch schon gemeldet.

Erstellt: Wolfgang Aschert



Schaubezirk	Bereich	Zuständig	Auffälligkeiten
1	Rugenbergen Schulstraße Ulmenweg Am Sportplatz	Klaus-Dieter Redweik	Keine Rugenbergen z.Zt. Sielarbeiten

Datum: 15. Nov. 2014

Schaubezirke der Gemeinde Heist

Schaubezirk Nr. 5

Ausschussmitglied: Kirsten Both

Hauptstraße Kleiner Ring bis Landerweg	Der Bürgersteig ist auf beiden Seiten in den Absenkungen (Grundstückseinfahrten und bei Straßenüberquerungen) uneben. Stolpergefahr
Kleiner Ring	Die parkenden Autos im Kleiner Ring auf der rechten Seite von der Hauptstraße kommend (hinter der Feldstraße) bringen eine erhöhte Unfallgefahr mit sich. Man kann schlecht in die Straße einsehen. Vermieter und Eigentümer müssten pro Wohn- und Mieteinheit mind. 1 Parkplatz auf ihrem Grundstück nachweisen! Abgrenzung des Grundstückes Hartwig Voss mit Feldsteinen. Gullydeckel Höhe Peter Paasch muss überprüft werden Hecken und Büsche linke Seite Kleiner Ring ab ehemals Hoffmann überprüfen Hecke von Oldehuus muss geschert werden
Landerweg	Abbiegend von der Hauptstraße in den Landerweg ist der Asphalt durch Wurzelwerk von Rissen durchzogen. Nach wie vor, ist der Landerweg durch das Befahren der breiten Traktoren, stark beansprucht. Die Spurbahn ist stark beschädigt und es sind viele Schlaglöcher vorhanden.
Heistmer Weg	Keine Beanstandungen
Wiesenweg	Das Abbiegen nach rechts aus dem Wiesenweg zum Heistmer Weg schlecht einzusehen. Hecke schneiden!
Lusbusch	Unebenheiten im Asphalt

K. Both

Schaubezirk	Bereich	Zuständig	Auffälligkeiten
8	Großer Ring Im Dorfe Raiffeisenstraße Haseldorfer Straße	Klaus-Dieter Redweik	Keine (außer Gehwege Im Dorfe und Raiffeisenstraße z.T. sehr abgenutzt)

Die Strücker an den Feldwegen
sind im vergangenen Winter 2013/2014
intensiv aufgeschnitten worden,
dadurch verbleiben in diesem Winter 2014/2015
nur die Strücker am Butterhörnsweg,
sowie der Bewuchs an der Straße
zum Haselauer Moor.

Kort d. 22. 11. 2014 Hermann Suhl