

Wegeschau vom 07.12. 2014

Schaubezirk Nr. 3

Ausschußmitglied: Wilfried H. Lockemann

Blatt 1/2

Örtlichkeit

Mangel

- | | |
|--|---|
| Nr. 1 Lehmweg Nr. 63 | Vorfahrtschild ist zugewachsen. |
| Nr. 2 Lehmweg
Einfahrt zur Arztpraxis | Durch parkende KFZ auf dem Parkstreifen kann der Lehmweg nicht eingesehen werden. |
| Nr. 3 Lehmweg
Hannes Behncke | Hydrantenschild kaum noch lesbar. |
| Nr. 4 Lehmweg Nr. 48 | Herabhängende Birkenzweige verdecken das 50 KM - Schild (im Sommer mit Laub). |
| Nr. 5 Großer Kamp 19 u. 21 | Findlinge liegen auf dem Seitenstreifen, sind bei Dunkelheit schlecht zu sehen. |
| Nr. 6 Großer Kamp vis a vis Nr 16 | Brombeeren wachsen auf die Fahrbahn. |
| Nr. 7 Großer Kamp vis a vis Nr 12 | Eichenknick wächst in den Fahrbahnbereich. |
| Nr. 8 Großer Kamp Nr. 30 | Eibe wächst vom Grundstück in den Fußweg. |
| Nr. 9 Großer Kamp Einmündung
Lehmweg | Linke Ecke wegen Bepflanzung nicht einsehbar
Fahrbahnmarkierung fast nicht mehr zu erkennen. |
| Nr. 10 Rosentwiete Nr. 4 | Nach Aussage von Herrn Aschert sehr großer Ölfleck in der Einfahrt. Teile der Einfahrt sind mit Plane abgedeckt. Vermeintlicher Ölfleck, vermutlich unter der Plane, ist so nicht sichtbar. |

Wegeschau vom 07.12. 2014

Schaubezirk Nr. 3

Ausschußmitglied: Wilfried H. Lockemann

Blatt 2/2

Örtlichkeit

Mangel

Nr. 11 Birkenhorst Nr. 11

1. Hier steht immer noch kein Schild für den Oberflurhydranten.
2. Die Abdeckplatten für Wasserabsperrschieber liegen "wie Kraut und Rüben" auf dem Seitenstreifen.

Nr. 12 Birkenhorst Nr 6 und 8

Der Sieleinlauf liegt immer noch ca. 20 cm (!) unter Fahrbahnniveau. Menschenfalle !

Nr. 13 Am Sportplatz
Einmündung Lehmweg

Fahrbahnmarkierung praktisch nicht mehr vorhanden.