

6.1.2015

Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg

Raum Nr. 111 Geschoss 1.OG Klassenraum/Fachraum

Länge 8,30 m Breite 7,10 m Fläche 59 m² Höhe 3,00 m Wandabw.30,80 m / 72 m²

Bodenbelag	Teppich, tlw. verschmutzt
Fußleisten	Systemwand
Decke	Rasterdecke 7 x 6
Wände Konstruktion	Systemwände
Anstrich	beschichtet
Fenster	6 Elemente
Lüftungsklappen	3 / 1 defekt
Fensterflügel / Türen	3 /
Verglasung	Isolierglas 2-scheibig
Türblatt / Schloss	Systemtür / Profilzylinder
Wandverstärkungen	-
Gardinen	nein
Lamellenjalousie	ja, 3 Elemente fehlen
Jalousiebedienelement	Schlüsselschalter
Deckenlüftung	1
Lautsprecher	1, neu
Tafel	1, Whiteboard, Overheadprojektor
Möbiliar / Ausstattung	Tische, Stühle, Schrank, Regale, Pinnwand tlw. angenagt Waschbeckenelement mit Nirospüle
Beleuchtung	4 Stück, 2 reihig, 2 Röhren, 2 Röhren defekt